

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

# REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO

CALLE SANTA TERESA DE JESÚS, 12.  
MEDINA DEL CAMPO - VALLADOLID

E

PLANOS

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos

---

MANUEL  
CRESPO  
GONZÁLEZ

---

JESÚS N.  
ANDRÉS  
GONZÁLEZ


---

ATRIO DE SANTIAGO 1, 4ºE  
47001 VALLADOLID


---

TEL Y FAX 983 37 75 90  
andresycrespo@gmail.com






PLANO DE CATASTRO. REF. CATASTRAL 9553009UL3795S



P.G.O.U. DE MEDINA DEL CAMPO.



PLAN ESPECIAL DEL CASCO HISTÓRICO DE MEDINA DEL CAMPO




SITUACIÓN DEL EDIFICIO  
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

ESCALA: 1/1000



NOVIEMBRE 2021





Patologías y Lesiones:

Humedades:

- A -Capilaridades
- B -Salpicaduras y escorrentías
- C -Filtraciones desde calle
- D -Filtraciones desde cubierta
- E -Hundimiento de tejado
- F -Rotura y movimiento de tejas
- G -Acumulación de desechos orgánicos y vegetal
- H -Rotura de baldosas
- I -Piezas rotas y pérdida de material en juntas

ESTADO ACTUAL

PLANTA BAJA Y SEMI-SÓTANO

ESCALA: 1/100

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González




Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación

NOVIEMBRE 2021

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.



Patologías y Lesiones:

Humedades:

- A -Capilaridades
- B -Salpicaduras y escorrentías
- C -Filtraciones desde calle
- D -Filtraciones desde cubierta
- E -Hundimiento de tejado
- F -Rotura y movimiento de tejas
- G -Acumulación de desechos orgánicos y vegetación
- H -Rotura de baldosas
- I -Piezas rotas y pérdida de material en juntas

ESTADO ACTUAL  
PLANTA ENTRESUELO

ESCALA: 1/100

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González




Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación

NOVIEMBRE 2021


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.






- Patologías y Lesiones:**
- Humedades:**
- A -Capilaridades
  - B -Salpicaduras y escorrentías
  - C -Filtraciones desde calle
  - D -Filtraciones desde cubierta
- Roturas y deterioros:**
- E -Hundimiento de tejado
  - F -Rotura y movimiento de tejas
  - G -Acumulación de desechos orgánicos y vegetación
  - H -Rotura de baldosas
  - I -Piezas rotas y pérdida de material en juntas




PLANTA SEGUNDA (TORRE)



PLANTA TERCERA (TORRE)

**ESTADO ACTUAL**  
**PLANTA PRIMERA**




Patologías y Lesiones:

- Humedades:
- A -Capilaridades
  - B -Salpicaduras y escorrentías
  - C -Filtraciones desde calle
  - D -Filtraciones desde cubierta
- E -Hundimiento de tejado
- F -Rotura y movimiento de tejas
- G -Acumulación de desechos orgánicos y vegetación
- H -Rotura de baldosas
- I -Piezas rotas y pérdida de material en juntas


ESTADO ACTUAL  
PLANTA DE CUBIERTA

ESCALA: 1/100






ALZADO 02



SECCIÓN ZONA DE ANTIGUAS CABALLERIZAS




ALZADO ZONA DE ANTIGUAS CABALLERIZAS

Patologías y Lesiones:

Humedades:

- A -Capilaridades
- B -Salpicaduras y escorrentías
- C -Filtraciones desde calle
- D -Filtraciones desde cubierta

- E -Hundimiento de tejado
- F -Rotura y movimiento de tejas
- G -Acumulación de desechos orgánicos y vegetación
- H -Rotura de baldosas
- I -Piezas rotas y pérdida de material en juntas



ESTADO ACTUAL

FACHADA PRINCIPAL (SUROESTE)

ESCALA: 1/100-1/50

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González




Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación

NOVIEMBRE 2021



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO

C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.


EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.



ALZADO DE TORRE



ALZADO 01



Patologías y Lesiones:

Humedades:

- A -Capilaridades
- B -Salpicaduras y escorrentías
- C -Filtraciones desde calle
- D -Filtraciones desde cubierta

- E -Hundimiento de tejado
- F -Rotura y movimiento de tejas
- G -Acumulación de deshechos orgánicos y vegetación
- H -Rotura de baldosas
- I -Piezas rotas y pérdida de material en juntas

ESTADO ACTUAL

FACHADA POSTERIOR (NORESTE)

07 ESCALA: 1/100

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González





Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación

NOVIEMBRE 2021


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.





ALZADO ESTE DE TORRE



Patologías y Lesiones:

Humedades:

- A -Capilaridades
- B -Salpicaduras y escorrentías
- C -Filtraciones desde calle
- D -Filtraciones desde cubierta



- E -Hundimiento de tejado
- F -Rotura y movimiento de tejas
- G -Acumulación de desechos orgánicos y vegetació
- H -Rotura de baldosas
- I -Piezas rotas y pérdida de material en juntas

ESTADO ACTUAL  
FACHADA SURESTE

08 ESCALA: 1/100

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González



Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación


NOVIEMBRE 2021

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.


EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.



ALZADO 04



ALZADO CORREDOR INTERIOR



Patologías y Lesiones:

Humedades:

- A -Capilaridades
- B -Salpicaduras y escurrientías
- C -Filtraciones desde calle
- D -Filtraciones desde cubierta



- E -Hundimiento de tejado
- F -Rotura y movimiento de tejas
- G -Acumulación de desechos orgánicos y vegetación
- H -Rotura de baldosas
- I -Piezas rotas y pérdida de material en juntas

NOVIEMBRE 2021

**ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos**  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González



**Junta de Castilla y León**  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación


**ESTADO ACTUAL**  
**FACHADA NOROESTE**

**ESCALA: 1/50**

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.






- Actuaciones:
- Excavación y sistema de drenaje
  - Sistema de saneamiento
  - Corrido de faldón en cubierta
  - Baberos y limahoyas
  - Elementos de madera a tratar
  - Elementos de madera a reparar o añadir
  - Zona a limpiar y tratar
  - Protección contra aves
  - Pletina de púas en canalones
  - Pletina de púas en impostas
  - Postes y alambres en cumbreras y barandillas
  - Partida de mediciones asociada

ESTADO REFORMADO  
PLANTA BAJA Y SEMISÓTANO

ESCALA: 1/100



Actuaciones:

- Excavación y sistema de drenaje
- Sistema de saneamiento
- Corrido de faldón en cubierta
- Baberos y limahoyas
- Elementos de madera a tratar
- Elementos de madera a reparar o añadir
- Zona a limpiar y tratar
- Protección contra aves
- Pletina de púas en canalones
- Pletina de púas en impostas
- Postes y alambres en cumbreras y barandillas
- Partida de mediciones asociada

ESTADO REFORMADO  
PLANTA ENTRESUELO

ESCALA: 1/100


ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González  
Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación

NOVIEMBRE 2021


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUÉNAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.






PLANTA PRIMERA



PLANTA SEGUNDA (TORRE)



PLANTA TERCERA (TORRE)

Actuaciones:

- Excavación y sistema de drenaje
- Sistema de saneamiento
- Corrido de faldón en cubierta
- Baberos y limahoyas
- Elementos de madera a tratar
- Elementos de madera a reparar o añadir
- Zona a limpiar y tratar
- Protección contra aves
- Pletina de púas en canalones
- Pletina de púas en impostas
- Postes y alambres en cumbreras y barandillas
- Partida de mediciones asociada

NOVIEMBRE 2021

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González  
Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación


ESTADO REFORMADO  
PLANTA PRIMERA

ESCALA: 1/100

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.





- Actuaciones:
- Excavación y sistema de drenaje
  - Sistema de saneamiento
  - Corrido de faldón en cubierta
  - Baberos y limahoyas
  - Elementos de madera a tratar
  - Elementos de madera a reparar o añadir
  - Zona a limpiar y tratar
  - Protección contra aves
  - Pletina de púas en canalones
  - Pletina de púas en impostas
  - Postes y alambres en cumbreras y barandillas
  - Partida de mediciones asociada

ESTADO REFORMADO  
PLANTA DE CUBIERTA


ESCALA: 1/100

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González  
Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación






























PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.





ALZADO ZONA DE CABALLERIZAS


|            |   |   |
|------------|---|---|
|            |  | -Excavación y sistema de drenaje              |
| 4.01       |  | -Sistema de saneamiento                       |
| 4.02- 4.04 |  | -Corrido de faldón en cubierta                |
| 6.09-6.10  |  | -Baberos y limahoyas                          |
|            |  | -Elementos de madera a tratar                 |
|            |  | -Elementos de madera a reparar o añadir       |
|            |  | -Zona a limpiar y tratar                      |
|            |  | -Protección contra aves                       |
| 7.03       |  | -Pletina de púas en canalones                 |
| 7.04       |  | -Pletina de púas en impostas                  |
| 7.05-7.06  |  | -Postes y alambres en cumbreras y barandillas |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |  |   |
|            |   |   |



ESTADO REFORMADO  
FACHADA PRINCIPAL (SUROESTE)

ESCALA: 1/100-1/50


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.



ALZADO DE TORRE



ALZADO 01



Actuaciones:

- Excavación y sistema de drenaje
- Sistema de saneamiento
- Corrido de faldón en cubierta
- Baberos y limahoyas
- Elementos de madera a tratar
- Elementos de madera a reparar o añadir
- Zona a limpiar y tratar
- Protección contra aves
- Pletina de púas en canalones
- Pletina de púas en impostas
- Postes y alambres en cumbreras y barandillas
- Partida de mediciones asociada

ESTADO REFORMADO  
FACHADA POSTERIOR (NORESTE)

ESCALA: 1/100

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González






Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación

NOVIEMBRE 2021

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUENAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.





Actuaciones:

- 4.01 - Excavación y sistema de drenaje
- 4.02- 4.04 - Sistema de saneamiento
- 6.09-6.10 - Corrido de faldón en cubierta
- 7.03 - Baberos y limahoyas
- 7.04 - Elementos de madera a tratar
- 7.05-7.06 - Elementos de madera a reparar o añadir
- 7.03 - Zona a limpiar y tratar
- 7.04 - Protección contra aves
- 7.05-7.06 - Pletina de púas en canalones
- 7.04 - Pletina de púas en impostas
- 7.05-7.06 - Postes y alambres en cumbreras y barandillas
- 1.01 - Partida de mediciones asociada

ESTADO REFORMADO  
FACHADA SURESTE

ESCALA: 1/100

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González




Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación


NOVIEMBRE 2021

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.




ALZADO 04



ALZADO CORREDOR INTERIOR

Actuaciones:

- 4.01 - Excavación y sistema de drenaje
- 4.02- 4.04 - Sistema de saneamiento
- 6.09-6.10 - Corrido de faldón en cubierta
- 7.03 - Baberos y limahoyas
- 7.04 - Elementos de madera a tratar
- 7.05-7.06 - Elementos de madera a reparar o añadir
- 7.06 - Zona a limpiar y tratar
- 7.07 - Protección contra aves
- 7.08 - Pletina de púas en canalones
- 7.09 - Pletina de púas en impostas
- 7.10 - Postes y alambres en cumbreras y barandillas
- 1.01 - Partida de mediciones asociada



ESTADO REFORMADO  
FACHADA NOROESTE

ESCALA: 1/50

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González







Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación

NOVIEMBRE 2021

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.





SISTEMA DE DRENAJE EN FACHADA PRINCIPAL

NOVIEMBRE 2021

DETALLES

ESCALA: 1/20

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González



Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación




PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO  
C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.

ALMACENAMIENTO  
RESIDUOS TOXICOS  
Y PELIGROSOS

ZONA DE LAVADO  
DE CUBETAS

CONTENEDOR  
DE RCDs



GESTIÓN DE RESIDUOS  
PLANTA DE ENTRESUELO

ESCALA: 1/100

ANDRÉS y CRESPO, Arquitectos  
Manuel Crespo González Jesús Narciso Andrés González



Junta de Castilla y León  
Consejería de Educación  
Dirección Provincial de Educación

NOVIEMBRE 2021

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. REFORMA Y MEJORAS DE ELEMENTOS DEL  
BIC PALACIO DE LOS DUEÑAS EN EL IES GÓMEZ PEREIRA DE MEDINA DEL CAMPO

C/ SANTA TERESA DE JESÚS Nº12. MEDINA DEL CAMPO. VALLADOLID.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DE SU ORIGINAL DEL QUE SON AUTORES LOS ARQUITECTOS D. MANUEL CRESPO GONZÁLEZ Y D. JESÚS N. ANDRÉS GONZÁLEZ. SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, ASÍ COMO CUALQUIER REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS, REQUERIRÁ LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE SUS AUTORES, QUEDANDO EN TODO CASO PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL MISMO.