


PROYECTO DE BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

PROYECTO DE ESCALERA DE EMERGENCIA Y ACCESIBILIDAD EN EL IES RAMÓN Y CAJAL DE VALLADOLID



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE VALLADOLID

FAUSTO BUENO MESTRE
ARQUITECTO DIRECTOR EQUIPO REDACTOR

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



1. VISTA DEL EDIFICIO "B" DEL IES RAMÓN Y CAJAL. En primer término el acceso objeto de actuación para su accesibilidad.



2. VISTA DEL ACCESO PRINCIPAL AL PATIO CENTRAL DEL RECINTO: En primer término parte del vial de acceso objeto de actuación para mejora de su accesibilidad. A la derecha, el edificio "B".




3. VISTA PARCIAL DEL PATIO CENTRAL DEL RECINTO Y ACCESO A LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PABELLÓN DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA: A la derecha, el edificio "B" y al fondo, a la izquierda, el edificio "A".



4. VISTA DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PABELLÓN DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA: A la derecha, el edificio "B", a la izquierda, el edificio "A" y al fondo, el polideportivo.



5. VISTA DEL ACCESO DESDE EL SUR A LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PABELLÓN DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA: A la izquierda, el edificio "B", al fondo, el edificio "A" y a la derecha el polideportivo con la marquesina objeto de adecuación.



6. VISTA DEL ACCESO DESDE LA ZONA ESTE A LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PABELLÓN DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA: Al fondo, el acceso principal al recinto.



7. VISTA DEL EDIFICIO "A": En primer término el muro al que se anexiona el pabellón de la escalera y el muro cortina a través del que se establecen, tras su adecuación, las conexiones de acceso entre ambos.



8. VISTA DE LAS TERRAZAS DEL EDIFICIO "B": En el centro, el muro al que se anexiona el pabellón de la escalera a través del que se establecen, tras su adecuación, las conexiones de acceso entre ambos.



9. VISTA DE LAS TERRAZAS DEL EDIFICIO "B": En el centro, al fondo, la terraza a través de la que se incorpora uno de los corredores del pabellón de la escalera a través del que se establece, la conexión con el edificio "B". Se observan diversas instalaciones que se respetan y se mantienen o se recalanzan para su protección.



10. VISTA DEL ÁMBITO EN EL QUE SE SITUA EL PABELLÓN DE LA ESCALERA: a la derecha, las terrazas del edificio "B" y a la izquierda, del polideportivo; en el centro el paso actual entre ambas edificaciones.



11. VISTA DE UNO DE LOS CORREDORES INTERIORES DEL EDIFICIO "B": al fondo el local de almacén a través del que se establecerá, tras su adecuación, la salida hacia el Pabellón de la escalera de emergencia.



12. VISTA DE UNO DE LOS CORREDORES INTERIORES DEL EDIFICIO "A": al fondo el hueco del muro cortina a través del que se establecerá, tras su adecuación, la salida hacia el Pabellón de la escalera de emergencia.