



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

TÍTULO: **INFORME GEOTÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN
DEL IES SANTA TERESA DE VALLADOLID**

EXPEDIENTE: **IN-0275-ST**

PETICIONARIO: **CONSEJERIA DE EDUCACIÓN.
DIRECCION GENERAL DE POLITICA EDUCATIVA
ESCOLAR**

INDICE:

1 INFORME GEOTÉCNICO

**2 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DEL
CENTRO REGIONAL DE CONTROL DE CALIDAD**

**3 INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE
AGRESIVIDAD DE LAS AGUAS DEL CENTRO DE
CONTROL DE CALIDAD DE VALLADOLID**

4 FOTOGRAFIAS

**SERVICIO DE TECNOLOGÍA Y CONTROL DE CALIDAD
FEBRERO 2015**

1.-

INFORME GEOTÉCNICO

INFORME DE LA SECCIÓN DE GEOTECNIA

TÍTULO: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL IES SANTA TERESA DE VALLADOLID

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR

ÍNDICE:

1.- ANTECEDENTES

2.- CONCLUSIONES

ANEJO I: CÁLCULOS GEOTÉCNICOS



1.- ANTECEDENTES

Con fecha 09 de septiembre de 2014 se recibió, de parte de los Técnicos Servicio de Construcciones y Equipamientos de la **Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación**, el encargo de realizar un **Informe Geotécnico para el Proyecto de Rehabilitación del Instituto de Educación Secundaria Santa Teresa en Valladolid.**

El Informe Geotécnico solicitado **debe servir de base para la ejecución del Proyecto de Rehabilitación de dicha Edificación.**

Los Técnicos de la Consejería nos facilitaron en formato digital un plano en planta de la parcela del Instituto.

Con fecha 06 de octubre de 2014, se efectuó una visita técnica a la zona, con objeto de conocer el emplazamiento sometido a estudio y su entorno. La visita se realizó conjuntamente con cuatro Técnicos de la Dirección General de Infraestructuras, Equipamiento y Servicios.

El Instituto Santa Teresa ubicado en el Barrio de la Rondilla, lleva 5-6 años en desuso, sin que actividad alguna sea albergada en su interior. Por tanto, el nivel de abandono del solar es muy grande.

La entrada principal del Instituto se encuentra en la calle Mirabel, si bien tiene otra entrada de vehículos por la avenida Santa Teresa (al suroeste). Se puede afirmar que la parcela es sensiblemente rectangular, (de lados 210 x 40 metros) con sus lados mayores perpendiculares al eje noroeste-sureste. El área de la parcela es de unos 8.500 metros cuadrados.

El complejo educacional consta de un edificio en la parte suroeste de la parcela, rectangular de lados 60 x 30 metros, de bajo mas dos alturas. También tiene dos pistas polideportivas en el centro y un gimnasio cubierto rectangular de lados 25 x 12 metros al norte del solar.



La idea de la Consejería es rehabilitar el edificio existente, y a su vez, ampliarlo por uno de los dos lados menores del rectángulo. La altura de la nueva edificación será de bajo mas dos. Asimismo, se quiere ampliar las dimensiones del gimnasio con una nueva edificación anexa a la actual por el sur.

La parcela se encuentra en estado de abandono, y aunque tiene canalizaciones de todo tipo de instalación, ninguna se encuentra en funcionamiento.

La superficie del terreno es llana.

El presente estudio está realizado a partir de las prospecciones geotécnicas realizadas y los ensayos efectuados en el laboratorio por parte del Centro Regional de Control de Calidad y en el Centro de Control de Calidad de Valladolid de la Junta de Castilla y León, y contiene la siguiente documentación:

MEMORIA

1- INTRODUCCIÓN

2- CONCLUSIONES

ANEJO I: CÁLCULOS GEOTÉCNICOS

**APÉNDICE I: TABLAS DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS
DE PENTRACIÓN DINÁMICA**

APÉNDICE II: CUADRO RESUMEN DE LOS SONDEOS

2.- CONCLUSIONES

El objeto principal del presente informe es suministrar la información necesaria y servir de base para la redacción del Proyecto de Proyecto de Rehabilitación del Instituto de Educación Secundaria Santa Teresa en Valladolid.



2.1.- DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DEL TERRENO

Debido a la ausencia de un geólogo en el Servicio de Tecnología y Control de Calidad, no se puede incluir una descripción geológica-geotécnica del terreno afectado por la rehabilitación del complejo educativo.

2.2.- CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO

El peticionario nos solicitó que estudiásemos geotécnicamente dos posibles ubicaciones del nuevo edificio, así como, la zona sureste del gimnasio para ampliar la construcción.

Las prospecciones geotécnicas realizadas por el Centro Regional de Control de Calidad se han centrado en este aspecto, y los cálculos geotécnicos han estado orientados a estimar la capacidad portante del terreno en las zonas señaladas por los Técnicos de la Consejería de Educación.

Por ello, en el Anejo I, Cálculos Geotécnicos, se han estudiado por separado las tres zonas.

2.2.1.- ZONA SUROESTE DEL EDIFICIO ACTUAL

Se desconocen las cargas que el nuevo edificio va a transmitir al terreno.

Se estima una tipología de cimentación directa como la opción más factible para cimentar. **Esta cimentación directa debería estar constituida por zapatas arriostradas** para poder absorber los posibles asientos diferenciales que se produzcan.

Con los cálculos realizados se puede concluir que si el edificio se construye en la zona suroeste del actual, **su cimentación se podrá apoyar en la capa de gravas de matriz arenolimosa a la cota -1,80 m. respecto Po**, y se recomienda **no superar la presión vertical máxima admisible de 290 kPa ($\approx 2,90 \text{ kp/cm}^2$)** si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,20 metros. **Esta presión máxima admisible podrá alcanzar los 260 kPa (\approx**



2,60 kp/cm²) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,50 metros. La carga máxima admisible del terreno no podrá superar los 240 kPa ($\approx 2,40 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 2,00 metros.

Es importante comentar que la presión para la cual se alcanza el agotamiento de la resistencia del terreno y el hundimiento del mismo es función de: su resistencia a esfuerzo cortante, de las dimensiones de la cimentación, de la profundidad a que está situada, del peso específico del suelo y de la situación del nivel freático.

2.2.2.- ZONA NORESTE DEL EDIFICIO ACTUAL

Se desconocen las cargas que el nuevo edificio va a transmitir al terreno.

Se estima una tipología de cimentación directa como la opción más factible para cimentar. **Esta cimentación directa debería estar constituida por zapatas arriostradas** para poder absorber los posibles asientos diferenciales que se produzcan.

El Centro Regional de Control de Calidad realizando el sondeo S-2 BIS se encontró un hueco desde la profundidad -2,90 m. respecto Po hasta la -6,12 m. respecto Po. Parece ser que se trata de un depósito. Obviamente, en la zona ocupada por esta estructura la cota de cimentación no puede ser la -2,40 m. respecto Po. En esta zona se recomienda llenar con un material granular de adecuada capacidad portante debidamente compactado.

Con los cálculos realizados se puede concluir que si el edificio se construye en la zona noreste del actual, su cimentación se podrá apoyar en la capa de gravas de matriz arenoso-limosa a la cota -2,40 m. respecto Po, y **se recomienda no superar la presión vertical máxima admisible de 210 kPa ($\approx 2,10 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,20 metros. Esta presión máxima admisible podrá alcanzar los 190 kPa ($\approx 1,90 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,50 metros. La carga máxima admisible del terreno no podrá superar los 175 kPa ($\approx 1,75 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 2,00 metros.**

Es importante comentar que la presión para la cual se alcanza el agotamiento de la resistencia del terreno y el hundimiento del mismo es función de: su resistencia a esfuerzo



cortante, de las dimensiones de la cimentación, de la profundidad a que está situada, del peso específico del suelo y de la situación del nivel freático.

2.2.3.- ZONA GIMNASIO

Se desconocen las cargas que el nuevo edificio va a transmitir al terreno.

Se estima una tipología de cimentación directa como la opción más factible para cimentar. **Esta cimentación directa debería estar constituida por zapatas arriostradas** para poder absorber los posibles asientos diferenciales que se produzcan.

Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos de penetración dinámica (P-1, P-2, P-3 y P-4), y los resultados de los ensayos SPT realizados en el sondeo S-1, se puede considerar que el nuevo edificio se apoye en la zona suroeste, en la capa de gravas de matriz arenolimosa a la cota -2,20 m. respecto Po, salvo la zona que se encuentra inmediatamente al lado de del gimnasio (parte sureste) donde se han realizado las prospecciones geotécnicas S-1, P-1 y P-2. En esta zona se ha detectado que la capa de gravas con matriz arenolimosa tiene una baja capacidad portante, alcanzando una tensión admisible para cimentar a la cota de -4,20 m. respecto Po. El ancho que ocupa esta zona más blanda no se ha podido determinar en las prospecciones geotécnicas, pero por lo menos es de 4 metros y afecta a todo lo largo del gimnasio.

En esta zona se recomienda retirar todo el material de baja capacidad portante y sustituirlo con un material granular de adecuada capacidad portante debidamente compactado.

Con los cálculos realizados se puede concluir que, **la cimentación de la ampliación del gimnasio se puede apoyar en la capa de gravas de matriz arenolimosa a la cota -2,20 m. respecto Po, y se recomienda no superar la presión vertical máxima admisible de 195 kPa ($\approx 1,95 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,20 metros. Esta presión máxima admisible podrá alcanzar los 175 kPa ($\approx 1,75 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,50 metros. La carga máxima admisible del terreno no**



podrá superar los 165 kPa ($\approx 1,65 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 2,00 metros.

Es importante comentar que la presión para la cual se alcanza el agotamiento de la resistencia del terreno y el hundimiento del mismo es función de: su resistencia a esfuerzo cortante, de las dimensiones de la cimentación, de la profundidad a que está situada, del peso específico del suelo y de la situación del nivel freático.

2.3.- ZONAS DE NULA O BAJA CAPACIDAD PORTANTE EN LA PARCELA

El Centro Regional de Control de Calidad cuando estaba ejecutando el sondeo S-2 BIS, a la profundidad de 2,80 m. desde la boca de la penetración, se encontró un agujero de 3,20 metros de profundidad. Teóricamente se debe tratar de un depósito que daba servicio al edificio, pero este no es un extremo confirmado.

No se ha realizado ningún tipo de prueba complementaria para conocer las dimensiones y profundidad de este supuesto depósito.

Por ello, **el Redactor del Proyecto de Construcción deberá tener en cuenta este aspecto**, y por supuesto durante la obra, se deberá retirar esta estructura y sustituirla por un material de adecuada capacidad portante.

Asimismo, **en el lado sur del gimnasio, por donde los Técnicos de la Consejería de Educación quieren ampliarlo, se ha detectado una franja pegada al gimnasio donde el terreno competente desde el punto de vista geotécnico se encuentra a la cota -4,20 m. respecto Po.** No se han realizado pruebas complementarias para conocer el ancho de esta franja, pero se estima que no es inferior a los 4 metros. También en esta zona se recomienda retirar este suelo hasta la cota -4,20 m. respecto Po y sustituirlo por un material de adecuada capacidad portante. **Esta franja de terreno ocupa lo que es todo el largo del gimnasio y tiene de ancho al menos 4 metros.**



Por todo ello, durante la ejecución de la obra, se deberán extremar los cuidados, y un Técnico competente en la materia deberá verificar que se ha retirado toda la estructura del depósito y obras complementarias de la zona noreste del edificio actual, y todo el material de baja capacidad portante que se encuentra en el lado sureste del gimnasio.

2.4.- EXCAVABILIDAD Y ESTABILIDAD DEL TERRENO

El terreno que se va a encontrar durante la ejecución de la obra presenta una **dificultad baja de excavación**. Las capas de rellenos, como las capas de arenas, como las capas de gravas se podrán excavar **con una máquina retroexcavadora provista de cazo**.

En la construcción del complejo educativo nos podemos encontrar materiales medianamente estables y otros algo más estables. También, se podrán realizar excavaciones por debajo del nivel freático, y por tanto, el material se convertirá en totalmente inestable. En general, **a los taludes de las arenas y gravas** se les podrá dotar de una **inclinación 2H : 3V**. **A las capas de rellenos** se las deberá dotar de un talud con **una inclinación 1H : 1V**.

Cuando la excavación se vea afectada por el nivel freático, se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar el derrumbe de las paredes como puede ser la entibación de las mismas.

2.5.- NIVEL FREÁTICO

En los tres sondeos realizados por el Centro Regional de Control de Calidad **se ha encontrado el nivel freático entre la cota -3,59 m. respecto Po y la -3,86 m. respecto Po**.

El nivel freático puede experimentar oscilaciones debidas a la época del año y al régimen de lluvias que le afecte.



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

IN-0275-ST

2.6.- SISMICIDAD

La localidad de Valladolid se encuentra situada dentro del mapa de peligrosidad sísmica de la Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02) en una zona de aceleración sísmica básica $a_b < 0,04$ g a los efectos de aplicación de esta Norma.

2.7.- ATACABILIDAD A LOS HORMIGONES

El Centro de Control de Calidad de Valladolid ha analizado cuatro muestras de agua de los sondeos. En tres se ha obtenido un resultado de ataque débil Qa al ión sulfato y en el otro se ha obtenido un resultado de ataque medio Qb al ión sulfato, de acuerdo a la tabla 8.2.3.b. de la EHE-08. Por lo tanto, **es preciso el empleo de hormigones sulforresistentes.**

Valladolid, a 27 de febrero de 2015.

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE GEOTECNIA,



Fdo.: Eustorgio Briso-Montiano Moretón

ANEJO I: CÁLCULOS GEOTÉCNICOS

TÍTULO: ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DEL IES SANTA TERESA DE VALLADOLID

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA ESCOLAR

ÍNDICE:

1.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA

APENDICE I: TABLAS DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA

APÉNDICE II: CUADRO RESUMEN DE LOS SONDEOS



1.- INTRODUCCIÓN

La campaña de prospecciones geotécnicas que se ha llevado a cabo con el fin de obtener los datos necesarios para la elaboración del presente estudio geotécnico, ha consistido en **VEINTIDOS (22) ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA y TRES (3) SONDEOS A ROTACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TESTIGOS.**

2.- CAPACIDAD PORTANTE DEL TERRENO

2.1.- ZONA SUROESTE DEL EDIFICIO ACTUAL

Se desconocen las cargas que el nuevo edificio va a transmitir al terreno.

De la descripción del terreno obtenida al realizar el sondeo S-3, y de los resultados de las prospecciones geotécnicas efectuadas, se estima una tipología de cimentación directa como la opción más factible para cimentar.

Esta cimentación directa debería estar constituida por zapatas arriostradas para poder absorber los posibles asientos diferenciales que se produzcan.

Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos de penetración dinámica (P-14, P-15, P-16, P-17, P-18 y P-19), y los resultados de los ensayos SPT realizados en el sondeo S-3, **se puede considerar que la cimentación del nuevo edificio se apoye en la capa de gravas de matriz arenolimosa a la cota -1,80 m. respecto Po.**

Se procede a estimar la **capacidad portante máxima admisible de la capa de gravas de matriz arenolimosa y los asientos** que se pueden producir en el mismo.

Para realizar los cálculos se va a emplear el valor de 18 del resultado del ensayo SPT.

Al cumplirse teóricamente las siguientes condiciones:

- a) la superficie del terreno es marcadamente horizontal (pendiente inferior al 10%).

- b) la inclinación con la vertical de la resultante de las acciones es menor del 10%, (condición que deberá tener en cuenta el proyectista).
- c) se admiten asientos de hasta 25 mm.

se puede aplicar la expresión 4.10 del Documento Básico SE-C del Código Técnico de la Edificación, para calcular la presión vertical admisible de servicio en zapatas de anchura igual o superior a 1,20 metros, a partir de los resultados del ensayo SPT:

$$q_d = 8 \cdot N_{SPT} \left[1 + \frac{D}{3 \cdot B^*} \right] \cdot \left(\frac{S_t}{25} \right) \cdot \left(\frac{B^* + 0,3}{B^*} \right)^2 \text{ kN/m}^2 \quad (4.10)$$

siendo:

q_d : la presión vertical admisible de servicio.

S_t : el asiento total admisible, en mm. Se adopta un valor de 25 mm.

N_{SPT} : el valor medio del ensayo SPT. Se considera un valor de 18, obtenido de las prospecciones realizadas por el Centro Regional de Control de Calidad

D : la profundidad en metros. Se adopta el valor de 1,80 metros.

B^* : el ancho equivalente en metros. Se adoptan valores de ancho de zapata de 1,20, 1,50 y 2,00 metros.

El valor de $\left(1 + \frac{D}{3 \cdot B^*} \right)$ será menor o igual a 1,3.

A continuación se muestra una tabla con valores estimativos de la presión vertical admisible en KPa para diferentes anchos de zapata en las gravas de matriz arenolimosa, obtenidos a partir de la expresión 4.10 del Documento Básico SE-C del CTE, empleando el valor de 18 para el término de N_{SPT} .

		ANCHO ZAPATAS (METROS)		
PROFUNDIDAD (METROS)	1,20	1,50	2,00	
1,80	290	260	240	

Para estimar el asiento de una cimentación directa en suelos granulares con una proporción en peso de partículas de más de 20 mm. inferior al 30%, circunstancia que corrobora el análisis granulométrico efectuado por el Centro Regional de Control de Calidad a las gravas de matriz arenolimosa en la muestra 34682, ya que ha pasado un 81,2% de material por el tamiz 20, el Documento Básico SE-C del Código Técnico de la Edificación determina que se puede utilizar la expresión F.19:

$$S_i = f_l \cdot f_s \cdot q'_b \cdot B^{-0.7} \cdot I_c \quad (F.19)$$

Siendo:

S_i : el asiento medio al final de la construcción, en mm.

q'_b : la presión efectiva bruta aplicada en la base de cimentación (en kN/m²). Se adoptan los siguientes valores: 290 kN/m² para una zapata de ancho 1,20 metros; 260 kN/m² para una zapata de ancho 1,50 metros; y 240 kN/m² para una zapata de ancho 2,00 metros.

I_c : el índice de compresibilidad. Se define por la fórmula F.24 del CTE: $I_c = \frac{1,71}{N_{MED}^{1,4}}$.

Siendo N_{med} la media aritmética de los golpeos N_{SPT} a lo largo de la zona de influencia de la zapata. Se adopta un valor de N_{med} de 18. Obteniéndose un valor de I_c de 0,03.

f_s : un coeficiente dependiente de la cimentación directa. Su valor viene dado por la

expresión F.20 del CTE: $f_s = \left(\frac{1,25 \frac{L}{B}}{\frac{L}{B} + 0,25} \right)^2$. Siendo L el largo de la zapata y B el ancho de la zapata. Se calcula el asiento suponiendo que la relación entre el

largo y el ancho de la zapata es 5 (zapata corrida), y por lo tanto f_s adopta un valor de 1,42.

f_l : es un factor de corrección que permite considerar la existencia de una capa rígida por debajo de la zapata. No se considera la existencia de tal capa y por lo tanto f_l adopta un valor de 1.

B: el ancho de la zapata (en m.). Se adoptan los valores de ancho de zapata de 1,20, 1,50 y 2,00 metros.

A continuación se muestra una tabla con valores estimativos de asientos en milímetros para diferentes presiones efectivas brutas en la base de la cimentación y anchos de zapata corrida, obtenidos a partir de la expresión F.19 del Documento Básico SE-C del CTE:

	ANCHO ZAPATAS (METROS)		
PRESIÓN EFECTIVA (KPa)	1,20	1,50	2,00
290	9,92		
260		10,37	
240			11,66

Determinamos para las diferentes posibilidades un asiento esperado por debajo de 25 mm., es decir, **los asientos esperados no serán significativos**.

Con los cálculos realizados se puede concluir que si el edificio se construye en la zona suroeste del actual, su cimentación se podrá apoyar en la capa de gravas de matriz arenolimosa a la cota -1,80 m. respecto P_0 , y **se recomienda no superar la presión vertical máxima admisible de 290 kPa ($\approx 2,90 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,20 metros. Esta presión máxima admisible podrá alcanzar los 260 kPa ($\approx 2,60 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,50 metros. La carga máxima admisible del terreno no podrá superar los 240 kPa ($\approx 2,40 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 2,00 metros.**



Es importante comentar que la presión para la cual se alcanza el agotamiento de la resistencia del terreno y el hundimiento del mismo es función de: su resistencia a esfuerzo cortante, de las dimensiones de la cimentación, de la profundidad a que está situada, del peso específico del suelo y de la situación del nivel freático.

2.2.- ZONA NORESTE DEL EDIFICIO ACTUAL

Se desconocen las cargas que el nuevo edificio va a transmitir al terreno.

De la descripción del terreno obtenida al realizar el sondeo S-2, y de los resultados de las prospecciones geotécnicas efectuadas, se estima una tipología de cimentación directa como la opción más factible para cimentar.

Esta cimentación directa debería estar constituida por zapatas arriostradas para poder absorber los posibles asientos diferenciales que se produzcan.

Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos de penetración dinámica (P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 y P-10), y los resultados de los ensayos SPT realizados en el sondeo S-2, **se puede considerar que la cimentación del nuevo edificio se apoye en la capa de gravas de matriz arenolimosa a la cota -2,40 m. respecto Po.**

El Centro Regional de Control de Calidad realizando el sondeo S-2 BIS se encontró un hueco desde la profundidad -2,90 m. respecto Po hasta la -6,12 m. respecto Po. Parece ser que se trata de un depósito. Obviamente, en la zona ocupada por esta estructura la cota de cimentación no puede ser la -2,40 m. respecto Po. En esta zona se recomienda llenar con un material granular de adecuada capacidad portante debidamente compactado.

Se procede a estimar la **capacidad portante máxima admisible de la capa de gravas de matriz arenolimosa y los asientos** que se pueden producir en el mismo.

Para realizar los cálculos se va a emplear el valor de 13 del resultado del ensayo SPT.

Al cumplirse teóricamente las siguientes condiciones:

- a) la superficie del terreno es marcadamente horizontal (pendiente inferior al 10%).
- b) la inclinación con la vertical de la resultante de las acciones es menor del 10%, (condición que deberá tener en cuenta el proyectista).
- c) se admiten asientos de hasta 25 mm.

se puede aplicar la expresión 4.10 del Documento Básico SE-C del Código Técnico de la Edificación, para calcular la presión vertical admisible de servicio en zapatas de anchura igual o superior a 1,20 metros, a partir de los resultados del ensayo SPT:

$$q_d = 8 \cdot N_{SPT} \left[1 + \frac{D}{3 \cdot B^*} \right] \cdot \left(\frac{S_t}{25} \right) \cdot \left(\frac{B^* + 0,3}{B^*} \right)^2 \text{ kN/m}^2 \quad (4.10)$$

siendo:

q_d : la presión vertical admisible de servicio.

S_t : el asiento total admisible, en mm. Se adopta un valor de 25 mm.

N_{SPT} : el valor medio del ensayo SPT. Se considera un valor de 13, obtenido de las prospecciones realizadas por el Centro Regional de Control de Calidad

D : la profundidad en metros. Se adopta el valor de 2,40 metros.

B^* : el ancho equivalente en metros. Se adoptan valores de ancho de zapata de 1,20, 1,50 y 2,00 metros.

El valor de $\left(1 + \frac{D}{3 \cdot B^*} \right)$ será menor o igual a 1,3.

A continuación se muestra una tabla con valores estimativos de la presión vertical admisible en KPa para diferentes anchos de zapata en las gravas de matriz arenolimosa,

obtenidos a partir de la expresión 4.10 del Documento Básico SE-C del CTE, empleando el valor de 13 para el término de N_{SPT} .

	ANCHO ZAPATAS (METROS)		
PROFUNDIDAD (METROS)	1,20	1,50	2,00
2,40	210	190	175

Para estimar el asiento de una cimentación directa en suelos granulares con una proporción en peso de partículas de más de 20 mm. inferior al 30%, circunstancia que corrobora el análisis granulométrico efectuado por el Centro Regional de Control de Calidad a las gravas de matriz arenolimosa en la muestra 34674, ya que ha pasado un 80,5% de material por el tamiz 20, el Documento Básico SE-C del Código Técnico de la Edificación determina que se puede utilizar la expresión F.19:

$$S_i = f_l \cdot f_s \cdot q'_b \cdot B^{-0.7} \cdot I_c \quad (F.19)$$

Siendo:

S_i : el asiento medio al final de la construcción, en mm.

q'_b : la presión efectiva bruta aplicada en la base de cimentación (en kN/m²). Se adoptan los siguientes valores: 210 kN/m² para una zapata de ancho 1,20 metros; 190 kN/m² para una zapata de ancho 1,50 metros; y 175 kN/m² para una zapata de ancho 2,00 metros.

I_c : el índice de compresibilidad. Se define por la fórmula F.24 del CTE: $I_c = \frac{1,71}{N_{MED}^{1,4}}$.

Siendo N_{med} la media aritmética de los golpeos N_{SPT} a lo largo de la zona de influencia de la zapata. Se adopta un valor de N_{med} de 13. Obteniéndose un valor de I_c de 0,047.

f_s : un coeficiente dependiente de la cimentación directa. Su valor viene dado por la

$$\text{expresión F.20 del CTE: } f_s = \left(\frac{1,25 \frac{L}{B}}{\frac{L}{B} + 0,25} \right)^2. \text{ Siendo } L \text{ el largo de la zapata y } B \\ \text{el ancho de la zapata. Se calcula el asiento suponiendo que la relación entre el largo y el ancho de la zapata es 5 (zapata corrida), y por lo tanto } f_s \text{ adopta un valor de 1,42.}$$

f_l : es un factor de corrección que permite considerar la existencia de una capa rígida por debajo de la zapata. No se considera la existencia de tal capa y por lo tanto f_l adopta un valor de 1.

B: el ancho de la zapata (en m.). Se adoptan los valores de ancho de zapata de 1,20, 1,50 y 2,00 metros.

A continuación se muestra una tabla con valores estimativos de asientos en milímetros para diferentes presiones efectivas brutas en la base de la cimentación y anchos de zapata corrida, obtenidos a partir de la expresión F.19 del Documento Básico SE-C del CTE:

	ANCHO ZAPATAS (METROS)		
PRESIÓN EFECTIVA (KPa)	1,20	1,50	2,00
210	11,25		
190		11,88	
175			13,32

Determinamos para las diferentes posibilidades un asiento esperado por debajo de 25 mm., es decir, **los asientos esperados no serán significativos**.

Con los cálculos realizados se puede concluir que si el edificio se construye en la zona noreste del actual, **su cimentación se podrá apoyar en la capa de gravas de matriz**



arenoso-limoso a la cota -2,40 m. respecto Po, y se recomienda no superar la presión vertical máxima admisible de 210 kPa ($\approx 2,10 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,20 metros. Esta presión máxima admisible podrá alcanzar los 190 kPa ($\approx 1,90 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,50 metros. La carga máxima admisible del terreno no podrá superar los 175 kPa ($\approx 1,75 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 2,00 metros.

Es importante comentar que la presión para la cual se alcanza el agotamiento de la resistencia del terreno y el hundimiento del mismo es función de: su resistencia a esfuerzo cortante, de las dimensiones de la cimentación, de la profundidad a que está situada, del peso específico del suelo y de la situación del nivel freático.

2.3.- ZONA GIMNASIO

Se desconocen las cargas que el nuevo edificio va a transmitir al terreno.

De la descripción del terreno obtenida al realizar el sondeo S-1, y de los resultados de las prospecciones geotécnicas efectuadas, se estima una tipología de cimentación directa como la opción más factible para cimentar.

Esta cimentación directa debería estar constituida por zapatas arriostradas para poder absorber los posibles asientos diferenciales que se produzcan.

Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos de penetración dinámica (P-1, P-2, P-3 y P-4), y los resultados de los ensayos SPT realizados en el sondeo S-1, **se puede considerar que la cimentación del nuevo edificio se apoye en la capa de gravas de matriz arenoso-limoso a la cota -2,20 m. respecto Po, salvo la zona que se encuentra inmediatamente al lado de del gimnasio (parte sureste)** donde se han realizado las prospecciones geotécnicas S-1, P-1 y P-2. En esta zona se ha detectado que la capa de gravas con matriz arenoso-limoso tiene una baja capacidad portante, alcanzando una capacidad portante admisible para cimentar a la cota de -4,20 m. respecto Po. El ancho que ocupa esta

zona más blanda no se ha podido determinar en las prospecciones geotécnicas, pero por lo menos es de 4 metros y afecta a todo lo largo del gimnasio.

Se procede a estimar la **capacidad portante máxima admisible de la capa de gravas de matriz arenolimosa** y los asientos que se pueden producir en el mismo.

Para realizar los cálculos se va a emplear el valor de 12 del resultado del ensayo SPT.

Al cumplirse teóricamente las siguientes condiciones:

- d) la superficie del terreno es marcadamente horizontal (pendiente inferior al 10%).
- e) la inclinación con la vertical de la resultante de las acciones es menor del 10%, (condición que deberá tener en cuenta el proyectista).
- f) se admiten asientos de hasta 25 mm.

se puede aplicar la expresión 4.10 del Documento Básico SE-C del Código Técnico de la Edificación, para calcular la presión vertical admisible de servicio en zapatas de anchura igual o superior a 1,20 metros, a partir de los resultados del ensayo SPT:

$$q_d = 8 \cdot N_{SPT} \left[1 + \frac{D}{3 \cdot B^*} \right] \cdot \left(\frac{S_t}{25} \right) \cdot \left(\frac{B^* + 0,3}{B^*} \right)^2 \text{ kN/m}^2 \quad (4.10)$$

siendo:

q_d : la presión vertical admisible de servicio.

S_t : el asiento total admisible, en mm. Se adopta un valor de 25 mm.

N_{SPT} : el valor medio del ensayo SPT. Se considera un valor de 12, obtenido de las prospecciones realizadas por el Centro Regional de Control de Calidad

D : la profundidad en metros. Se adopta el valor de 2,40 metros.



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

IN-0275-ST

B* : el ancho equivalente en metros. Se adoptan valores de ancho de zapata de 1,20, 1,50 y 2,00 metros.

El valor de $\left(1 + \frac{D}{3 \cdot B^*} \right)$ será menor o igual a 1,3.

A continuación se muestra una tabla con valores estimativos de la presión vertical admisible en KPa para diferentes anchos de zapata en las gravas de matriz arenolimosa, obtenidos a partir de la expresión 4.10 del Documento Básico SE-C del CTE, empleando el valor de 12 para el término de N_{SPT}.

	ANCHO ZAPATAS (METROS)		
PROFUNDIDAD (METROS)	1,20	1,50	2,00
2,40	195	175	165

Para estimar el asiento de una cimentación directa en suelos granulares con una proporción en peso de partículas de más de 20 mm. inferior al 30%, circunstancia que corrobora el análisis granulométrico efectuado por el Centro Regional de Control de Calidad a las gravas de matriz arenolimosa en la muestra 34626, ya que ha pasado un 91,5% de material por el tamiz 20, el Documento Básico SE-C del Código Técnico de la Edificación determina que se puede utilizar la expresión F.19:

$$S_i = f_l \cdot f_s \cdot q'_b \cdot B^{0,7} \cdot I_c \quad (F.19)$$

Siendo:

S_i : el asiento medio al final de la construcción, en mm.

q'_b : la presión efectiva bruta aplicada en la base de cimentación (en kN/m²). Se adoptan los siguientes valores: 195 kN/m² para una zapata de ancho 1,20

metros; 175 kN/m² para una zapata de ancho 1,50 metros; y 165 kN/m² para una zapata de ancho 2,00 metros.

I_c : el índice de compresibilidad. Se define por la fórmula F.24 del CTE: $I_c = \frac{1,71}{N_{MED}^{1,4}}$.

Siendo N_{med} la media aritmética de los golpeos N_{SPT} a lo largo de la zona de influencia de la zapata. Se adopta un valor de N_{med} de 12. Obteniéndose un valor de I_c de 0,053.

f_s : un coeficiente dependiente de la cimentación directa. Su valor viene dado por la

expresión F.20 del CTE: $f_s = \left(\frac{1,25 \frac{L}{B}}{\frac{L}{B} + 0,25} \right)^2$. Siendo L el largo de la zapata y B el ancho de la zapata. Se calcula el asiento suponiendo que la relación entre el largo y el ancho de la zapata es 5 (zapata corrida), y por lo tanto f_s adopta un valor de 1,42.

f_l : es un factor de corrección que permite considerar la existencia de una capa rígida por debajo de la zapata. No se considera la existencia de tal capa y por lo tanto f_l adopta un valor de 1.

B: el ancho de la zapata (en m.). Se adoptan los valores de ancho de zapata de 1,20, 1,50 y 2,00 metros.

A continuación se muestra una tabla con valores estimativos de asientos en milímetros para diferentes presiones efectivas brutas en la base de la cimentación y anchos de zapata corrida, obtenidos a partir de la expresión F.19 del Documento Básico SE-C del CTE:



	ANCHO ZAPATAS (METROS)		
PRESIÓN EFECTIVA (kPa)	1,20	1,50	2,00
195	11,78		
175		12,34	
165			14,17

Determinamos para las diferentes posibilidades un asiento esperado por debajo de 25 mm., es decir, **los asientos esperados no serán significativos.**

Con los cálculos realizados se puede concluir que, **en la capa de gravas de matriz arenolimosa a la cota -2,20 m. respecto Po, se recomienda no superar la presión vertical máxima admisible de 195 kPa ($\approx 1,95 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,20 metros. Esta presión máxima admisible podrá alcanzar los 175 kPa ($\approx 1,75 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 1,50 metros. La carga máxima admisible del terreno no podrá superar los 165 kPa ($\approx 1,65 \text{ kp/cm}^2$) si la zapata arriostrada tiene un ancho de 2,00 metros.**

Es importante comentar que la presión para la cual se alcanza el agotamiento de la resistencia del terreno y el hundimiento del mismo es función de: su resistencia a esfuerzo cortante, de las dimensiones de la cimentación, de la profundidad a que está situada, del peso específico del suelo y de la situación del nivel freático.

2.- ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA

Los resultados de las penetraciones dinámicas, no hacen otra cosa que corroborar los datos aportados por los sondeos.

En el Apéndice de este Anejo se **incluye unos cuadros con una estimación de la capacidad portante que sugieren los ensayos de penetración dinámica realizados para zapatas de ancho 1,20, 1,50 y 2,00 metros.** Para esta estimación se ha utilizado



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

IN-0275-ST

primeramente la expresión que relaciona el número de golpes obtenidos en los ensayos de penetración dinámica con el número de golpes obtenidos en los ensayos SPT (Geotecnia y Cimientos II, José A. Jiménez Salas y otros):

$$N_{SPT} = 25,0 \log(n_B) - 15,16 \pm 1,16$$

Siendo N_{SPT} el número de golpes obtenido en el ensayo SPT y n_B el número de golpes obtenido en el ensayo de penetración dinámica Borros.

Y para la interpretación del valor N_{SPT} se ha utilizado la expresión 4.10 que sugiere el Documento Básico SE-C del Código Técnico de la Edificación para determinar la presión vertical admisible de servicio en suelos granulares ($B > 1,2$ m.), empleándose los mismos criterios que se han utilizado en este anexo para aplicar esta fórmula.

En el Apéndice II de este anexo se incluye un cuadro con el perfil de los tres sondeos y los resultados de los ensayos de laboratorio que se han realizado a los materiales extraídos de los sondeos.

Valladolid, 27 de febrero de 2015.

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE GEOTECNIA,



Fdo.: Eustorgio Briso-Montiano Moretón

APÉNDICE:

**TABLAS DE ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD
PORTANTE A PARTIR DE LOS ENSAYOS DE
PENETRACIÓN DINÁMICA**

CUADRO COMPARATIVO RESISTENCIA / PROFUNDIDAD RELATIVA A P_o

PENETRACIONES DINÁMICAS

P _o	D-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	D-8	D-9	D-10	D-11	D-12	D-13	D-14	D-15	D-16	D-17	D-18	D-19	D-20	D-21	D-22	Media	Valor mínimo	P _o			
m	kPa	m																										
0,60																									0,60			
0,40																									0,40			
0,20	78,74	97,87																							88,30	78,74	0,20	
0,00	97,87	82,88	120,78	0,00																					75,38	0,00	0,00	
-0,20	103,02	62,62	185,04	187,41	78,74	0,00	197,16		143,49	0,00	167,42	328,43	56,65			30,54				56,65	0,00	0,00	125,83	0,00	-0,20			
-0,40	158,59	0,00	228,30	158,59	59,64	187,41	82,88	249,15	136,67	176,23	262,27	103,02	82,88	129,83	155,95	82,88	0,00	30,54	56,65	151,04	216,68	176,23	145,05	0,00	-0,40			
-0,60	132,86	95,31	173,69	166,14	172,37	227,52	143,50	274,84	143,50	332,54	282,12	245,13	306,53	176,23	164,16	207,70	262,27	176,23	262,27	217,92	185,04	143,50	207,39	95,31	-0,60			
-0,80	173,69	141,31	96,97	202,66	166,14	228,30	206,15	217,92	180,58	348,38	265,31	150,33	441,92	143,50	158,59	288,49	185,04	444,67	370,73	65,60	217,59	91,17	216,90	96,97	-0,80			
-1,00	206,19	192,07	141,31	206,19	188,78	188,78	227,48	166,14	215,52	308,99	259,10	68,58	369,39	150,33	91,17	268,47	113,32	206,15	302,32	36,96	285,83	0,00	210,66	68,58	-1,00			
-1,20	159,90	159,90	159,90	206,19	159,90	141,31	242,82	215,52	192,07	219,26	219,26	69,77	321,56	157,17	138,90	282,19	157,17	118,47	277,37	96,97	263,60	0,00	189,80	69,77	-1,20			
-1,40	192,07	120,53	120,53	192,07	120,53	96,97	299,01	219,26	192,07	192,07	192,07	69,77	263,60	231,44	242,82	263,60	69,77	159,90	314,36	299,01	263,60	37,61	174,66	69,77	-1,40			
-1,60	282,19	96,97	120,53	192,07	141,31	120,53	299,01	192,07	159,90	242,82	206,19	206,19	263,60	314,36	306,85	231,44	69,77	282,19	353,73	365,12	176,72	159,90	194,11	96,97	-1,60			
-1,80	263,60	120,53	159,90	176,72	176,72	141,31	282,19	231,44	141,31	253,52	273,14	306,85	263,60	347,75	273,14	395,44	341,56	335,14	370,55	425,27	231,44	408,84	214,68	120,53	-1,80			
-2,00	290,80	141,31	176,72	219,26	263,60	159,90	206,19	206,19	120,53	290,80	365,12	380,93	306,85	395,44	390,73	385,90	498,11	429,15	404,49	290,80	314,36	443,86	240,63	120,53	-2,00			
-2,20	306,85	206,19	242,82	192,07	219,26	290,80	219,26	176,72	176,72	290,80	365,12	478,94	306,85	421,30	353,73	370,55	545,59	460,67	395,44	263,60	206,19	370,55	267,11	176,72	-2,20			
-2,40	385,90	242,82	290,80	306,85	290,80	359,52	347,75	219,26	273,14	231,44	365,12	447,35	273,14	404,49	353,73	421,30	457,43	443,86	380,93	263,60	335,14	375,81	310,30	219,26	-2,40			
-2,60	314,36	282,19	487,41	290,80	487,41	454,14	425,27	219,26	353,73	282,19	375,81	404,49	273,14	347,75	299,01	421,30	353,73	370,55	314,36	263,60	328,48	347,75	357,71	219,26	-2,60			
-2,80	242,82	440,29	R	463,85	R	454,14	321,56	231,44	R	380,93	R	R	306,85	282,19	242,82	522,31	436,65	508,19	299,01	370,55	273,14	404,49	355,24	231,44	-2,80			
-3,00	159,90	413,10				508,19	328,48	380,93		505,72			533,28	470,04	335,14	R	R	R	522,31	495,49	231,44	495,49	404,23	159,90	-3,00			
-3,20	96,97	413,10				528,97	395,44	R		R			535,39	R	R				R	R	242,82	432,94	393,97	96,97	-3,20			
-3,40	282,19	335,14				436,65	413,10						495,49								413,10	421,30	392,52	282,19	-3,40			
-3,60	96,97	231,44				395,44	253,52						432,94								359,52	487,41	282,06	96,97	-3,60			
-3,80	176,72	159,90				321,56	299,01						347,75								417,25	395,44	260,99	159,90	-3,80			
-4,00	176,72	219,26				335,14	359,52						306,85								513,03	R	279,50	176,72	-4,00			
-4,20	206,19	328,48				400,02	408,84						353,73									411,43	375,81	206,19	-4,20			
-4,40	375,81	417,25				447,35	421,30						395,44									439,81	408,84	-4,40				
-4,60	408,84	440,29				492,84	417,25						R									444,30	390,73	-4,80				
-4,80	460,67	390,73				432,94	492,84																479,73	432,94	-5,00			
-5,00	460,67	R				432,94	545,59																411,84	390,73	-5,20			
-5,20	432,94						390,73	R																		-5,20		
-5,40	513,03						547,56																		530,29	513,03	-5,40	
-5,60	R																											

ENsayos de penetración dinámica

D-1

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,23						
0,20	0,03	0,20	8	7	1,1	1,1	97,87
0,40	-0,17	0,20	8	7	1,1	1,1	103,02
0,60	-0,37	0,20	11	11	1,2	1,2	158,59
0,80	-0,57	0,20	9	9	1,2	1,2	132,86
1,00	-0,77	0,20	11	11	1,3	1,3	173,69
1,20	-0,97	0,20	13	13	1,3	1,3	206,19
1,40	-1,17	0,20	10	10	1,4	1,3	159,90
1,60	-1,37	0,20	12	12	1,4	1,3	192,07
1,80	-1,57	0,20	20	17	1,5	1,3	282,19
2,00	-1,77	0,20	18	16	1,6	1,3	263,60
2,20	-1,97	0,20	21	18	1,6	1,3	290,80
2,40	-2,17	0,20	23	19	1,7	1,3	306,85
2,60	-2,37	0,20	36	24	1,7	1,3	385,90
2,80	-2,57	0,20	24	19	1,8	1,3	314,36
3,00	-2,77	0,20	16	15	1,8	1,3	242,82
3,20	-2,97	0,20	10	10	1,9	1,3	159,90
3,40	-3,17	0,20	7	6	1,9	1,3	96,97
3,60	-3,37	0,20	20	17	2,0	1,3	282,19
3,80	-3,57	0,20	7	6	2,1	1,3	96,97
4,00	-3,77	0,20	11	11	2,1	1,3	176,72
4,20	-3,97	0,20	11	11	2,2	1,3	176,72
4,40	-4,17	0,20	13	13	2,2	1,3	206,19
4,60	-4,37	0,20	34	23	2,3	1,3	375,81
4,80	-4,57	0,20	41	25	2,3	1,3	408,84
5,00	-4,77	0,20	55	28	2,4	1,3	460,67
5,20	-4,97	0,20	55	28	2,4	1,3	460,67
5,40	-5,17	0,20	47	27	2,5	1,3	432,94
5,60	-5,37	0,20	74	32	2,6	1,3	513,03
5,80	-5,57	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-2

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,33						
0,20	0,13	0,20	7	6	1,1	1,1	78,74
0,40	-0,07	0,20	7	6	1,1	1,1	82,88
0,60	-0,27	0,20	6	4	1,2	1,2	62,62
0,80	-0,47	0,20	4	0	1,2	1,2	0,00
1,00	-0,67	0,20	7	6	1,3	1,3	95,31
1,20	-0,87	0,20	9	9	1,3	1,3	141,31
1,40	-1,07	0,20	12	12	1,4	1,3	192,07
1,60	-1,27	0,20	10	10	1,4	1,3	159,90
1,80	-1,47	0,20	8	7	1,5	1,3	120,53
2,00	-1,67	0,20	7	6	1,6	1,3	96,97
2,20	-1,87	0,20	8	7	1,6	1,3	120,53
2,40	-2,07	0,20	9	9	1,7	1,3	141,31
2,60	-2,27	0,20	13	13	1,7	1,3	206,19
2,80	-2,47	0,20	16	15	1,8	1,3	242,82
3,00	-2,67	0,20	20	17	1,8	1,3	282,19
3,20	-2,87	0,20	49	27	1,9	1,3	440,29
3,40	-3,07	0,20	42	25	1,9	1,3	413,10
3,60	-3,27	0,20	42	25	2,0	1,3	413,10
3,80	-3,47	0,20	27	21	2,1	1,3	335,14
4,00	-3,67	0,20	15	14	2,1	1,3	231,44
4,20	-3,87	0,20	10	10	2,2	1,3	159,90
4,40	-4,07	0,20	14	13	2,2	1,3	219,26
4,60	-4,27	0,20	26	20	2,3	1,3	328,48
4,80	-4,47	0,20	43	26	2,3	1,3	417,25
5,00	-4,67	0,20	49	27	2,4	1,3	440,29
5,20	-4,87	0,20	37	24	2,4	1,3	390,73
5,40	-5,07	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-3

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,42						
0,20	0,22	0,20	8	7	1,1	1,1	97,87
0,40	0,02	0,20	9	9	1,1	1,1	120,78
0,60	-0,18	0,20	13	13	1,2	1,2	185,04
0,80	-0,38	0,20	16	15	1,2	1,2	228,30
1,00	-0,58	0,20	11	11	1,3	1,3	173,69
1,20	-0,78	0,20	7	6	1,3	1,3	96,97
1,40	-0,98	0,20	9	9	1,4	1,3	141,31
1,60	-1,18	0,20	10	10	1,4	1,3	159,90
1,80	-1,38	0,20	8	7	1,5	1,3	120,53
2,00	-1,58	0,20	8	7	1,6	1,3	120,53
2,20	-1,78	0,20	10	10	1,6	1,3	159,90
2,40	-1,98	0,20	11	11	1,7	1,3	176,72
2,60	-2,18	0,20	16	15	1,7	1,3	242,82
2,80	-2,38	0,20	21	18	1,8	1,3	290,80
3,00	-2,58	0,20	64	30	1,8	1,3	487,41
3,20	-2,78	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-4

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,23						
0,20	0,03	0,20	2	0	1,1	1,1	0,00
0,40	-0,17	0,20	14	13	1,1	1,1	187,41
0,60	-0,37	0,20	11	11	1,2	1,2	158,59
0,80	-0,57	0,20	11	11	1,2	1,2	166,14
1,00	-0,77	0,20	13	13	1,3	1,3	202,66
1,20	-0,97	0,20	13	13	1,3	1,3	206,19
1,40	-1,17	0,20	13	13	1,4	1,3	206,19
1,60	-1,37	0,20	12	12	1,4	1,3	192,07
1,80	-1,57	0,20	12	12	1,5	1,3	192,07
2,00	-1,77	0,20	11	11	1,6	1,3	176,72
2,20	-1,97	0,20	14	13	1,6	1,3	219,26
2,40	-2,17	0,20	12	12	1,7	1,3	192,07
2,60	-2,37	0,20	23	19	1,7	1,3	306,85
2,80	-2,57	0,20	21	18	1,8	1,3	290,80
3,00	-2,77	0,20	56	29	1,8	1,3	463,85
3,20	-2,97	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-5

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,00						
0,20	-0,20	0,20	7	6	1,1	1,1	78,74
0,40	-0,40	0,20	6	4	1,1	1,1	59,64
0,60	-0,60	0,20	12	12	1,2	1,2	172,37
0,80	-0,80	0,20	11	11	1,2	1,2	166,14
1,00	-1,00	0,20	12	12	1,3	1,3	188,78
1,20	-1,20	0,20	10	10	1,3	1,3	159,90
1,40	-1,40	0,20	8	7	1,4	1,3	120,53
1,60	-1,60	0,20	9	9	1,4	1,3	141,31
1,80	-1,80	0,20	11	11	1,5	1,3	176,72
2,00	-2,00	0,20	18	16	1,6	1,3	263,60
2,20	-2,20	0,20	14	13	1,6	1,3	219,26
2,40	-2,40	0,20	21	18	1,7	1,3	290,80
2,60	-2,60	0,20	64	30	1,7	1,3	487,41
2,80	-2,80	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-6

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,04						
0,20	-0,16	0,20	3	0	1,1	1,1	0,00
0,40	-0,36	0,20	14	13	1,1	1,1	187,41
0,60	-0,56	0,20	17	16	1,2	1,2	227,52
0,80	-0,76	0,20	16	15	1,2	1,2	228,30
1,00	-0,96	0,20	12	12	1,3	1,3	188,78
1,20	-1,16	0,20	9	9	1,3	1,3	141,31
1,40	-1,36	0,20	7	6	1,4	1,3	96,97
1,60	-1,56	0,20	8	7	1,4	1,3	120,53
1,80	-1,76	0,20	9	9	1,5	1,3	141,31
2,00	-1,96	0,20	10	10	1,6	1,3	159,90
2,20	-2,16	0,20	21	18	1,6	1,3	290,80
2,40	-2,36	0,20	31	22	1,7	1,3	359,52
2,60	-2,56	0,20	53	28	1,7	1,3	454,14
2,80	-2,76	0,20	53	28	1,8	1,3	454,14
3,00	-2,96	0,20	72	31	1,8	1,3	508,19
3,20	-3,16	0,20	81	33	1,9	1,3	528,97
3,40	-3,36	0,20	48	27	1,9	1,3	436,65
3,60	-3,56	0,20	38	24	2,0	1,3	395,44
3,80	-3,76	0,20	25	20	2,1	1,3	321,56
4,00	-3,96	0,20	27	21	2,1	1,3	335,14
4,20	-4,16	0,20	39	25	2,2	1,3	400,02
4,40	-4,36	0,20	51	28	2,2	1,3	447,35
4,60	-4,56	0,20	66	30	2,3	1,3	492,84
4,80	-4,76	0,20	47	27	2,3	1,3	432,94
5,00	-4,96	0,20	47	27	2,4	1,3	432,94
5,20	-5,16	0,20	37	24	2,4	1,3	390,73
5,40	-5,36	0,20	90	34	2,5	1,3	547,56
5,60	-5,56	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-7

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,01						
0,20	-0,19	0,20	16	15	1,1	1,1	197,16
0,40	-0,39	0,20	7	6	1,1	1,1	82,88
0,60	-0,59	0,20	10	10	1,2	1,2	143,50
0,80	-0,79	0,20	14	13	1,2	1,2	206,15
1,00	-0,99	0,20	15	14	1,3	1,3	227,48
1,20	-1,19	0,20	16	15	1,3	1,3	242,82
1,40	-1,39	0,20	22	18	1,4	1,3	299,01
1,60	-1,59	0,20	22	18	1,4	1,3	299,01
1,80	-1,79	0,20	20	17	1,5	1,3	282,19
2,00	-1,99	0,20	13	13	1,6	1,3	206,19
2,20	-2,19	0,20	14	13	1,6	1,3	219,26
2,40	-2,39	0,20	29	21	1,7	1,3	347,75
2,60	-2,59	0,20	45	26	1,7	1,3	425,27
2,80	-2,79	0,20	25	20	1,8	1,3	321,56
3,00	-2,99	0,20	26	20	1,8	1,3	328,48
3,20	-3,19	0,20	38	24	1,9	1,3	395,44
3,40	-3,39	0,20	42	25	1,9	1,3	413,10
3,60	-3,59	0,20	17	16	2,0	1,3	253,52
3,80	-3,79	0,20	22	18	2,1	1,3	299,01
4,00	-3,99	0,20	31	22	2,1	1,3	359,52
4,20	-4,19	0,20	41	25	2,2	1,3	408,84
4,40	-4,39	0,20	44	26	2,2	1,3	421,30
4,60	-4,59	0,20	43	26	2,3	1,3	417,25
4,80	-4,79	0,20	66	30	2,3	1,3	492,84
5,00	-4,99	0,20	89	34	2,4	1,3	545,59
5,20	-5,19	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-8

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,10						
0,20	-0,30	0,20	23	19	1,1	1,1	249,15
0,40	-0,50	0,20	25	20	1,1	1,1	274,84
0,60	-0,70	0,20	16	15	1,2	1,2	217,92
0,80	-0,90	0,20	11	11	1,2	1,2	166,14
1,00	-1,10	0,20	14	13	1,3	1,3	215,52
1,20	-1,30	0,20	14	13	1,3	1,3	219,26
1,40	-1,50	0,20	12	12	1,4	1,3	192,07
1,60	-1,70	0,20	15	14	1,4	1,3	231,44
1,80	-1,90	0,20	13	13	1,5	1,3	206,19
2,00	-2,10	0,20	11	11	1,6	1,3	176,72
2,20	-2,30	0,20	14	13	1,6	1,3	219,26
2,40	-2,50	0,20	14	13	1,7	1,3	219,26
2,60	-2,70	0,20	15	14	1,7	1,3	231,44
2,80	-2,90	0,20	35	23	1,8	1,3	380,93
3,00	-3,10	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-9

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,04						
0,20	-0,16	0,20	11	11	1,1	1,1	143,49
0,40	-0,36	0,20	10	10	1,1	1,1	136,67
0,60	-0,56	0,20	10	10	1,2	1,2	143,50
0,80	-0,76	0,20	12	12	1,2	1,2	180,58
1,00	-0,96	0,20	14	13	1,3	1,3	215,52
1,20	-1,16	0,20	12	12	1,3	1,3	192,07
1,40	-1,36	0,20	12	12	1,4	1,3	192,07
1,60	-1,56	0,20	10	10	1,4	1,3	159,90
1,80	-1,76	0,20	9	9	1,5	1,3	141,31
2,00	-1,96	0,20	8	7	1,6	1,3	120,53
2,20	-2,16	0,20	11	11	1,6	1,3	176,72
2,40	-2,36	0,20	19	17	1,7	1,3	273,14
2,60	-2,56	0,20	30	22	1,7	1,3	353,73
2,80	-2,76	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-10

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,02						
0,20	-0,18	0,20	2	0	1,1	1,1	0,00
0,40	-0,38	0,20	13	13	1,1	1,1	176,23
0,60	-0,58	0,20	33	23	1,2	1,2	332,54
0,80	-0,78	0,20	33	23	1,2	1,2	348,38
1,00	-0,98	0,20	24	19	1,3	1,3	308,99
1,20	-1,18	0,20	14	13	1,3	1,3	219,26
1,40	-1,38	0,20	12	12	1,4	1,3	192,07
1,60	-1,58	0,20	16	15	1,4	1,3	242,82
1,80	-1,78	0,20	17	16	1,5	1,3	253,52
2,00	-1,98	0,20	21	18	1,6	1,3	290,80
2,20	-2,18	0,20	21	18	1,6	1,3	290,80
2,40	-2,38	0,20	15	14	1,7	1,3	231,44
2,60	-2,58	0,20	20	17	1,7	1,3	282,19
2,80	-2,78	0,20	35	23	1,8	1,3	380,93
3,00	-2,98	0,20	71	31	1,8	1,3	505,72
3,20	-3,18	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-11

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,06						
0,20	-0,26	0,20	13	13	1,1	1,1	167,42
0,40	-0,46	0,20	23	19	1,1	1,1	262,27
0,60	-0,66	0,20	24	19	1,2	1,2	282,12
0,80	-0,86	0,20	20	17	1,2	1,2	265,31
1,00	-1,06	0,20	18	16	1,3	1,3	259,10
1,20	-1,26	0,20	14	13	1,3	1,3	219,26
1,40	-1,46	0,20	12	12	1,4	1,3	192,07
1,60	-1,66	0,20	13	13	1,4	1,3	206,19
1,80	-1,86	0,20	19	17	1,5	1,3	273,14
2,00	-2,06	0,20	32	22	1,6	1,3	365,12
2,20	-2,26	0,20	32	22	1,6	1,3	365,12
2,40	-2,46	0,20	32	22	1,7	1,3	365,12
2,60	-2,66	0,20	34	23	1,7	1,3	375,81
2,80	-2,86	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-12

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,02						
0,20	-0,18	0,20	40	25	1,1	1,1	328,43
0,40	-0,38	0,20	8	7	1,1	1,1	103,02
0,60	-0,58	0,20	19	17	1,2	1,2	245,13
0,80	-0,78	0,20	10	10	1,2	1,2	150,33
1,00	-0,98	0,20	6	4	1,3	1,3	68,58
1,20	-1,18	0,20	6	4	1,3	1,3	69,77
1,40	-1,38	0,20	6	4	1,4	1,3	69,77
1,60	-1,58	0,20	13	13	1,4	1,3	206,19
1,80	-1,78	0,20	23	19	1,5	1,3	306,85
2,00	-1,98	0,20	35	23	1,6	1,3	380,93
2,20	-2,18	0,20	61	29	1,6	1,3	478,94
2,40	-2,38	0,20	51	28	1,7	1,3	447,35
2,60	-2,58	0,20	40	25	1,7	1,3	404,49
2,80	-2,78	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-13

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,06						
0,20	-0,26	0,20	6	4	1,1	1,1	56,65
0,40	-0,46	0,20	7	6	1,1	1,1	82,88
0,60	-0,66	0,20	28	21	1,2	1,2	306,53
0,80	-0,86	0,20	58	29	1,2	1,2	441,92
1,00	-1,06	0,20	34	23	1,3	1,3	369,39
1,20	-1,26	0,20	25	20	1,3	1,3	321,56
1,40	-1,46	0,20	18	16	1,4	1,3	263,60
1,60	-1,66	0,20	18	16	1,4	1,3	263,60
1,80	-1,86	0,20	18	16	1,5	1,3	263,60
2,00	-2,06	0,20	23	19	1,6	1,3	306,85
2,20	-2,26	0,20	23	19	1,6	1,3	306,85
2,40	-2,46	0,20	19	17	1,7	1,3	273,14
2,60	-2,66	0,20	19	17	1,7	1,3	273,14
2,80	-2,86	0,20	23	19	1,8	1,3	306,85
3,00	-3,06	0,20	83	33	1,8	1,3	533,28
3,20	-3,26	0,20	84	33	1,9	1,3	535,39
3,40	-3,46	0,20	67	30	1,9	1,3	495,49
3,60	-3,66	0,20	47	27	2,0	1,3	432,94
3,80	-3,86	0,20	29	21	2,1	1,3	347,75
4,00	-4,06	0,20	23	19	2,1	1,3	306,85
4,20	-4,26	0,20	30	22	2,2	1,3	353,73
4,40	-4,46	0,20	38	24	2,2	1,3	395,44
4,60	-4,66	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-14

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,17						
0,20	-0,37	0,20	10	10	1,1	1,1	129,83
0,40	-0,57	0,20	13	13	1,1	1,1	176,23
0,60	-0,77	0,20	10	10	1,2	1,2	143,50
0,80	-0,97	0,20	10	10	1,2	1,2	150,33
1,00	-1,17	0,20	10	10	1,3	1,3	157,17
1,20	-1,37	0,20	15	14	1,3	1,3	231,44
1,40	-1,57	0,20	24	19	1,4	1,3	314,36
1,60	-1,77	0,20	29	21	1,4	1,3	347,75
1,80	-1,97	0,20	38	24	1,5	1,3	395,44
2,00	-2,17	0,20	44	26	1,6	1,3	421,30
2,20	-2,37	0,20	40	25	1,6	1,3	404,49
2,40	-2,57	0,20	29	21	1,7	1,3	347,75
2,60	-2,77	0,20	20	17	1,7	1,3	282,19
2,80	-2,97	0,20	58	29	1,8	1,3	470,04
3,00	-3,17	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-15

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,14						
0,20	-0,34	0,20	12	12	1,1	1,1	155,95
0,40	-0,54	0,20	12	12	1,1	1,1	164,16
0,60	-0,74	0,20	11	11	1,2	1,2	158,59
0,80	-0,94	0,20	7	6	1,2	1,2	91,17
1,00	-1,14	0,20	9	9	1,3	1,3	138,90
1,20	-1,34	0,20	16	15	1,3	1,3	242,82
1,40	-1,54	0,20	23	19	1,4	1,3	306,85
1,60	-1,74	0,20	19	17	1,4	1,3	273,14
1,80	-1,94	0,20	37	24	1,5	1,3	390,73
2,00	-2,14	0,20	30	22	1,6	1,3	353,73
2,20	-2,34	0,20	30	22	1,6	1,3	353,73
2,40	-2,54	0,20	22	18	1,7	1,3	299,01
2,60	-2,74	0,20	16	15	1,7	1,3	242,82
2,80	-2,94	0,20	27	21	1,8	1,3	335,14
3,00	-3,14	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-16

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,04						
0,20	-0,24	0,20	5	2	1,1	1,1	30,54
0,40	-0,44	0,20	7	6	1,1	1,1	82,88
0,60	-0,64	0,20	15	14	1,2	1,2	207,70
0,80	-0,84	0,20	23	19	1,2	1,2	288,49
1,00	-1,04	0,20	19	17	1,3	1,3	268,47
1,20	-1,24	0,20	20	17	1,3	1,3	282,19
1,40	-1,44	0,20	18	16	1,4	1,3	263,60
1,60	-1,64	0,20	15	14	1,4	1,3	231,44
1,80	-1,84	0,20	38	24	1,5	1,3	395,44
2,00	-2,04	0,20	36	24	1,6	1,3	385,90
2,20	-2,24	0,20	33	23	1,6	1,3	370,55
2,40	-2,44	0,20	44	26	1,7	1,3	421,30
2,60	-2,64	0,20	44	26	1,7	1,3	421,30
2,80	-2,84	0,20	78	32	1,8	1,3	522,31
3,00	-3,04	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-17

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,19						
0,20	-0,39	0,20	3	0	1,1	1,1	0,00
0,40	-0,59	0,20	23	19	1,1	1,1	262,27
0,60	-0,79	0,20	13	13	1,2	1,2	185,04
0,80	-0,99	0,20	8	7	1,2	1,2	113,32
1,00	-1,19	0,20	10	10	1,3	1,3	157,17
1,20	-1,39	0,20	6	4	1,3	1,3	69,77
1,40	-1,59	0,20	6	4	1,4	1,3	69,77
1,60	-1,79	0,20	28	21	1,4	1,3	341,56
1,80	-1,99	0,20	68	31	1,5	1,3	498,11
2,00	-2,19	0,20	89	34	1,6	1,3	545,59
2,20	-2,39	0,20	54	28	1,6	1,3	457,43
2,40	-2,59	0,20	30	22	1,7	1,3	353,73
2,60	-2,79	0,20	48	27	1,7	1,3	436,65
2,80	-2,99	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-18

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,21						
0,20	-0,41	0,20	5	2	1,1	1,1	30,54
0,40	-0,61	0,20	13	13	1,1	1,1	176,23
0,60	-0,81	0,20	67	30	1,2	1,2	444,67
0,80	-1,01	0,20	14	13	1,2	1,2	206,15
1,00	-1,21	0,20	8	7	1,3	1,3	118,47
1,20	-1,41	0,20	10	10	1,3	1,3	159,90
1,40	-1,61	0,20	20	17	1,4	1,3	282,19
1,60	-1,81	0,20	27	21	1,4	1,3	335,14
1,80	-2,01	0,20	46	26	1,5	1,3	429,15
2,00	-2,21	0,20	55	28	1,6	1,3	460,67
2,20	-2,41	0,20	50	27	1,6	1,3	443,86
2,40	-2,61	0,20	33	23	1,7	1,3	370,55
2,60	-2,81	0,20	72	31	1,7	1,3	508,19
2,80	-3,01	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-19

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,20						
0,20	-0,40	0,20	6	4	1,1	1,1	56,65
0,40	-0,60	0,20	23	19	1,1	1,1	262,27
0,60	-0,80	0,20	42	25	1,2	1,2	370,73
0,80	-1,00	0,20	25	20	1,2	1,2	302,32
1,00	-1,20	0,20	20	17	1,3	1,3	277,37
1,20	-1,40	0,20	24	19	1,3	1,3	314,36
1,40	-1,60	0,20	30	22	1,4	1,3	353,73
1,60	-1,80	0,20	33	23	1,4	1,3	370,55
1,80	-2,00	0,20	40	25	1,5	1,3	404,49
2,00	-2,20	0,20	38	24	1,6	1,3	395,44
2,20	-2,40	0,20	35	23	1,6	1,3	380,93
2,40	-2,60	0,20	24	19	1,7	1,3	314,36
2,60	-2,80	0,20	22	18	1,7	1,3	299,01
2,80	-3,00	0,20	78	32	1,8	1,3	522,31
3,00	-3,20	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-20

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,04						
0,20	-0,26	0,20	6	4	1,1	1,1	56,65
0,40	-0,46	0,20	11	11	1,1	1,1	151,04
0,60	-0,66	0,20	16	15	1,2	1,2	217,92
0,80	-0,86	0,20	6	4	1,2	1,2	65,60
1,00	-1,06	0,20	5	2	1,3	1,3	36,96
1,20	-1,26	0,20	7	6	1,3	1,3	96,97
1,40	-1,46	0,20	22	18	1,4	1,3	299,01
1,60	-1,66	0,20	32	22	1,4	1,3	365,12
1,80	-1,86	0,20	45	26	1,5	1,3	425,27
2,00	-2,06	0,20	21	18	1,6	1,3	290,80
2,20	-2,26	0,20	18	16	1,6	1,3	263,60
2,40	-2,46	0,20	18	16	1,7	1,3	263,60
2,60	-2,66	0,20	18	16	1,7	1,3	263,60
2,80	-2,86	0,20	33	23	1,8	1,3	370,55
3,00	-3,06	0,20	67	30	1,8	1,3	495,49
3,20	-3,26	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-21

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,03						
0,20	-0,17	0,20	3	0	1,1	1,1	0,00
0,40	-0,37	0,20	17	16	1,1	1,1	216,68
0,60	-0,57	0,20	13	13	1,2	1,2	185,04
0,80	-0,77	0,20	15	14	1,2	1,2	217,59
1,00	-0,97	0,20	21	18	1,3	1,3	285,83
1,20	-1,17	0,20	18	16	1,3	1,3	263,60
1,40	-1,37	0,20	18	16	1,4	1,3	263,60
1,60	-1,57	0,20	11	11	1,4	1,3	176,72
1,80	-1,77	0,20	15	14	1,5	1,3	231,44
2,00	-1,97	0,20	24	19	1,6	1,3	314,36
2,20	-2,17	0,20	13	13	1,6	1,3	206,19
2,40	-2,37	0,20	27	21	1,7	1,3	335,14
2,60	-2,57	0,20	26	20	1,7	1,3	328,48
2,80	-2,77	0,20	19	17	1,8	1,3	273,14
3,00	-2,97	0,20	15	14	1,8	1,3	231,44
3,20	-3,17	0,20	16	15	1,9	1,3	242,82
3,40	-3,37	0,20	42	25	1,9	1,3	413,10
3,60	-3,57	0,20	31	22	2,0	1,3	359,52
3,80	-3,77	0,20	43	26	2,1	1,3	417,25
4,00	-3,97	0,20	74	32	2,1	1,3	513,03
4,20	-4,17	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-22

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,01						
0,20	-0,19	0,20	3	0	1,1	1,1	0,00
0,40	-0,39	0,20	13	13	1,1	1,1	176,23
0,60	-0,59	0,20	10	10	1,2	1,2	143,50
0,80	-0,79	0,20	7	6	1,2	1,2	91,17
1,00	-0,99	0,20	4	0	1,3	1,3	0,00
1,20	-1,19	0,20	4	0	1,3	1,3	0,00
1,40	-1,39	0,20	5	2	1,4	1,3	37,61
1,60	-1,59	0,20	10	10	1,4	1,3	159,90
1,80	-1,79	0,20	41	25	1,5	1,3	408,84
2,00	-1,99	0,20	50	27	1,6	1,3	443,86
2,20	-2,19	0,20	33	23	1,6	1,3	370,55
2,40	-2,39	0,20	34	23	1,7	1,3	375,81
2,60	-2,59	0,20	29	21	1,7	1,3	347,75
2,80	-2,79	0,20	40	25	1,8	1,3	404,49
3,00	-2,99	0,20	67	30	1,8	1,3	495,49
3,20	-3,19	0,20	47	27	1,9	1,3	432,94
3,40	-3,39	0,20	44	26	1,9	1,3	421,30
3,60	-3,59	0,20	64	30	2,0	1,3	487,41
3,80	-3,79	0,20	38	24	2,1	1,3	395,44
4,00	-3,99	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,20 METROS

CUADRO COMPARATIVO RESISTENCIA / PROFUNDIDAD RELATIVA A P_0

PENETRACIONES DINÁMICAS

LEYENDA

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

LEYENDA	
	< 100 kPa
	100 a 200 kPa
	> 200 kPa
R	Rechazo

ENsayos de penetración dinámica

D-1

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,23						
0,20	0,03	0,20	8	7	1,0	1,0	89,24
0,40	-0,17	0,20	8	7	1,1	1,1	93,04
0,60	-0,37	0,20	11	11	1,1	1,1	141,98
0,80	-0,57	0,20	9	9	1,2	1,2	117,99
1,00	-0,77	0,20	11	11	1,2	1,2	153,12
1,20	-0,97	0,20	13	13	1,3	1,3	185,15
1,40	-1,17	0,20	10	10	1,3	1,3	147,36
1,60	-1,37	0,20	12	12	1,4	1,3	177,01
1,80	-1,57	0,20	20	17	1,4	1,3	260,07
2,00	-1,77	0,20	18	16	1,4	1,3	242,94
2,20	-1,97	0,20	21	18	1,5	1,3	268,00
2,40	-2,17	0,20	23	19	1,5	1,3	282,79
2,60	-2,37	0,20	36	24	1,6	1,3	355,64
2,80	-2,57	0,20	24	19	1,6	1,3	289,71
3,00	-2,77	0,20	16	15	1,7	1,3	223,79
3,20	-2,97	0,20	10	10	1,7	1,3	147,36
3,40	-3,17	0,20	7	6	1,8	1,3	89,37
3,60	-3,37	0,20	20	17	1,8	1,3	260,07
3,80	-3,57	0,20	7	6	1,8	1,3	89,37
4,00	-3,77	0,20	11	11	1,9	1,3	162,86
4,20	-3,97	0,20	11	11	1,9	1,3	162,86
4,40	-4,17	0,20	13	13	2,0	1,3	190,02
4,60	-4,37	0,20	34	23	2,0	1,3	346,35
4,80	-4,57	0,20	41	25	2,1	1,3	376,79
5,00	-4,77	0,20	55	28	2,1	1,3	424,56
5,20	-4,97	0,20	55	28	2,2	1,3	424,56
5,40	-5,17	0,20	47	27	2,2	1,3	399,00
5,60	-5,37	0,20	74	32	2,2	1,3	472,80
5,80	-5,57	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-2

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,33						
0,20	0,13	0,20	7	6	1,0	1,0	71,80
0,40	-0,07	0,20	7	6	1,1	1,1	74,86
0,60	-0,27	0,20	6	4	1,1	1,1	56,06
0,80	-0,47	0,20	4	0	1,2	1,2	0,00
1,00	-0,67	0,20	7	6	1,2	1,2	84,02
1,20	-0,87	0,20	9	9	1,3	1,3	126,89
1,40	-1,07	0,20	12	12	1,3	1,3	177,01
1,60	-1,27	0,20	10	10	1,4	1,3	147,36
1,80	-1,47	0,20	8	7	1,4	1,3	111,08
2,00	-1,67	0,20	7	6	1,4	1,3	89,37
2,20	-1,87	0,20	8	7	1,5	1,3	111,08
2,40	-2,07	0,20	9	9	1,5	1,3	130,23
2,60	-2,27	0,20	13	13	1,6	1,3	190,02
2,80	-2,47	0,20	16	15	1,6	1,3	223,79
3,00	-2,67	0,20	20	17	1,7	1,3	260,07
3,20	-2,87	0,20	49	27	1,7	1,3	405,77
3,40	-3,07	0,20	42	25	1,8	1,3	380,71
3,60	-3,27	0,20	42	25	1,8	1,3	380,71
3,80	-3,47	0,20	27	21	1,8	1,3	308,87
4,00	-3,67	0,20	15	14	1,9	1,3	213,29
4,20	-3,87	0,20	10	10	1,9	1,3	147,36
4,40	-4,07	0,20	14	13	2,0	1,3	202,07
4,60	-4,27	0,20	26	20	2,0	1,3	302,73
4,80	-4,47	0,20	43	26	2,1	1,3	384,53
5,00	-4,67	0,20	49	27	2,1	1,3	405,77
5,20	-4,87	0,20	37	24	2,2	1,3	360,10
5,40	-5,07	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-3

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,42						
0,20	0,22	0,20	8	7	1,0	1,0	89,24
0,40	0,02	0,20	9	9	1,1	1,1	109,08
0,60	-0,18	0,20	13	13	1,1	1,1	165,66
0,80	-0,38	0,20	16	15	1,2	1,2	202,75
1,00	-0,58	0,20	11	11	1,2	1,2	153,12
1,20	-0,78	0,20	7	6	1,3	1,3	87,08
1,40	-0,98	0,20	9	9	1,3	1,3	130,23
1,60	-1,18	0,20	10	10	1,4	1,3	147,36
1,80	-1,38	0,20	8	7	1,4	1,3	111,08
2,00	-1,58	0,20	8	7	1,4	1,3	111,08
2,20	-1,78	0,20	10	10	1,5	1,3	147,36
2,40	-1,98	0,20	11	11	1,5	1,3	162,86
2,60	-2,18	0,20	16	15	1,6	1,3	223,79
2,80	-2,38	0,20	21	18	1,6	1,3	268,00
3,00	-2,58	0,20	64	30	1,7	1,3	449,20
3,20	-2,78	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-4

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,23						
0,20	0,03	0,20	2	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,17	0,20	14	13	1,1	1,1	169,26
0,60	-0,37	0,20	11	11	1,1	1,1	141,98
0,80	-0,57	0,20	11	11	1,2	1,2	147,55
1,00	-0,77	0,20	13	13	1,2	1,2	178,66
1,20	-0,97	0,20	13	13	1,3	1,3	185,15
1,40	-1,17	0,20	13	13	1,3	1,3	190,02
1,60	-1,37	0,20	12	12	1,4	1,3	177,01
1,80	-1,57	0,20	12	12	1,4	1,3	177,01
2,00	-1,77	0,20	11	11	1,4	1,3	162,86
2,20	-1,97	0,20	14	13	1,5	1,3	202,07
2,40	-2,17	0,20	12	12	1,5	1,3	177,01
2,60	-2,37	0,20	23	19	1,6	1,3	282,79
2,80	-2,57	0,20	21	18	1,6	1,3	268,00
3,00	-2,77	0,20	56	29	1,7	1,3	427,49
3,20	-2,97	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-5

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,00						
0,20	-0,20	0,20	7	6	1,0	1,0	71,80
0,40	-0,40	0,20	6	4	1,1	1,1	53,86
0,60	-0,60	0,20	12	12	1,1	1,1	154,32
0,80	-0,80	0,20	11	11	1,2	1,2	147,55
1,00	-1,00	0,20	12	12	1,2	1,2	166,42
1,20	-1,20	0,20	10	10	1,3	1,3	143,59
1,40	-1,40	0,20	8	7	1,3	1,3	111,08
1,60	-1,60	0,20	9	9	1,4	1,3	130,23
1,80	-1,80	0,20	11	11	1,4	1,3	162,86
2,00	-2,00	0,20	18	16	1,4	1,3	242,94
2,20	-2,20	0,20	14	13	1,5	1,3	202,07
2,40	-2,40	0,20	21	18	1,5	1,3	268,00
2,60	-2,60	0,20	64	30	1,6	1,3	449,20
2,80	-2,80	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-6

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,04						
0,20	-0,16	0,20	3	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,36	0,20	14	13	1,1	1,1	169,26
0,60	-0,56	0,20	17	16	1,1	1,1	203,69
0,80	-0,76	0,20	16	15	1,2	1,2	202,75
1,00	-0,96	0,20	12	12	1,2	1,2	166,42
1,20	-1,16	0,20	9	9	1,3	1,3	126,89
1,40	-1,36	0,20	7	6	1,3	1,3	89,37
1,60	-1,56	0,20	8	7	1,4	1,3	111,08
1,80	-1,76	0,20	9	9	1,4	1,3	130,23
2,00	-1,96	0,20	10	10	1,4	1,3	147,36
2,20	-2,16	0,20	21	18	1,5	1,3	268,00
2,40	-2,36	0,20	31	22	1,5	1,3	331,33
2,60	-2,56	0,20	53	28	1,6	1,3	418,53
2,80	-2,76	0,20	53	28	1,6	1,3	418,53
3,00	-2,96	0,20	72	31	1,7	1,3	468,35
3,20	-3,16	0,20	81	33	1,7	1,3	487,50
3,40	-3,36	0,20	48	27	1,8	1,3	402,42
3,60	-3,56	0,20	38	24	1,8	1,3	364,43
3,80	-3,76	0,20	25	20	1,8	1,3	296,35
4,00	-3,96	0,20	27	21	1,9	1,3	308,87
4,20	-4,16	0,20	39	25	1,9	1,3	368,66
4,40	-4,36	0,20	51	28	2,0	1,3	412,28
4,60	-4,56	0,20	66	30	2,0	1,3	454,20
4,80	-4,76	0,20	47	27	2,1	1,3	399,00
5,00	-4,96	0,20	47	27	2,1	1,3	399,00
5,20	-5,16	0,20	37	24	2,2	1,3	360,10
5,40	-5,36	0,20	90	34	2,2	1,3	504,63
5,60	-5,56	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-7

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,01						
0,20	-0,19	0,20	16	15	1,0	1,0	179,79
0,40	-0,39	0,20	7	6	1,1	1,1	74,86
0,60	-0,59	0,20	10	10	1,1	1,1	128,47
0,80	-0,79	0,20	14	13	1,2	1,2	183,08
1,00	-0,99	0,20	15	14	1,2	1,2	200,53
1,20	-1,19	0,20	16	15	1,3	1,3	218,05
1,40	-1,39	0,20	22	18	1,3	1,3	275,57
1,60	-1,59	0,20	22	18	1,4	1,3	275,57
1,80	-1,79	0,20	20	17	1,4	1,3	260,07
2,00	-1,99	0,20	13	13	1,4	1,3	190,02
2,20	-2,19	0,20	14	13	1,5	1,3	202,07
2,40	-2,39	0,20	29	21	1,5	1,3	320,49
2,60	-2,59	0,20	45	26	1,6	1,3	391,93
2,80	-2,79	0,20	25	20	1,6	1,3	296,35
3,00	-2,99	0,20	26	20	1,7	1,3	302,73
3,20	-3,19	0,20	38	24	1,7	1,3	364,43
3,40	-3,39	0,20	42	25	1,8	1,3	380,71
3,60	-3,59	0,20	17	16	1,8	1,3	233,64
3,80	-3,79	0,20	22	18	1,8	1,3	275,57
4,00	-3,99	0,20	31	22	1,9	1,3	331,33
4,20	-4,19	0,20	41	25	1,9	1,3	376,79
4,40	-4,39	0,20	44	26	2,0	1,3	388,27
4,60	-4,59	0,20	43	26	2,0	1,3	384,53
4,80	-4,79	0,20	66	30	2,1	1,3	454,20
5,00	-4,99	0,20	89	34	2,1	1,3	502,82
5,20	-5,19	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-8

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,10						
0,20	-0,30	0,20	23	19	1,0	1,0	227,20
0,40	-0,50	0,20	25	20	1,1	1,1	248,23
0,60	-0,70	0,20	16	15	1,1	1,1	195,10
0,80	-0,90	0,20	11	11	1,2	1,2	147,55
1,00	-1,10	0,20	14	13	1,2	1,2	189,98
1,20	-1,30	0,20	14	13	1,3	1,3	196,89
1,40	-1,50	0,20	12	12	1,3	1,3	177,01
1,60	-1,70	0,20	15	14	1,4	1,3	213,29
1,80	-1,90	0,20	13	13	1,4	1,3	190,02
2,00	-2,10	0,20	11	11	1,4	1,3	162,86
2,20	-2,30	0,20	14	13	1,5	1,3	202,07
2,40	-2,50	0,20	14	13	1,5	1,3	202,07
2,60	-2,70	0,20	15	14	1,6	1,3	213,29
2,80	-2,90	0,20	35	23	1,6	1,3	351,06
3,00	-3,10	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-9

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,04						
0,20	-0,16	0,20	11	11	1,0	1,0	130,85
0,40	-0,36	0,20	10	10	1,1	1,1	123,43
0,60	-0,56	0,20	10	10	1,1	1,1	128,47
0,80	-0,76	0,20	12	12	1,2	1,2	160,37
1,00	-0,96	0,20	14	13	1,2	1,2	189,98
1,20	-1,16	0,20	12	12	1,3	1,3	172,47
1,40	-1,36	0,20	12	12	1,3	1,3	177,01
1,60	-1,56	0,20	10	10	1,4	1,3	147,36
1,80	-1,76	0,20	9	9	1,4	1,3	130,23
2,00	-1,96	0,20	8	7	1,4	1,3	111,08
2,20	-2,16	0,20	11	11	1,5	1,3	162,86
2,40	-2,36	0,20	19	17	1,5	1,3	251,73
2,60	-2,56	0,20	30	22	1,6	1,3	326,00
2,80	-2,76	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-10

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,02						
0,20	-0,18	0,20	2	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,38	0,20	13	13	1,1	1,1	159,17
0,60	-0,58	0,20	33	23	1,1	1,1	297,71
0,80	-0,78	0,20	33	23	1,2	1,2	309,39
1,00	-0,98	0,20	24	19	1,2	1,2	272,38
1,20	-1,18	0,20	14	13	1,3	1,3	196,89
1,40	-1,38	0,20	12	12	1,3	1,3	177,01
1,60	-1,58	0,20	16	15	1,4	1,3	223,79
1,80	-1,78	0,20	17	16	1,4	1,3	233,64
2,00	-1,98	0,20	21	18	1,4	1,3	268,00
2,20	-2,18	0,20	21	18	1,5	1,3	268,00
2,40	-2,38	0,20	15	14	1,5	1,3	213,29
2,60	-2,58	0,20	20	17	1,6	1,3	260,07
2,80	-2,78	0,20	35	23	1,6	1,3	351,06
3,00	-2,98	0,20	71	31	1,7	1,3	466,07
3,20	-3,18	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-11

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,06						
0,20	-0,26	0,20	13	13	1,0	1,0	152,67
0,40	-0,46	0,20	23	19	1,1	1,1	236,87
0,60	-0,66	0,20	24	19	1,1	1,1	252,57
0,80	-0,86	0,20	20	17	1,2	1,2	235,62
1,00	-1,06	0,20	18	16	1,2	1,2	228,40
1,20	-1,26	0,20	14	13	1,3	1,3	196,89
1,40	-1,46	0,20	12	12	1,3	1,3	177,01
1,60	-1,66	0,20	13	13	1,4	1,3	190,02
1,80	-1,86	0,20	19	17	1,4	1,3	251,73
2,00	-2,06	0,20	32	22	1,4	1,3	336,49
2,20	-2,26	0,20	32	22	1,5	1,3	336,49
2,40	-2,46	0,20	32	22	1,5	1,3	336,49
2,60	-2,66	0,20	34	23	1,6	1,3	346,35
2,80	-2,86	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-12

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,02						
0,20	-0,18	0,20	40	25	1,0	1,0	299,49
0,40	-0,38	0,20	8	7	1,1	1,1	93,04
0,60	-0,58	0,20	19	17	1,1	1,1	219,46
0,80	-0,78	0,20	10	10	1,2	1,2	133,51
1,00	-0,98	0,20	6	4	1,2	1,2	60,46
1,20	-1,18	0,20	6	4	1,3	1,3	62,65
1,40	-1,38	0,20	6	4	1,3	1,3	64,30
1,60	-1,58	0,20	13	13	1,4	1,3	190,02
1,80	-1,78	0,20	23	19	1,4	1,3	282,79
2,00	-1,98	0,20	35	23	1,4	1,3	351,06
2,20	-2,18	0,20	61	29	1,5	1,3	441,39
2,40	-2,38	0,20	51	28	1,5	1,3	412,28
2,60	-2,58	0,20	40	25	1,6	1,3	372,78
2,80	-2,78	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-13

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,06						
0,20	-0,26	0,20	6	4	1,0	1,0	51,66
0,40	-0,46	0,20	7	6	1,1	1,1	74,86
0,60	-0,66	0,20	28	21	1,1	1,1	274,42
0,80	-0,86	0,20	58	29	1,2	1,2	392,46
1,00	-1,06	0,20	34	23	1,2	1,2	325,63
1,20	-1,26	0,20	25	20	1,3	1,3	288,75
1,40	-1,46	0,20	18	16	1,3	1,3	242,94
1,60	-1,66	0,20	18	16	1,4	1,3	242,94
1,80	-1,86	0,20	18	16	1,4	1,3	242,94
2,00	-2,06	0,20	23	19	1,4	1,3	282,79
2,20	-2,26	0,20	23	19	1,5	1,3	282,79
2,40	-2,46	0,20	19	17	1,5	1,3	251,73
2,60	-2,66	0,20	19	17	1,6	1,3	251,73
2,80	-2,86	0,20	23	19	1,6	1,3	282,79
3,00	-3,06	0,20	83	33	1,7	1,3	491,47
3,20	-3,26	0,20	84	33	1,7	1,3	493,41
3,40	-3,46	0,20	67	30	1,8	1,3	456,65
3,60	-3,66	0,20	47	27	1,8	1,3	399,00
3,80	-3,86	0,20	29	21	1,8	1,3	320,49
4,00	-4,06	0,20	23	19	1,9	1,3	282,79
4,20	-4,26	0,20	30	22	1,9	1,3	326,00
4,40	-4,46	0,20	38	24	2,0	1,3	364,43
4,60	-4,66	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-14

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,17						
0,20	-0,37	0,20	10	10	1,0	1,0	118,39
0,40	-0,57	0,20	13	13	1,1	1,1	159,17
0,60	-0,77	0,20	10	10	1,1	1,1	128,47
0,80	-0,97	0,20	10	10	1,2	1,2	133,51
1,00	-1,17	0,20	10	10	1,2	1,2	138,55
1,20	-1,37	0,20	15	14	1,3	1,3	207,82
1,40	-1,57	0,20	24	19	1,3	1,3	289,71
1,60	-1,77	0,20	29	21	1,4	1,3	320,49
1,80	-1,97	0,20	38	24	1,4	1,3	364,43
2,00	-2,17	0,20	44	26	1,4	1,3	388,27
2,20	-2,37	0,20	40	25	1,5	1,3	372,78
2,40	-2,57	0,20	29	21	1,5	1,3	320,49
2,60	-2,77	0,20	20	17	1,6	1,3	260,07
2,80	-2,97	0,20	58	29	1,6	1,3	433,19
3,00	-3,17	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-15

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,14						
0,20	-0,34	0,20	12	12	1,0	1,0	142,21
0,40	-0,54	0,20	12	12	1,1	1,1	148,26
0,60	-0,74	0,20	11	11	1,1	1,1	141,98
0,80	-0,94	0,20	7	6	1,2	1,2	80,97
1,00	-1,14	0,20	9	9	1,2	1,2	122,44
1,20	-1,34	0,20	16	15	1,3	1,3	218,05
1,40	-1,54	0,20	23	19	1,3	1,3	282,79
1,60	-1,74	0,20	19	17	1,4	1,3	251,73
1,80	-1,94	0,20	37	24	1,4	1,3	360,10
2,00	-2,14	0,20	30	22	1,4	1,3	326,00
2,20	-2,34	0,20	30	22	1,5	1,3	326,00
2,40	-2,54	0,20	22	18	1,5	1,3	275,57
2,60	-2,74	0,20	16	15	1,6	1,3	223,79
2,80	-2,94	0,20	27	21	1,6	1,3	308,87
3,00	-3,14	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-16

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,04						
0,20	-0,24	0,20	5	2	1,0	1,0	27,85
0,40	-0,44	0,20	7	6	1,1	1,1	74,86
0,60	-0,64	0,20	15	14	1,1	1,1	185,95
0,80	-0,84	0,20	23	19	1,2	1,2	256,21
1,00	-1,04	0,20	19	17	1,2	1,2	236,67
1,20	-1,24	0,20	20	17	1,3	1,3	253,40
1,40	-1,44	0,20	18	16	1,3	1,3	242,94
1,60	-1,64	0,20	15	14	1,4	1,3	213,29
1,80	-1,84	0,20	38	24	1,4	1,3	364,43
2,00	-2,04	0,20	36	24	1,4	1,3	355,64
2,20	-2,24	0,20	33	23	1,5	1,3	341,50
2,40	-2,44	0,20	44	26	1,5	1,3	388,27
2,60	-2,64	0,20	44	26	1,6	1,3	388,27
2,80	-2,84	0,20	78	32	1,6	1,3	481,36
3,00	-3,04	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-17

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,19						
0,20	-0,39	0,20	3	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,59	0,20	23	19	1,1	1,1	236,87
0,60	-0,79	0,20	13	13	1,1	1,1	165,66
0,80	-0,99	0,20	8	7	1,2	1,2	100,64
1,00	-1,19	0,20	10	10	1,2	1,2	138,55
1,20	-1,39	0,20	6	4	1,3	1,3	62,65
1,40	-1,59	0,20	6	4	1,3	1,3	64,30
1,60	-1,79	0,20	28	21	1,4	1,3	314,78
1,80	-1,99	0,20	68	31	1,4	1,3	459,06
2,00	-2,19	0,20	89	34	1,4	1,3	502,82
2,20	-2,39	0,20	54	28	1,5	1,3	421,57
2,40	-2,59	0,20	30	22	1,5	1,3	326,00
2,60	-2,79	0,20	48	27	1,6	1,3	402,42
2,80	-2,99	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-18

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,21						
0,20	-0,41	0,20	5	2	1,0	1,0	27,85
0,40	-0,61	0,20	13	13	1,1	1,1	159,17
0,60	-0,81	0,20	67	30	1,1	1,1	398,10
0,80	-1,01	0,20	14	13	1,2	1,2	183,08
1,00	-1,21	0,20	8	7	1,2	1,2	104,43
1,20	-1,41	0,20	10	10	1,3	1,3	143,59
1,40	-1,61	0,20	20	17	1,3	1,3	260,07
1,60	-1,81	0,20	27	21	1,4	1,3	308,87
1,80	-2,01	0,20	46	26	1,4	1,3	395,50
2,00	-2,21	0,20	55	28	1,4	1,3	424,56
2,20	-2,41	0,20	50	27	1,5	1,3	409,06
2,40	-2,61	0,20	33	23	1,5	1,3	341,50
2,60	-2,81	0,20	72	31	1,6	1,3	468,35
2,80	-3,01	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-19

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,20						
0,20	-0,40	0,20	6	4	1,0	1,0	51,66
0,40	-0,60	0,20	23	19	1,1	1,1	236,87
0,60	-0,80	0,20	42	25	1,1	1,1	331,90
0,80	-1,00	0,20	25	20	1,2	1,2	268,49
1,00	-1,20	0,20	20	17	1,2	1,2	244,51
1,20	-1,40	0,20	24	19	1,3	1,3	282,29
1,40	-1,60	0,20	30	22	1,3	1,3	326,00
1,60	-1,80	0,20	33	23	1,4	1,3	341,50
1,80	-2,00	0,20	40	25	1,4	1,3	372,78
2,00	-2,20	0,20	38	24	1,4	1,3	364,43
2,20	-2,40	0,20	35	23	1,5	1,3	351,06
2,40	-2,60	0,20	24	19	1,5	1,3	289,71
2,60	-2,80	0,20	22	18	1,6	1,3	275,57
2,80	-3,00	0,20	78	32	1,6	1,3	481,36
3,00	-3,20	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-20

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,04						
0,20	-0,26	0,20	6	4	1,0	1,0	51,66
0,40	-0,46	0,20	11	11	1,1	1,1	136,41
0,60	-0,66	0,20	16	15	1,1	1,1	195,10
0,80	-0,86	0,20	6	4	1,2	1,2	58,26
1,00	-1,06	0,20	5	2	1,2	1,2	32,58
1,20	-1,26	0,20	7	6	1,3	1,3	87,08
1,40	-1,46	0,20	22	18	1,3	1,3	275,57
1,60	-1,66	0,20	32	22	1,4	1,3	336,49
1,80	-1,86	0,20	45	26	1,4	1,3	391,93
2,00	-2,06	0,20	21	18	1,4	1,3	268,00
2,20	-2,26	0,20	18	16	1,5	1,3	242,94
2,40	-2,46	0,20	18	16	1,5	1,3	242,94
2,60	-2,66	0,20	18	16	1,6	1,3	242,94
2,80	-2,86	0,20	33	23	1,6	1,3	341,50
3,00	-3,06	0,20	67	30	1,7	1,3	456,65
3,20	-3,26	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-21

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,03						
0,20	-0,17	0,20	3	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,37	0,20	17	16	1,1	1,1	195,70
0,60	-0,57	0,20	13	13	1,1	1,1	165,66
0,80	-0,77	0,20	15	14	1,2	1,2	193,24
1,00	-0,97	0,20	21	18	1,2	1,2	251,97
1,20	-1,17	0,20	18	16	1,3	1,3	236,71
1,40	-1,37	0,20	18	16	1,3	1,3	242,94
1,60	-1,57	0,20	11	11	1,4	1,3	162,86
1,80	-1,77	0,20	15	14	1,4	1,3	213,29
2,00	-1,97	0,20	24	19	1,4	1,3	289,71
2,20	-2,17	0,20	13	13	1,5	1,3	190,02
2,40	-2,37	0,20	27	21	1,5	1,3	308,87
2,60	-2,57	0,20	26	20	1,6	1,3	302,73
2,80	-2,77	0,20	19	17	1,6	1,3	251,73
3,00	-2,97	0,20	15	14	1,7	1,3	213,29
3,20	-3,17	0,20	16	15	1,7	1,3	223,79
3,40	-3,37	0,20	42	25	1,8	1,3	380,71
3,60	-3,57	0,20	31	22	1,8	1,3	331,33
3,80	-3,77	0,20	43	26	1,8	1,3	384,53
4,00	-3,97	0,20	74	32	1,9	1,3	472,80
4,20	-4,17	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-22

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,01						
0,20	-0,19	0,20	3	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,39	0,20	13	13	1,1	1,1	159,17
0,60	-0,59	0,20	10	10	1,1	1,1	128,47
0,80	-0,79	0,20	7	6	1,2	1,2	80,97
1,00	-0,99	0,20	4	0	1,2	1,2	0,00
1,20	-1,19	0,20	4	0	1,3	1,3	0,00
1,40	-1,39	0,20	5	2	1,3	1,3	34,66
1,60	-1,59	0,20	10	10	1,4	1,3	147,36
1,80	-1,79	0,20	41	25	1,4	1,3	376,79
2,00	-1,99	0,20	50	27	1,4	1,3	409,06
2,20	-2,19	0,20	33	23	1,5	1,3	341,50
2,40	-2,39	0,20	34	23	1,5	1,3	346,35
2,60	-2,59	0,20	29	21	1,6	1,3	320,49
2,80	-2,79	0,20	40	25	1,6	1,3	372,78
3,00	-2,99	0,20	67	30	1,7	1,3	456,65
3,20	-3,19	0,20	47	27	1,7	1,3	399,00
3,40	-3,39	0,20	44	26	1,8	1,3	388,27
3,60	-3,59	0,20	64	30	1,8	1,3	449,20
3,80	-3,79	0,20	38	24	1,8	1,3	364,43
4,00	-3,99	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 1,50 METROS

CUADRO COMPARATIVO RESISTENCIA / PROFUNDIDAD RELATIVA A P_o

PENETRACIONES DINÁMICAS

LEYENDA

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

LEYENDA	
	< 100 kPa
	100 a 200 kPa
	> 200 kPa
R	Rechazo

ENsayos de penetración dinámica

D-1

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,23						
0,20	0,03	0,20	8	7	1,0	1,0	81,09
0,40	-0,17	0,20	8	7	1,1	1,1	83,71
0,60	-0,37	0,20	11	11	1,1	1,1	126,56
0,80	-0,57	0,20	9	9	1,1	1,1	104,27
1,00	-0,77	0,20	11	11	1,2	1,2	134,23
1,20	-0,97	0,20	13	13	1,2	1,2	161,09
1,40	-1,17	0,20	10	10	1,2	1,2	128,40
1,60	-1,37	0,20	12	12	1,3	1,3	158,40
1,80	-1,57	0,20	20	17	1,3	1,3	238,85
2,00	-1,77	0,20	18	16	1,3	1,3	223,11
2,20	-1,97	0,20	21	18	1,4	1,3	246,13
2,40	-2,17	0,20	23	19	1,4	1,3	259,72
2,60	-2,37	0,20	36	24	1,4	1,3	326,62
2,80	-2,57	0,20	24	19	1,5	1,3	266,07
3,00	-2,77	0,20	16	15	1,5	1,3	205,53
3,20	-2,97	0,20	10	10	1,5	1,3	135,34
3,40	-3,17	0,20	7	6	1,6	1,3	82,08
3,60	-3,37	0,20	20	17	1,6	1,3	238,85
3,80	-3,57	0,20	7	6	1,6	1,3	82,08
4,00	-3,77	0,20	11	11	1,7	1,3	149,57
4,20	-3,97	0,20	11	11	1,7	1,3	149,57
4,40	-4,17	0,20	13	13	1,7	1,3	174,52
4,60	-4,37	0,20	34	23	1,8	1,3	318,09
4,80	-4,57	0,20	41	25	1,8	1,3	346,05
5,00	-4,77	0,20	55	28	1,8	1,3	389,91
5,20	-4,97	0,20	55	28	1,9	1,3	389,91
5,40	-5,17	0,20	47	27	1,9	1,3	366,44
5,60	-5,37	0,20	74	32	1,9	1,3	434,22
5,80	-5,57	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-2

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,33						
0,20	0,13	0,20	7	6	1,0	1,0	65,24
0,40	-0,07	0,20	7	6	1,1	1,1	67,34
0,60	-0,27	0,20	6	4	1,1	1,1	49,97
0,80	-0,47	0,20	4	0	1,1	1,1	0,00
1,00	-0,67	0,20	7	6	1,2	1,2	73,66
1,20	-0,87	0,20	9	9	1,2	1,2	110,41
1,40	-1,07	0,20	12	12	1,2	1,2	154,23
1,60	-1,27	0,20	10	10	1,3	1,3	131,87
1,80	-1,47	0,20	8	7	1,3	1,3	102,02
2,00	-1,67	0,20	7	6	1,3	1,3	82,08
2,20	-1,87	0,20	8	7	1,4	1,3	102,02
2,40	-2,07	0,20	9	9	1,4	1,3	119,61
2,60	-2,27	0,20	13	13	1,4	1,3	174,52
2,80	-2,47	0,20	16	15	1,5	1,3	205,53
3,00	-2,67	0,20	20	17	1,5	1,3	238,85
3,20	-2,87	0,20	49	27	1,5	1,3	372,66
3,40	-3,07	0,20	42	25	1,6	1,3	349,64
3,60	-3,27	0,20	42	25	1,6	1,3	349,64
3,80	-3,47	0,20	27	21	1,6	1,3	283,66
4,00	-3,67	0,20	15	14	1,7	1,3	195,89
4,20	-3,87	0,20	10	10	1,7	1,3	135,34
4,40	-4,07	0,20	14	13	1,7	1,3	185,59
4,60	-4,27	0,20	26	20	1,8	1,3	278,03
4,80	-4,47	0,20	43	26	1,8	1,3	353,16
5,00	-4,67	0,20	49	27	1,8	1,3	372,66
5,20	-4,87	0,20	37	24	1,9	1,3	330,72
5,40	-5,07	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-3

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,42						
0,20	0,22	0,20	8	7	1,0	1,0	81,09
0,40	0,02	0,20	9	9	1,1	1,1	98,14
0,60	-0,18	0,20	13	13	1,1	1,1	147,67
0,80	-0,38	0,20	16	15	1,1	1,1	179,18
1,00	-0,58	0,20	11	11	1,2	1,2	134,23
1,20	-0,78	0,20	7	6	1,2	1,2	75,76
1,40	-0,98	0,20	9	9	1,2	1,2	113,47
1,60	-1,18	0,20	10	10	1,3	1,3	131,87
1,80	-1,38	0,20	8	7	1,3	1,3	102,02
2,00	-1,58	0,20	8	7	1,3	1,3	102,02
2,20	-1,78	0,20	10	10	1,4	1,3	135,34
2,40	-1,98	0,20	11	11	1,4	1,3	149,57
2,60	-2,18	0,20	16	15	1,4	1,3	205,53
2,80	-2,38	0,20	21	18	1,5	1,3	246,13
3,00	-2,58	0,20	64	30	1,5	1,3	412,54
3,20	-2,78	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-4

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,23						
0,20	0,03	0,20	2	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,17	0,20	14	13	1,1	1,1	152,28
0,60	-0,37	0,20	11	11	1,1	1,1	126,56
0,80	-0,57	0,20	11	11	1,1	1,1	130,40
1,00	-0,77	0,20	13	13	1,2	1,2	156,62
1,20	-0,97	0,20	13	13	1,2	1,2	161,09
1,40	-1,17	0,20	13	13	1,2	1,2	165,57
1,60	-1,37	0,20	12	12	1,3	1,3	158,40
1,80	-1,57	0,20	12	12	1,3	1,3	162,57
2,00	-1,77	0,20	11	11	1,3	1,3	149,57
2,20	-1,97	0,20	14	13	1,4	1,3	185,59
2,40	-2,17	0,20	12	12	1,4	1,3	162,57
2,60	-2,37	0,20	23	19	1,4	1,3	259,72
2,80	-2,57	0,20	21	18	1,5	1,3	246,13
3,00	-2,77	0,20	56	29	1,5	1,3	392,60
3,20	-2,97	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-5

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,00						
0,20	-0,20	0,20	7	6	1,0	1,0	65,24
0,40	-0,40	0,20	6	4	1,1	1,1	48,46
0,60	-0,60	0,20	12	12	1,1	1,1	137,56
0,80	-0,80	0,20	11	11	1,1	1,1	130,40
1,00	-1,00	0,20	12	12	1,2	1,2	145,89
1,20	-1,20	0,20	10	10	1,2	1,2	124,93
1,40	-1,40	0,20	8	7	1,2	1,2	96,79
1,60	-1,60	0,20	9	9	1,3	1,3	116,54
1,80	-1,80	0,20	11	11	1,3	1,3	149,57
2,00	-2,00	0,20	18	16	1,3	1,3	223,11
2,20	-2,20	0,20	14	13	1,4	1,3	185,59
2,40	-2,40	0,20	21	18	1,4	1,3	246,13
2,60	-2,60	0,20	64	30	1,4	1,3	412,54
2,80	-2,80	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-6

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,04						
0,20	-0,16	0,20	3	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,36	0,20	14	13	1,1	1,1	152,28
0,60	-0,56	0,20	17	16	1,1	1,1	181,57
0,80	-0,76	0,20	16	15	1,1	1,1	179,18
1,00	-0,96	0,20	12	12	1,2	1,2	145,89
1,20	-1,16	0,20	9	9	1,2	1,2	110,41
1,40	-1,36	0,20	7	6	1,2	1,2	77,87
1,60	-1,56	0,20	8	7	1,3	1,3	99,40
1,80	-1,76	0,20	9	9	1,3	1,3	119,61
2,00	-1,96	0,20	10	10	1,3	1,3	135,34
2,20	-2,16	0,20	21	18	1,4	1,3	246,13
2,40	-2,36	0,20	31	22	1,4	1,3	304,29
2,60	-2,56	0,20	53	28	1,4	1,3	384,38
2,80	-2,76	0,20	53	28	1,5	1,3	384,38
3,00	-2,96	0,20	72	31	1,5	1,3	430,13
3,20	-3,16	0,20	81	33	1,5	1,3	447,72
3,40	-3,36	0,20	48	27	1,6	1,3	369,58
3,60	-3,56	0,20	38	24	1,6	1,3	334,70
3,80	-3,76	0,20	25	20	1,6	1,3	272,17
4,00	-3,96	0,20	27	21	1,7	1,3	283,66
4,20	-4,16	0,20	39	25	1,7	1,3	338,58
4,40	-4,36	0,20	51	28	1,7	1,3	378,64
4,60	-4,56	0,20	66	30	1,8	1,3	417,14
4,80	-4,76	0,20	47	27	1,8	1,3	366,44
5,00	-4,96	0,20	47	27	1,8	1,3	366,44
5,20	-5,16	0,20	37	24	1,9	1,3	330,72
5,40	-5,36	0,20	90	34	1,9	1,3	463,46
5,60	-5,56	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-7

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,01						
0,20	-0,19	0,20	16	15	1,0	1,0	163,37
0,40	-0,39	0,20	7	6	1,1	1,1	67,34
0,60	-0,59	0,20	10	10	1,1	1,1	114,52
0,80	-0,79	0,20	14	13	1,1	1,1	161,79
1,00	-0,99	0,20	15	14	1,2	1,2	175,80
1,20	-1,19	0,20	16	15	1,2	1,2	189,72
1,40	-1,39	0,20	22	18	1,2	1,2	240,10
1,60	-1,59	0,20	22	18	1,3	1,3	246,59
1,80	-1,79	0,20	20	17	1,3	1,3	238,85
2,00	-1,99	0,20	13	13	1,3	1,3	174,52
2,20	-2,19	0,20	14	13	1,4	1,3	185,59
2,40	-2,39	0,20	29	21	1,4	1,3	294,33
2,60	-2,59	0,20	45	26	1,4	1,3	359,95
2,80	-2,79	0,20	25	20	1,5	1,3	272,17
3,00	-2,99	0,20	26	20	1,5	1,3	278,03
3,20	-3,19	0,20	38	24	1,5	1,3	334,70
3,40	-3,39	0,20	42	25	1,6	1,3	349,64
3,60	-3,59	0,20	17	16	1,6	1,3	214,58
3,80	-3,79	0,20	22	18	1,6	1,3	253,08
4,00	-3,99	0,20	31	22	1,7	1,3	304,29
4,20	-4,19	0,20	41	25	1,7	1,3	346,05
4,40	-4,39	0,20	44	26	1,7	1,3	356,59
4,60	-4,59	0,20	43	26	1,8	1,3	353,16
4,80	-4,79	0,20	66	30	1,8	1,3	417,14
5,00	-4,99	0,20	89	34	1,8	1,3	461,79
5,20	-5,19	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-8

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,10						
0,20	-0,30	0,20	23	19	1,0	1,0	206,44
0,40	-0,50	0,20	25	20	1,1	1,1	223,32
0,60	-0,70	0,20	16	15	1,1	1,1	173,91
0,80	-0,90	0,20	11	11	1,1	1,1	130,40
1,00	-1,10	0,20	14	13	1,2	1,2	166,55
1,20	-1,30	0,20	14	13	1,2	1,2	171,31
1,40	-1,50	0,20	12	12	1,2	1,2	154,23
1,60	-1,70	0,20	15	14	1,3	1,3	190,87
1,80	-1,90	0,20	13	13	1,3	1,3	174,52
2,00	-2,10	0,20	11	11	1,3	1,3	149,57
2,20	-2,30	0,20	14	13	1,4	1,3	185,59
2,40	-2,50	0,20	14	13	1,4	1,3	185,59
2,60	-2,70	0,20	15	14	1,4	1,3	195,89
2,80	-2,90	0,20	35	23	1,5	1,3	322,42
3,00	-3,10	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-9

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,04						
0,20	-0,16	0,20	11	11	1,0	1,0	118,89
0,40	-0,36	0,20	10	10	1,1	1,1	111,05
0,60	-0,56	0,20	10	10	1,1	1,1	114,52
0,80	-0,76	0,20	12	12	1,1	1,1	141,72
1,00	-0,96	0,20	14	13	1,2	1,2	166,55
1,20	-1,16	0,20	12	12	1,2	1,2	150,06
1,40	-1,36	0,20	12	12	1,2	1,2	154,23
1,60	-1,56	0,20	10	10	1,3	1,3	131,87
1,80	-1,76	0,20	9	9	1,3	1,3	119,61
2,00	-1,96	0,20	8	7	1,3	1,3	102,02
2,20	-2,16	0,20	11	11	1,4	1,3	149,57
2,40	-2,36	0,20	19	17	1,4	1,3	231,19
2,60	-2,56	0,20	30	22	1,4	1,3	299,40
2,80	-2,76	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-10

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,02						
0,20	-0,18	0,20	2	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,38	0,20	13	13	1,1	1,1	143,19
0,60	-0,58	0,20	33	23	1,1	1,1	265,38
0,80	-0,78	0,20	33	23	1,1	1,1	273,42
1,00	-0,98	0,20	24	19	1,2	1,2	238,79
1,20	-1,18	0,20	14	13	1,2	1,2	171,31
1,40	-1,38	0,20	12	12	1,2	1,2	154,23
1,60	-1,58	0,20	16	15	1,3	1,3	200,26
1,80	-1,78	0,20	17	16	1,3	1,3	214,58
2,00	-1,98	0,20	21	18	1,3	1,3	246,13
2,20	-2,18	0,20	21	18	1,4	1,3	246,13
2,40	-2,38	0,20	15	14	1,4	1,3	195,89
2,60	-2,58	0,20	20	17	1,4	1,3	238,85
2,80	-2,78	0,20	35	23	1,5	1,3	322,42
3,00	-2,98	0,20	71	31	1,5	1,3	428,04
3,20	-3,18	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-11

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,06						
0,20	-0,26	0,20	13	13	1,0	1,0	138,72
0,40	-0,46	0,20	23	19	1,1	1,1	213,10
0,60	-0,66	0,20	24	19	1,1	1,1	225,14
0,80	-0,86	0,20	20	17	1,1	1,1	208,23
1,00	-1,06	0,20	18	16	1,2	1,2	200,23
1,20	-1,26	0,20	14	13	1,2	1,2	171,31
1,40	-1,46	0,20	12	12	1,2	1,2	154,23
1,60	-1,66	0,20	13	13	1,3	1,3	170,04
1,80	-1,86	0,20	19	17	1,3	1,3	231,19
2,00	-2,06	0,20	32	22	1,3	1,3	309,04
2,20	-2,26	0,20	32	22	1,4	1,3	309,04
2,40	-2,46	0,20	32	22	1,4	1,3	309,04
2,60	-2,66	0,20	34	23	1,4	1,3	318,09
2,80	-2,86	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-12

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,02						
0,20	-0,18	0,20	40	25	1,0	1,0	272,13
0,40	-0,38	0,20	8	7	1,1	1,1	83,71
0,60	-0,58	0,20	19	17	1,1	1,1	195,62
0,80	-0,78	0,20	10	10	1,1	1,1	117,99
1,00	-0,98	0,20	6	4	1,2	1,2	53,00
1,20	-1,18	0,20	6	4	1,2	1,2	54,51
1,40	-1,38	0,20	6	4	1,2	1,2	56,03
1,60	-1,58	0,20	13	13	1,3	1,3	170,04
1,80	-1,78	0,20	23	19	1,3	1,3	259,72
2,00	-1,98	0,20	35	23	1,3	1,3	322,42
2,20	-2,18	0,20	61	29	1,4	1,3	405,38
2,40	-2,38	0,20	51	28	1,4	1,3	378,64
2,60	-2,58	0,20	40	25	1,4	1,3	342,36
2,80	-2,78	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-13

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,06						
0,20	-0,26	0,20	6	4	1,0	1,0	46,94
0,40	-0,46	0,20	7	6	1,1	1,1	67,34
0,60	-0,66	0,20	28	21	1,1	1,1	244,62
0,80	-0,86	0,20	58	29	1,1	1,1	346,84
1,00	-1,06	0,20	34	23	1,2	1,2	285,46
1,20	-1,26	0,20	25	20	1,2	1,2	251,23
1,40	-1,46	0,20	18	16	1,2	1,2	211,67
1,60	-1,66	0,20	18	16	1,3	1,3	217,39
1,80	-1,86	0,20	18	16	1,3	1,3	223,11
2,00	-2,06	0,20	23	19	1,3	1,3	259,72
2,20	-2,26	0,20	23	19	1,4	1,3	259,72
2,40	-2,46	0,20	19	17	1,4	1,3	231,19
2,60	-2,66	0,20	19	17	1,4	1,3	231,19
2,80	-2,86	0,20	23	19	1,5	1,3	259,72
3,00	-3,06	0,20	83	33	1,5	1,3	451,36
3,20	-3,26	0,20	84	33	1,5	1,3	453,15
3,40	-3,46	0,20	67	30	1,6	1,3	419,39
3,60	-3,66	0,20	47	27	1,6	1,3	366,44
3,80	-3,86	0,20	29	21	1,6	1,3	294,33
4,00	-4,06	0,20	23	19	1,7	1,3	259,72
4,20	-4,26	0,20	30	22	1,7	1,3	299,40
4,40	-4,46	0,20	38	24	1,7	1,3	334,70
4,60	-4,66	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-14

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,17						
0,20	-0,37	0,20	10	10	1,0	1,0	107,58
0,40	-0,57	0,20	13	13	1,1	1,1	143,19
0,60	-0,77	0,20	10	10	1,1	1,1	114,52
0,80	-0,97	0,20	10	10	1,1	1,1	117,99
1,00	-1,17	0,20	10	10	1,2	1,2	121,46
1,20	-1,37	0,20	15	14	1,2	1,2	180,82
1,40	-1,57	0,20	24	19	1,2	1,2	252,43
1,60	-1,77	0,20	29	21	1,3	1,3	286,79
1,80	-1,97	0,20	38	24	1,3	1,3	334,70
2,00	-2,17	0,20	44	26	1,3	1,3	356,59
2,20	-2,37	0,20	40	25	1,4	1,3	342,36
2,40	-2,57	0,20	29	21	1,4	1,3	294,33
2,60	-2,77	0,20	20	17	1,4	1,3	238,85
2,80	-2,97	0,20	58	29	1,5	1,3	397,84
3,00	-3,17	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-15

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,14						
0,20	-0,34	0,20	12	12	1,0	1,0	129,22
0,40	-0,54	0,20	12	12	1,1	1,1	133,39
0,60	-0,74	0,20	11	11	1,1	1,1	126,56
0,80	-0,94	0,20	7	6	1,1	1,1	71,55
1,00	-1,14	0,20	9	9	1,2	1,2	107,34
1,20	-1,34	0,20	16	15	1,2	1,2	189,72
1,40	-1,54	0,20	23	19	1,2	1,2	246,40
1,60	-1,74	0,20	19	17	1,3	1,3	225,26
1,80	-1,94	0,20	37	24	1,3	1,3	330,72
2,00	-2,14	0,20	30	22	1,3	1,3	299,40
2,20	-2,34	0,20	30	22	1,4	1,3	299,40
2,40	-2,54	0,20	22	18	1,4	1,3	253,08
2,60	-2,74	0,20	16	15	1,4	1,3	205,53
2,80	-2,94	0,20	27	21	1,5	1,3	283,66
3,00	-3,14	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-16

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,04						
0,20	-0,24	0,20	5	2	1,0	1,0	25,30
0,40	-0,44	0,20	7	6	1,1	1,1	67,34
0,60	-0,64	0,20	15	14	1,1	1,1	165,75
0,80	-0,84	0,20	23	19	1,1	1,1	226,42
1,00	-1,04	0,20	19	17	1,2	1,2	207,48
1,20	-1,24	0,20	20	17	1,2	1,2	220,48
1,40	-1,44	0,20	18	16	1,2	1,2	211,67
1,60	-1,64	0,20	15	14	1,3	1,3	190,87
1,80	-1,84	0,20	38	24	1,3	1,3	334,70
2,00	-2,04	0,20	36	24	1,3	1,3	326,62
2,20	-2,24	0,20	33	23	1,4	1,3	313,63
2,40	-2,44	0,20	44	26	1,4	1,3	356,59
2,60	-2,64	0,20	44	26	1,4	1,3	356,59
2,80	-2,84	0,20	78	32	1,5	1,3	442,09
3,00	-3,04	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-17

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,19						
0,20	-0,39	0,20	3	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,59	0,20	23	19	1,1	1,1	213,10
0,60	-0,79	0,20	13	13	1,1	1,1	147,67
0,80	-0,99	0,20	8	7	1,1	1,1	88,94
1,00	-1,19	0,20	10	10	1,2	1,2	121,46
1,20	-1,39	0,20	6	4	1,2	1,2	54,51
1,40	-1,59	0,20	6	4	1,2	1,2	56,03
1,60	-1,79	0,20	28	21	1,3	1,3	281,68
1,80	-1,99	0,20	68	31	1,3	1,3	421,60
2,00	-2,19	0,20	89	34	1,3	1,3	461,79
2,20	-2,39	0,20	54	28	1,4	1,3	387,17
2,40	-2,59	0,20	30	22	1,4	1,3	299,40
2,60	-2,79	0,20	48	27	1,4	1,3	369,58
2,80	-2,99	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-18

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,21						
0,20	-0,41	0,20	5	2	1,0	1,0	25,30
0,40	-0,61	0,20	13	13	1,1	1,1	143,19
0,60	-0,81	0,20	67	30	1,1	1,1	354,86
0,80	-1,01	0,20	14	13	1,1	1,1	161,79
1,00	-1,21	0,20	8	7	1,2	1,2	91,55
1,20	-1,41	0,20	10	10	1,2	1,2	124,93
1,40	-1,61	0,20	20	17	1,2	1,2	226,60
1,60	-1,81	0,20	27	21	1,3	1,3	276,39
1,80	-2,01	0,20	46	26	1,3	1,3	363,23
2,00	-2,21	0,20	55	28	1,3	1,3	389,91
2,20	-2,41	0,20	50	27	1,4	1,3	375,68
2,40	-2,61	0,20	33	23	1,4	1,3	313,63
2,60	-2,81	0,20	72	31	1,4	1,3	430,13
2,80	-3,01	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-19

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,20						
0,20	-0,40	0,20	6	4	1,0	1,0	46,94
0,40	-0,60	0,20	23	19	1,1	1,1	213,10
0,60	-0,80	0,20	42	25	1,1	1,1	295,85
0,80	-1,00	0,20	25	20	1,1	1,1	237,28
1,00	-1,20	0,20	20	17	1,2	1,2	214,35
1,20	-1,40	0,20	24	19	1,2	1,2	245,61
1,40	-1,60	0,20	30	22	1,2	1,2	284,04
1,60	-1,80	0,20	33	23	1,3	1,3	305,59
1,80	-2,00	0,20	40	25	1,3	1,3	342,36
2,00	-2,20	0,20	38	24	1,3	1,3	334,70
2,20	-2,40	0,20	35	23	1,4	1,3	322,42
2,40	-2,60	0,20	24	19	1,4	1,3	266,07
2,60	-2,80	0,20	22	18	1,4	1,3	253,08
2,80	-3,00	0,20	78	32	1,5	1,3	442,09
3,00	-3,20	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-20

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	-0,04						
0,20	-0,26	0,20	6	4	1,0	1,0	46,94
0,40	-0,46	0,20	11	11	1,1	1,1	122,73
0,60	-0,66	0,20	16	15	1,1	1,1	173,91
0,80	-0,86	0,20	6	4	1,1	1,1	51,49
1,00	-1,06	0,20	5	2	1,2	1,2	28,57
1,20	-1,26	0,20	7	6	1,2	1,2	75,76
1,40	-1,46	0,20	22	18	1,2	1,2	240,10
1,60	-1,66	0,20	32	22	1,3	1,3	301,11
1,80	-1,86	0,20	45	26	1,3	1,3	359,95
2,00	-2,06	0,20	21	18	1,3	1,3	246,13
2,20	-2,26	0,20	18	16	1,4	1,3	223,11
2,40	-2,46	0,20	18	16	1,4	1,3	223,11
2,60	-2,66	0,20	18	16	1,4	1,3	223,11
2,80	-2,86	0,20	33	23	1,5	1,3	313,63
3,00	-3,06	0,20	67	30	1,5	1,3	419,39
3,20	-3,26	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-21

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,03						
0,20	-0,17	0,20	3	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,37	0,20	17	16	1,1	1,1	176,07
0,60	-0,57	0,20	13	13	1,1	1,1	147,67
0,80	-0,77	0,20	15	14	1,1	1,1	170,77
1,00	-0,97	0,20	21	18	1,2	1,2	220,89
1,20	-1,17	0,20	18	16	1,2	1,2	205,95
1,40	-1,37	0,20	18	16	1,2	1,2	211,67
1,60	-1,57	0,20	11	11	1,3	1,3	145,74
1,80	-1,77	0,20	15	14	1,3	1,3	195,89
2,00	-1,97	0,20	24	19	1,3	1,3	266,07
2,20	-2,17	0,20	13	13	1,4	1,3	174,52
2,40	-2,37	0,20	27	21	1,4	1,3	283,66
2,60	-2,57	0,20	26	20	1,4	1,3	278,03
2,80	-2,77	0,20	19	17	1,5	1,3	231,19
3,00	-2,97	0,20	15	14	1,5	1,3	195,89
3,20	-3,17	0,20	16	15	1,5	1,3	205,53
3,40	-3,37	0,20	42	25	1,6	1,3	349,64
3,60	-3,57	0,20	31	22	1,6	1,3	304,29
3,80	-3,77	0,20	43	26	1,6	1,3	353,16
4,00	-3,97	0,20	74	32	1,7	1,3	434,22
4,20	-4,17	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

ENsayos de penetración dinámica

D-22

Profundidad (m)	Referida a Po(m)	Penetración (m)	Nº Golpes	Nspt	1+D/3B	1+D/3B≤1,3	qadm (kPa)
0,00	0,01						
0,20	-0,19	0,20	3	0	1,0	1,0	0,00
0,40	-0,39	0,20	13	13	1,1	1,1	143,19
0,60	-0,59	0,20	10	10	1,1	1,1	114,52
0,80	-0,79	0,20	7	6	1,1	1,1	71,55
1,00	-0,99	0,20	4	0	1,2	1,2	0,00
1,20	-1,19	0,20	4	0	1,2	1,2	0,00
1,40	-1,39	0,20	5	2	1,2	1,2	30,20
1,60	-1,59	0,20	10	10	1,3	1,3	131,87
1,80	-1,79	0,20	41	25	1,3	1,3	346,05
2,00	-1,99	0,20	50	27	1,3	1,3	375,68
2,20	-2,19	0,20	33	23	1,4	1,3	313,63
2,40	-2,39	0,20	34	23	1,4	1,3	318,09
2,60	-2,59	0,20	29	21	1,4	1,3	294,33
2,80	-2,79	0,20	40	25	1,5	1,3	342,36
3,00	-2,99	0,20	67	30	1,5	1,3	419,39
3,20	-3,19	0,20	47	27	1,5	1,3	366,44
3,40	-3,39	0,20	44	26	1,6	1,3	356,59
3,60	-3,59	0,20	64	30	1,6	1,3	412,54
3,80	-3,79	0,20	38	24	1,6	1,3	334,70
4,00	-3,99	0,20	R				

ANCHO DE ZAPATA: 2,00 METROS

APÉNDICE:

CUADRO RESUMEN DE LOS SONDEOS

CUADRO RESUMEN SONDEOS

2.-

**INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS
DEL CENTRO REGIONAL DE CONTROL DE
CALIDAD**



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIE: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
14-10-2014	034555.01	TRABAJOS DE CAMPO	IMPLANTACIÓN PEN. DINÁMICO	1	P1	20-02-2015
14-10-2014	034555.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	6	P1	20-02-2015
14-10-2014	034556.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P2	20-02-2015
14-10-2014	034556.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	6	P2	20-02-2015
14-10-2014	034557.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P3	20-02-2015
14-10-2014	034557.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P3	20-02-2015
14-10-2014	034558.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P4	20-02-2015
14-10-2014	034558.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P4	20-02-2015
14-10-2014	034559.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P5	20-02-2015
14-10-2014	034559.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P5	20-02-2015
14-10-2014	034560.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P6	20-02-2015
14-10-2014	034560.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	6	P6	20-02-2015



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
14-10-2014	034561.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P7	20-02-2015
14-10-2014	034561.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	5	P7	20-02-2015
14-10-2014	034562.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P8	20-02-2015
14-10-2014	034562.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P8	20-02-2015
14-10-2014	034563.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P9	20-02-2015
14-10-2014	034563.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P9	20-02-2015
14-10-2014	034564.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P10	20-02-2015
14-10-2014	034564.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P10	20-02-2015
14-10-2014	034565.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P11	20-02-2015
14-10-2014	034565.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P11	20-02-2015
14-10-2014	034566.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P12	20-02-2015
14-10-2014	034566.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P12	20-02-2015



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
14-10-2014	034567.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P13	20-02-2015
14-10-2014	034567.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	5	P13	20-02-2015
14-10-2014	034568.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P14	20-02-2015
14-10-2014	034568.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P14	20-02-2015
14-10-2014	034569.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P15	20-02-2015
14-10-2014	034569.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P15	20-02-2015
14-10-2014	034570.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P16	20-02-2015
14-10-2014	034570.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P16	20-02-2015
14-10-2014	034571.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P17	20-02-2015
14-10-2014	034571.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P17	20-02-2015
14-10-2014	034572.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P18	20-02-2015
14-10-2014	034572.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINAMICA	3	P18	20-02-2015



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
14-10-2014	034573.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P19	20-02-2015
14-10-2014	034573.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P19	20-02-2015
14-10-2014	034574.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P20	20-02-2015
14-10-2014	034574.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	3	P20	20-02-2015
14-10-2014	034575.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P21	20-02-2015
14-10-2014	034575.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	4	P21	20-02-2015
14-10-2014	034576.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO PENETRÓMETRO	1	P22	20-02-2015
14-10-2014	034576.02	TRABAJOS DE CAMPO	PENETRACIÓN DINÁMICA	4	P22	20-02-2015
05-11-2014	034624.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	R-1 0,42-0,95	20-02-2015
05-11-2014	034624.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	R-1 0,42-0,95	20-02-2015
05-11-2014	034624.03	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	R-1 0,42-0,95	20-02-2015
05-11-2014	034624.04	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	R-1 0,42-0,95	20-02-2015
05-11-2014	034624.05	SUELOS	HUMEDAD	1	R-1 0,42-0,95	20-02-2015
05-11-2014	034625.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	R-1 1,08-1,40	20-02-2015



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

Página: 5



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
05-11-2014	034626.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	R-1 2,10-2,70	20-02-2015
05-11-2014	034626.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	R-1 2,10-2,70	20-02-2015
05-11-2014	034626.03	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	R-1 2,10-2,70	20-02-2015
05-11-2014	034626.04	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	R-1 2,10-2,70	20-02-2015
05-11-2014	034626.05	SUELOS	HUMEDAD	1	R-1 2,10-2,70	20-02-2015
05-11-2014	034627.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	R-1 R-1 4,82-5,20	20-02-2015
05-11-2014	034627.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	R-1 R-1 4,82-5,20	20-02-2015
05-11-2014	034627.03	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	R-1 R-1 4,82-5,20	20-02-2015
05-11-2014	034627.04	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	R-1 R-1 4,82-5,20	20-02-2015
05-11-2014	034627.05	SUELOS	HUMEDAD	1	R-1 R-1 4,82-5,20	20-02-2015
05-11-2014	034627.06	SUELOS	CARBONATOS	1	R-1 R-1 4,82-5,20	20-02-2015
13-11-2014	034627.07	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	R-1 R-1 4,82-5,20	20-02-2015
05-11-2014	034628.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	R-1 5,65-6,05	20-02-2015
05-11-2014	034628.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	R-1 5,65-6,05	20-02-2015
05-11-2014	034628.03	SUELOS	TALLADO	1	R-1 5,65-6,05	20-02-2015
05-11-2014	034628.04	SUELOS	HUMEDAD	1	R-1 5,65-6,05	20-02-2015
05-11-2014	034628.05	SUELOS	DENSIDAD	1	R-1 5,65-6,05	20-02-2015



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
05-11-2014	034628.06	SUELOS	TRIAXIAL UU	1	R-1 5,65-6,05	20-02-2015
05-11-2014	034629.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	R-1 7,00-7,40	20-02-2015
05-11-2014	034629.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	R-1 7,00-7,40	20-02-2015
05-11-2014	034629.03	SUELOS	TALLADO	1	R-1 7,00-7,40	20-02-2015
05-11-2014	034629.04	SUELOS	HUMEDAD	1	R-1 7,00-7,40	20-02-2015
05-11-2014	034629.05	SUELOS	DENSIDAD	1	R-1 7,00-7,40	20-02-2015
05-11-2014	034629.06	SUELOS	TRIAXIAL UU	1	R-1 7,00-7,40	20-02-2015
05-11-2014	034630.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	R-1 8,40-8,80	20-02-2015
05-11-2014	034630.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	R-1 8,40-8,80	20-02-2015
05-11-2014	034630.03	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	R-1 8,40-8,80	20-02-2015
05-11-2014	034630.04	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	R-1 8,40-8,80	20-02-2015
05-11-2014	034630.05	SUELOS	HUMEDAD	1	R-1 8,40-8,80	20-02-2015
05-11-2014	034630.06	SUELOS	DENSIDAD	1	R-1 8,40-8,80	20-02-2015
05-11-2014	034631.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	R-1 9,80-10,05	20-02-2015
05-11-2014	034634.01	TRABAJOS DE CAMPO	IMPLANTACIÓN EQUIPO DE SONDEOS	1	S-1	20-02-2015
05-11-2014	034634.02	TRABAJOS DE CAMPO	SONDEO GRAVA	4	S-1	20-02-2015
05-11-2014	034634.03	TRABAJOS DE CAMPO	SONDEO SUELTO	6	S-1	20-02-2015



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
05-11-2014	034634.04	TRABAJOS DE CAMPO	ENTIBACIÓN	6	S-1	20-02-2015
05-11-2014	034634.05	TRABAJOS DE CAMPO	MUESTRA INALTERADA	2	S-1	20-02-2015
05-11-2014	034634.06	TRABAJOS DE CAMPO	SPT	9	S-1	20-02-2015
05-11-2014	034635.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO SONDA	1	S-2	20-02-2015
05-11-2014	034635.02	TRABAJOS DE CAMPO	SONDEO GRAVA	3	S-2	20-02-2015
05-11-2014	034635.03	TRABAJOS DE CAMPO	SONDEO SUELO	7	S-2	20-02-2015
05-11-2014	034635.04	TRABAJOS DE CAMPO	ENTIBACIÓN	4	S-2	20-02-2015
05-11-2014	034635.05	TRABAJOS DE CAMPO	TUBO PIEZOMETRICO	10	S-2	20-02-2015
05-11-2014	034635.06	TRABAJOS DE CAMPO	MUESTRA INALTERADA	1	S-2	20-02-2015
05-11-2014	034635.07	TRABAJOS DE CAMPO	SPT	8	S-2	20-02-2015
05-11-2014	034636.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO SONDA	1	S-2 Bis	20-02-2015
05-11-2014	034636.02	TRABAJOS DE CAMPO	SONDEO SUELO	6	S-2 Bis	20-02-2015
05-11-2014	034636.03	TRABAJOS DE CAMPO	MUESTRA INALTERADA	2	S-2 Bis	20-02-2015
05-11-2014	034636.04	TRABAJOS DE CAMPO	SPT	2	S-2 Bis	20-02-2015
05-11-2014	034637.01	TRABAJOS DE CAMPO	TRASLADO SONDA	1	S-3	20-02-2015
05-11-2014	034637.02	TRABAJOS DE CAMPO	SONDEO GRAVA	5	S-3	20-02-2015
05-11-2014	034637.03	TRABAJOS DE CAMPO	SONDEO SUELO	6	S-3	20-02-2015



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
05-11-2014	034637.04	TRABAJOS DE CAMPO	ENTIBACIÓN	8	S-3	20-02-2015
05-11-2014	034637.05	TRABAJOS DE CAMPO	TUBO PIEZOMETRICO	11	S-3	20-02-2015
05-11-2014	034637.06	TRABAJOS DE CAMPO	MUESTRA INALTERADA	1	S-3	20-02-2015
05-11-2014	034637.07	TRABAJOS DE CAMPO	SPT	8	S-3	20-02-2015
21-11-2014	034672.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-2 0,95-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034672.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-2 0,95-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034672.03	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-2 0,95-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034672.04	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-2 0,95-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034672.05	SUELOS	HUMEDAD	1	S-2 0,95-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034672.06	SUELOS	CARBONATOS	1	S-2 0,95-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034672.07	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-2 0,95-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034672.08	SUELOS	MATERIA ORGÁNICA PERMANGANATO	1	S-2 0,95-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034673.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-2 1,68-1,90	20-02-2015
21-11-2014	034674.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-2 1-95-3,45	20-02-2015
21-11-2014	034674.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-2 1-95-3,45	20-02-2015
21-11-2014	034674.03	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-2 1-95-3,45	20-02-2015
21-11-2014	034674.04	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-2 1-95-3,45	20-02-2015



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
21-11-2014	034674.05	SUELOS	CARBONATOS	1	S-2 1-95-3,45	20-02-2015
21-11-2014	034674.06	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-2 1-95-3,45	20-02-2015
21-11-2014	034675.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-2 3,60-3,90	20-02-2015
21-11-2014	034675.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-2 3,60-3,90	20-02-2015
21-11-2014	034675.03	SUELOS	TALLADO	1	S-2 3,60-3,90	20-02-2015
21-11-2014	034675.04	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-2 3,60-3,90	20-02-2015
21-11-2014	034675.05	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-2 3,60-3,90	20-02-2015
21-11-2014	034675.06	SUELOS	TRIAXIAL UU	1	S-2 3,60-3,90	20-02-2015
21-11-2014	034675.07	SUELOS	CARBONATOS	1	S-2 3,60-3,90	20-02-2015
21-11-2014	034675.08	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-2 3,60-3,90	20-02-2015
21-11-2014	034676.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-2 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034676.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-2 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034676.03	SUELOS	TALLADO	1	S-2 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034676.04	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-2 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034676.05	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-2 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034676.06	SUELOS	HUMEDAD	1	S-2 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034676.07	SUELOS	TRIAXIAL UU	1	S-2 4,63-5,00	20-02-2015



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
21-11-2014	034676.08	SUELOS	CARBONATOS	1	S-2 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034676.09	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-2 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034677.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-2 5,90-6,30	20-02-2015
21-11-2014	034677.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-2 5,90-6,30	20-02-2015
21-11-2014	034677.03	SUELOS	TALLADO	1	S-2 5,90-6,30	20-02-2015
21-11-2014	034677.04	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-2 5,90-6,30	20-02-2015
21-11-2014	034677.05	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-2 5,90-6,30	20-02-2015
21-11-2014	034677.06	SUELOS	HUMEDAD	1	S-2 5,90-6,30	20-02-2015
21-11-2014	034677.07	SUELOS	TRIAXIAL CU	1	S-2 5,90-6,30	20-02-2015
21-11-2014	034677.08	SUELOS	CARBONATOS	1	S-2 5,90-6,30	20-02-2015
21-11-2014	034677.09	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-2 5,90-6,30	20-02-2015
21-11-2014	034678.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-2 7,10-7,50	20-02-2015
21-11-2014	034678.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-2 7,10-7,50	20-02-2015
21-11-2014	034678.03	SUELOS	TALLADO	1	S-2 7,10-7,50	20-02-2015
21-11-2014	034678.04	SUELOS	HUMEDAD	1	S-2 7,10-7,50	20-02-2015
21-11-2014	034678.05	SUELOS	DENSIDAD	1	S-2 7,10-7,50	20-02-2015
21-11-2014	034678.06	SUELOS	TRIAXIAL CU	1	S-2 7,10-7,50	20-02-2015



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
21-11-2014	034679.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-2 8,50-8,95	20-02-2015
21-11-2014	034679.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-2 8,50-8,95	20-02-2015
21-11-2014	034679.03	SUELOS	TALLADO	1	S-2 8,50-8,95	20-02-2015
21-11-2014	034679.04	SUELOS	HUMEDAD	1	S-2 8,50-8,95	20-02-2015
21-11-2014	034679.05	SUELOS	DENSIDAD	1	S-2 8,50-8,95	20-02-2015
21-11-2014	034679.06	SUELOS	TRIAXIAL UU	1	S-2 8,50-8,95	20-02-2015
21-11-2014	034680.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-2 9,85-10,25	20-02-2015
21-11-2014	034680.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-2 9,85-10,25	20-02-2015
21-11-2014	034680.03	SUELOS	TALLADO	1	S-2 9,85-10,25	20-02-2015
21-11-2014	034680.04	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-2 9,85-10,25	20-02-2015
21-11-2014	034680.05	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-2 9,85-10,25	20-02-2015
21-11-2014	034680.06	SUELOS	HUMEDAD	1	S-2 9,85-10,25	20-02-2015
21-11-2014	034680.07	SUELOS	DENSIDAD	1	S-2 9,85-10,25	20-02-2015
21-11-2014	034680.08	SUELOS	TRIAXIAL UU	1	S-2 9,85-10,25	20-02-2015
21-11-2014	034680.09	SUELOS	CARBONATOS	1	S-2 9,85-10,25	20-02-2015
21-11-2014	034680.10	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-2 9,85-10,25	20-02-2015
21-11-2014	034681.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-3 0,96-1,45	20-02-2015



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
21-11-2014	034681.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-3 0,96-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034681.03	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-3 0,96-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034681.04	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-3 0,96-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034681.05	SUELOS	HUMEDAD	1	S-3 0,96-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034681.06	SUELOS	CARBONATOS	1	S-3 0,96-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034681.07	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-3 0,96-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034681.08	SUELOS	MATERIA ORGÁNICA PERMANGANATO	1	S-3 0,96-1,45	20-02-2015
21-11-2014	034682.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-3 1,50-3,80	20-02-2015
21-11-2014	034682.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-3 1,50-3,80	20-02-2015
21-11-2014	034682.03	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-3 1,50-3,80	20-02-2015
21-11-2014	034682.04	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-3 1,50-3,80	20-02-2015
21-11-2014	034682.05	SUELOS	CARBONATOS	1	S-3 1,50-3,80	20-02-2015
21-11-2014	034682.06	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-3 1,50-3,80	20-02-2015
21-11-2014	034683.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-3 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034683.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-3 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034683.03	SUELOS	TALLADO	1	S-3 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034683.04	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-3 4,63-5,00	20-02-2015



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	Nº.	S/REF	F.SALIDA
21-11-2014	034683.05	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-3 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034683.06	SUELOS	HUMEDAD	1	S-3 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034683.07	SUELOS	DENSIDAD	1	S-3 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034683.08	SUELOS	TRIAXIAL UU	1	S-3 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034683.09	SUELOS	CARBONATOS	1	S-3 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034683.10	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-3 4,63-5,00	20-02-2015
21-11-2014	034684.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-3 5,70-6,10	20-02-2015
21-11-2014	034684.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-3 5,70-6,10	20-02-2015
21-11-2014	034684.03	SUELOS	TALLADO	1	S-3 5,70-6,10	20-02-2015
21-11-2014	034684.04	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-3 5,70-6,10	20-02-2015
21-11-2014	034684.05	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-3 5,70-6,10	20-02-2015
21-11-2014	034684.06	SUELOS	HUMEDAD	1	S-3 5,70-6,10	20-02-2015
21-11-2014	034684.07	SUELOS	DENSIDAD	1	S-3 5,70-6,10	20-02-2015
21-11-2014	034684.08	SUELOS	TRIAXIAL. CU	1	S-3 5,70-6,10	20-02-2015
21-11-2014	034684.09	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-3 5,70-6,10	20-02-2015
21-11-2014	034685.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-3 6,80-7,20	20-02-2015
21-11-2014	034685.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-3 6,80-7,20	20-02-2015



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
21-11-2014	034685.03	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-3 6,80-7,20	20-02-2015
21-11-2014	034685.04	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-3 6,80-7,20	20-02-2015
21-11-2014	034685.05	SUELOS	HUMEDAD	1	S-3 6,80-7,20	20-02-2015
21-11-2014	034685.06	SUELOS	CARBONATOS	1	S-3 6,80-7,20	20-02-2015
21-11-2014	034685.07	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-3 6,80-7,20	20-02-2015
21-11-2014	034686.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S-3 8,65-9,05	20-02-2015
21-11-2014	034686.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S-3 8,65-9,05	20-02-2015
21-11-2014	034686.03	SUELOS	TALLADO	1	S-3 8,65-9,05	20-02-2015
21-11-2014	034686.04	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S-3 8,65-9,05	20-02-2015
21-11-2014	034686.05	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S-3 8,65-9,05	20-02-2015
21-11-2014	034686.06	SUELOS	HUMEDAD	1	S-3 8,65-9,05	20-02-2015
21-11-2014	034686.07	SUELOS	CARBONATOS	1	S-3 8,65-9,05	20-02-2015
21-11-2014	034686.08	SUELOS	CONTENIDO SULFATOS	1	S-3 8,65-9,05	20-02-2015
21-11-2014	034686.09	SUELOS	MATERIA ORGÁNICA PERMANGANATO	1	S-3 8,65-9,05	20-02-2015
21-11-2014	034687.01	SUELOS	DESCRIPCIÓN	1	S3 10,00-10,40	20-02-2015
21-11-2014	034687.02	SUELOS	PREPARACIÓN	1	S3 10,00-10,40	20-02-2015
21-11-2014	034687.03	SUELOS	GRANULOMETRÍA	1	S3 10,00-10,40	20-02-2015



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS

EXPEDIENTE: IN-0275-ST

PETICIONARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

ADJUDICATARIO: D.G. de Política Educativa y Escolar

NIF: S4711001J

DIRECCIÓN DEL PETICIONARIO: Avda. de Reyes Católicos portal 2 bis

CP: 47006 LOCALIDAD: VALLADOLID

PROVINCIA: VALLADOLID OBRA: IES STA. TERESA

FECHA / ENT.	MUESTRA	MATERIAL	ENSAYO	NO.	S/REF	F.SALIDA
21-11-2014	034687.04	SUELOS	LÍMITES DE ATTERBERG	1	S3 10,00-10,40	20-02-2015
21-11-2014	034687.05	SUELOS	HUMEDAD	1	S3 10,00-10,40	20-02-2015
21-11-2014	034687.06	VARIOS	SUPERVISIÓN	1		20-02-2015

TOMA DE MUESTRAS REALIZADA POR: El Centro Regional de Control de Calidad
Vº Bº del Jefe del Servicio

VALLADOLID 20 de Febrero de 2015
El Jefe del Centro

Este informe de resultados se compone de 126 páginas selladas y numeradas

El presente informe contiene la expresión de los resultados obtenidos en los ensayos a que han sido sometidas las muestras entregadas en el laboratorio, por lo que este Centro responde únicamente de las características correspondientes a las muestras por él ensayadas y no al producto en general.

De este informe no se facilita información a terceros salvo autorización expresa del peticionario, considerando los trabajos de carácter particular y confidencial.


PLANOS



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

GEOLÓGICO



LEYENDA

CUATERNARIO		HOLOCENO					Fondos de charcas. Arenas, limos y arcillas con sales solubles
PLEISTOCENO		SUPERIOR					Aluviones del Pisuerga y Duero
MEDIO		Q1TD1, Q1TP1					Coluviones, limos, arcillas y cantos de caliza
INFERIOR		Q1TD14, Q1TP18					Fondos de valle, limos, arcillas y gravas de caliza
PILOCENO		TERRAZAS					Manto nódico. Arenas de cuarzo redondeadas bien seleccionadas
NEOCENO		VILLANYENSE					Superficie de Coca, Arévalo. Arcosas blanqueadas fluviales con gravilla de cuarzo
MIOCENO		RUSCINIENSE					Gravas cuarcíticas con matriz arenolímosa (Río Pisuerga)
ASTARACIENSE VALLESENSE		TUROLIENSE					Meandros abandonados sobre Q1TD14 y Q1TP18
INF. MEDIO		SUPERIOR					Q1TD14 y Q1TP18 Terraza del interflujo Duero-Pisuerga. Gravas cuarcíticas y de caliza, matriz arenolímosa
ORLEANIEN. SUP.		TERRAZAS					Gravas y bloques de caliza con matriz arcillo-límiosa cementadas
TERCARIO		TERRAZAS					Q1TP10 Terraza del interflujo Duero-Pisuerga. Gravas cuarcíticas y de caliza, matriz arenolímosa (Proporción de caliza menor del 20%)
NEOCENO		TERRAZAS					Coluviones antiguos de gravas calizas sueltas con matriz limo-arcilloso
MIOCENO		TERRAZAS					Gravas cuarcíticas y de caliza más abundantes en las proximidades del río Esgueva, frecuentes en estratamientos
ASTARACIENSE VALLESENSE		TERRAZAS					Q1TP10, Q1TD14, Gravas cuarcíticas y de caliza con matriz limo-arenosa. Rio Duero
INF. MEDIO		TERRAZAS					TERRAZAS de gravas cuarcíticas frecuentemente encontradas. Gravas de caliza en proporción menor del 10% (Río Pisuerga)
ORLEANIEN. SUP.		TERRAZAS					Calizas gris oscuro con gasterópodos a techo limos arenosos rojos y costras calcáreas
TERCARIO		TERRAZAS					Margas y limos arenosos
NEOCENO		TERRAZAS					Calizas con gasterópodos muy karstificadas
MIOCENO		TERRAZAS					Calizas, dolomías y margas con pseudomorfosis de cristales de yeso diagénico
ASTARACIENSE VALLESENSE		TERRAZAS					Arcillas calcáreo-limolíticas y margas. (Fangos poco salinos), calizas
INF. MEDIO		TERRAZAS					Nivel de concentración de yesos
ORLEANIEN. SUP.		TERRAZAS					Arcillas calcáreo-limolíticas y fangos salinos. intercalaciones calizas
TERCARIO		TERRAZAS					Nivel de fangos oscuros (Ciénagas)
NEOCENO		TERRAZAS					Suelo marmozado (Pseudogley)
MIOCENO		TERRAZAS					Paleocanales de arena soldados. intercalaciones de fangos ocreos
ASTARACIENSE VALLESENSE		TERRAZAS					Fangos ocreos, paleocanales de arenas y gravillas de costras calcáreas
INF. MEDIO		TERRAZAS					Margas y arcillas grises, calizas
ORLEANIEN. SUP.		TERRAZAS					Fangos arcósicos y arcosas rojas y gris verdosas, con algún nivel de gravas cuarcíticas



CORTE DE LOS SONDEOS



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

CORTE DEL SONDEO

PÁGINA 18 de 126
FECHA 20-02-2015



EXPEDIENTE : IN-0275-ST	FECHA SONDEO : 10-10-2014	N/R : 034634.01							
DENOMINACIÓN : REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. VALLADOLID									
PETICIONARIO : D.G. de Política Educativa y Escolar		Hoja\Cuad.: 372,1							
SONDEO: S-1	PROFUNDIDAD(m): 10,1	NIVEL FREÁTICO(m): 3,8 Cota Boca(m): 0,20							
COTA (m)	CORTE LITOL.	DESCRIPCIÓN	Ø (mm.)	TIPO HERRAMIENTA	TESTIGO %Rec	%RQD	TIPO MUESTRA	Nº GOLPES	Nº MUESTRA
0		RELEÑOS DE ARENAS LIMOSAS CON MATERIA ORGÁNICA Y RESTOS DE MATERIAL CERÁMICO.							
1		ARENAS LIMO-ARCILLOSAS, CON CARBONATOS Y ALGO DE MATERIA ORGÁNICA, COLOR BEIGE, DE COMPACIDAD FLOJA.	113	BS(W)			IP(0,40-1,00)	7+10+9+9	34624
2		GRAVAS CON MATRÍZ ARENO-LIMOSA, CON CARBONATOS, COLOR MARRÓN CLARO, DE COMPACIDAD MEDIA-FLOJA.					SPT(1,00-1,45)	3+6+6	34625
3		ARENAS ARCILLOSAS, CON CARBONATOS, MARRÓN VERDOSAS, DE COMPACIDAD DENSA.					IP(2,10-2,70)	8+7+15+20	34626
4							SPT.C(3,20-3,65)		
5							SPT.C(4,20-4,65)	5+3+3	
6							SPT(4,80-5,25)	8+14+23	
7							SPT(5,65-6,10)	11+22+32	34627
8		ARENAS ARCILLOSAS, CON CARBONATOS, MARRONES, DE COMPACIDAD DENSA.	101	BS(W)			SPT(7,00-7,45)	13+18+26	34628
9							SPT(8,40-8,85)	10+17+26	34629
							SPT(9,00-10,10)	15+41+41	34630
								15+50(15CM)	34631
El Director del centro		El Jefe del Dpto.	FECHA: 19/02/2015		HOJA 1 DE 1				

Servicio de Tecnología y Control de Calidad. Centro Regional de Control de Calidad
Pol. Argales, C/ Vázquez de Menchaca, 50 - 47008 VALLADOLID.



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

CORTE DEL SONDEO



EXPEDIENTE : IN-0275-ST			FECHA SONDEO : 15-10-2014			N/R : 034635-01					
DENOMINACIÓN : REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. VALLADOLID											
PETICIONARIO : D.G. de Política Educativa y Escolar						Hoja\Cuad.:	372,1				
SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD(m): 10,3 NIVEL FREÁTICO(m): 3,74						Cota Boca(m):	-0,12				
COTA (m)	CORTE LITOR.	DESCRIPCIÓN	Ø (mm.)	TIPO HERRAMIENTA	TESTIGO %Rec %RQD	TIPO MUESTRA	Nº GOLPES	Nº MUESTRA			
0		RELEÑOS CON RESTOS DE MATERIAL CERÁMICO Y MATERIA ORGÁNICA									
1		ARENAS LIMO-ARCILLOSAS CON GRAVAS, CON CARBONATOS, DE CONSISTENCIA MEDIA, COLOR MARRÓN	113	BS(W)	E N T U B A D O	IP(0,90-1,50) SPT(1,50-1,95)	12+14+12+13 4+5+6	34672 34673			
2		GRAVAS CON MATRÍZ ARENO-LIMOSA, CON CARBONATOS, COLOR BLANQUECINO				SPT.C(2,50-2,90)					
3						M.ALT(1,95-3,45) 8+32+50(10CM)		34674			
4		ARENAS ARCILLOSAS, CON CARBONATOS, DENSAS, BLANQUECINAS.				SPT(3,50-3,95)	7+14+22	34675			
5						SPT(4,60-5,05)	13+14+30	34676			
6						SPT(5,90-6,35)	15+23+28	34677			
7		ARENAS ARCILLOSAS, CON CARBONATOS, DENSAS, MARRONES	101	BS(W)		SPT(7,10-7,55)	10+21+30	34678			
8						SPT(8,50-8,95)	11+21+25	34679			
9						SPT(9,85-10,30)	17+18+24	34680			
El Director del centro P.A.			El Jefe del Depto. Firma			FECHA: 18/02/2015 HOJA 1 DE 1					



Junta de
Castilla y León

CORTE DEL SONDEO



SEARCHES

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

EXPEDIENTE : IN-0275-ST FECHA SONDEO : 14-10-2014 N/R : 034636.019

DENOMINACIÓN : REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA, VALLADOLID

PETICIONARIO : D.G. de Política Educativa y Escolar Hoja\Cuad.: 372,1

SONDEO: S-2 Bis PROFUNDIDAD(m): 6,15 NIVEL FREÁTICO(m): NO MEDIDO Cota Boca(m): -0,12

El Director del centro

P.A.

~~El Jefe del Dpto.~~

FECHA: 19/02/2015

HOJA 1 DE 1



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

CORTE DEL SONDEO

EXPEDIENTE : IN-0275-ST			FECHA SONDEO : 17-10-2014			N/R : 034637.01					
DENOMINACIÓN : REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. VALLADOLID											
PETICIONARIO : D.G. de Política Educativa y Escolar						Hoja\Cuad.: 372,1					
SONDEO:	S-3	PROFUNDIDAD(m):	10,45	NIVEL FREÁTICO(m):	3,45	Cota Boca(m):	-0,14				
COTA (m)	CORTE LITOL.	DESCRIPCIÓN	Ø (mm.)	TIPO HERRAMIENTA	TESTIGO %Rec %RQD	TIPO MUESTRA	Nº GOLPES	Nº MUESTRA			
0		RELEÑOS DE GRAVAS Y ARENAS CON RESTOS DE MATERIAL CERÁMICO									
1		ARENAS LIMOSAS OCRES, CON CARBONATOS, CON ALGUNA RAÍZ, DE CONSISTENCIA MEDIA	113	BS(W)		IP(0,90-1,50)	13+18+16+17	34681			
2						SPT(1,50-1,95)	10+11+10				
3		GRAVAS DE MATRÍZ ARENO-LIMOSA, CON CARBONATOS, DE CONSISTENCIA MEDIA				SPT.C(2,20-2,65)	7+7+11				
4						M.ALT(1,50-3,80)		34682			
5		ARENAS ARCILLOSAS, CON CARBONATOS, DENSAS, GRIS-BLANQUECINAS				SPT.C(2,95-3,40)	22+30+24				
6											
7						SPT(4,60-5,05)	14+17+18	34683			
8		ARENAS ARCILLOSAS, CON CARBONATOS, DENSAS, MARRONES									
9						SPT(5,70-6,15)	12+15+19	34684			
						SPT(6,80-7,25)	18+31+31	34685			
						SPT(8,65-9,10)	12+23+36	34686			
El Director del centro P. A.			El Jefe del Dpto. 			FECHA: 19/02/2015 HOJA 1 DE 2					



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente

CORTE DEL SONDEO



EXPEDIENTE : IN-0275-ST			FECHA SONDEO : 17-10-2014			N/R : 034637-010		
DENOMINACIÓN : REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. VALLADOLID								
PETICIONARIO : D.G. de Política Educativa y Escolar						Hoja\Cuad.: 372,1		
SONDEO: S-3			PROFUNDIDAD(m): 10,45 NIVEL FREÁTICO(m): 3,45			Cota Boca(m): -0,14		
COTA (m)	CORTE LITOL.	DESCRIPCIÓN	Ø (mm.)	TIPO HERRAMIENTA	TESTIGO %Rec	TIPO MUESTRA	Nº GOLPES	Nº MUESTRA
10		ARENAS ARCILLOSAS, CON CARBONATOS, DENSAS, MARRONES	101	BS(W)	100	SPT(10,00-10,45)	14+22+32	34687
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
El Director del centro <i>P.A.</i>			El Jefe del Depto. <i>[Signature]</i>			FECHA: 19/02/2015		
HOJA 2 DE 2								

ENsayos de penetración dinámica



Junta de
Castilla y León

Consejería de Fomento - Secretaría General


EXPEDIENTE : IN-0275-ST

PETICIONARIO : D.G. de Política Educativa y Escolar

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA

FECHA EMISIÓN :	7-11-2014	Localidad :	VALLADOLID	DENOMINACION :	REHABILITACION DEL I.E.S. SANTA TERESA. VALLADOLID
N/R: 34571,01	N/R: 34568,01	N/R: 34567,01	N/R: 34566,01	N/R: 34565,01	N/R: 34564,01
S/R: P17	S/R: P14	S/R: P13	S/R: P12	S/R: P11	S/R: P10

Cota: -0,19	Cota: -0,06	Cota: 0,02	Cota: -0,06	Cota: 0,02	N/R: 34559,01
Rechazo: -	S/R: P4				
3,09 (2,92)	(4,54)	2,75 (2,77)	2,84 (2,78)	3,16 (3,18)	Cota: 0,42
2,97 (2,78)					Rechazo: -



PÁGINA 23 de 126

FECHA 20-02-2015





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento - Secretaría General

EXPEDIENTE : IN-0275-ST

PETICIONARIO : D.G. de Política Educativa y Escolar

N/R: 34572,01

S/R: P18

Cota: -0,21

Rechazo: -2,94 (2,73)

N/R: 34569,01

S/R: P15

Cota: -0,14

Rechazo: -3,09 (2,95)

N/R: 34563,01

S/R: P9

Cota: 0,04

Rechazo: -2,73 (2,77)

N/R: 34560,01



S/R: P6

Cota: 0,04

Rechazo: -5,52 (5,56)

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA

FECHA EMISIÓN : 7-11-2014 DENOMINACIÓN : REHABILITACION DEL I.E.S. SANTA TERESA, VALLADOLID
Localidad : VALLADOLID Provincia : VALLADOLID





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento - Secretaría General

IN-0276-ST

EXPEDIENTE : IN-0276-ST
PETICIONARIO : D.G. de Política Educativa y Escolar

FECHA EMISIÓN : 7-11-2014

DENOMINACIÓN : REHABILITACION DEL I.E.S. SANTA TERESA. VALLADOLID

Localidad : VALLADOLID

N/R: 34573,01 N/R: 34570,01 N/R: 34574,01 N/R: 34575,01

S/R: P16 S/R: P20 S/R: P21 Cota: -0,20

Cota: -0,04 Rechazo: -

3,13 (2,93) Rechazo: -
3,14 (3,10) Cota: 0,03

Rechazo: -
4,07 (4,10) Cota: 0,01

Rechazo: -
3,92 (3,93) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,09 (5,10) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,02 (5,35) Cota: -0,10

Rechazo: -
5,51 (5,74) Cota: -0,10





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 26 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034555.01	S/R	P1
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACION	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA	Fecha ensayo:	06-10-2014		
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,23
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freatico(m)	No medido
Rechazo (m)	5,74	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo. Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jefe del Zorro.	
Varillaje Ø mm	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
longitud prismática 20 cm.					

Golpes





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 27 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034556.01	S/R	P2
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACION	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA	Fecha ensayo:	06-10-2014		
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,33
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freatico(m)	No medido
Rechazo (m)	5,35	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:	<p>Maza(Kg.) 63,4 Altura caída (m) 0,5 Varillaje Ø mm. 32 Peso (Kg/m) 6,2 Puntaza 4*4 cm. punta cónica 90º, longitud prismática 20 cm.</p> 				

Golpes






**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034557.01	S/R	P3
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo: 06-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,42
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	3,15	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jefe del Depto.	
Varillaje Ø mm.	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm. punta cónica 90°, longitud prismática 20 cm.				

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 29 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034558.01	S/R	P4
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo: 06-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,23
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Preatico(m)	No medido
Rechazo (m)	3,18	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jefe del Proyecto	
Varillaje Ø mm	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
	longitud prismática 20 cm.				

Golpes





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 30 DE 126
FECHA 20-02-2015



ENSAZO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034559.01	S/R	P5
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA.	Fecha ensayo:	06-10-2014		
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Llocalidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,0
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	2,77	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo	Borros
Observaciones	<p>Maza(Kg.) 63,4 Altura calda (m) 0,5 Varillaje Ø mm 32 Peso (Kg/m) 6,2 Puntaza 4*4 cm. punta cónica 90º, longitud prismatica 20 cm.</p>				

Golpes






ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034560.01	S/R	P6
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA	Fecha ensayo: 06-10-2014			
Hoja-Quadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,04
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	5,56	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo. Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jefe del Depto.	
varillaje Ø mm.	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
	longitud prismática 20 cm.				

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 32 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034561.01	S/R	P7
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN:	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo: 06-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud.	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,01
Latitud.	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N-Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	5,1	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jefe del equipo,	
Varillaje Ø mm	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
longitud prismática 20 cm.					

Golpes





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 33 de 126
FECHA 20-02-2015



ENsayo de Penetración Dinámica

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034562.01	S/R	P8
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA.	Fecha ensayo:	07-10-2014		
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno (m)	-0,1
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	2,98	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jefe del Proyecto:	
Varillaje Ø mm	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
longitud prismática 20 cm.					

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 34 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034563.01	S/R	P9
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACION	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo: 07-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota-Terreno(m)	0,04
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	2,77	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.):	63,4	Altura caída (m):	0,5	El Jefe del trabajo:	
Varillaje Ø mm:	32	Peso (Kg/m):	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
longitud prismática 20 cm.					

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 35 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034564.01	S/R	P10
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA.	Fecha ensayo:	07-10-2014		
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,02
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	3,18	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jefe del Depto.	
Vanillaje Ø mm	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
longitud prismática 20 cm.					

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 36 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034565.01	S/R	P11
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA.	Fecha ensayo:	07-10-2014		
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	-0,06
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	2,78	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo. Borros	
Observaciones					
Maza(Kg.):	63,4	Altura caída (m):	0,5	El Jefe del Zool.	
Varillaje Ø mm:	32	Peso (Kg/m):	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90º,		
	longitud prismática 20 cm.				

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 37 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034566.01	S/R	P12
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACION	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo 07-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,02
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N-Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	2,77	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jefe del Servicio	
Varillaje Ø mm.	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm. punta cónica 90°, longitud prismática 20 cm.				

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 38 de 126
FECHA 20-02-2015



ENsayo de PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034567.01	S/R	P13
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACION	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA.	Fecha ensayo	07-10-2014		
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	-0,06
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freatcolm)	No medido
Rechazo (m)	4,54	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo Borros	
Observaciones					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jete del Golpe	
Varillaje Ø mm	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
	longitud prismática 20 cm.				

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 39 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034568.01	S/R	P14
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACION	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo: 07-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	-0,17
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	2,92	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jefe del Dpto.	
Varillaje Ø mm.	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
longitud prismática 20 cm.					

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 40 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034569.01	S/R	P15
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo: 07-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	-0,14
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	2,95	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:	Maza(Kg.): 63,4 Altura caída (m): 0,5 Varillaje Ø mm.: 32 Peso (Kg/m): 6,2 Puntaza: 4*4 cm. punta cónica 90°, longitud prismática 20 cm. 				

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 41 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034570.01	S/R	P16
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo: 07-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECO/NSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	-0,04
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freatico(m)	No medido
Rechazo (m)	2,93	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	El Jete del Objetivo	
Varillaje Ø mm.	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
longitud prismatica 20 cm.					

Golpes






**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034571.01	S/R	P17
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACION	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo: 08-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	-0,19
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	2,78	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones	Maza(Kg.): 63,4 Altura caída (m): 0,5 Varillaje Ø mm: 32 Peso (Kg/m): 6,2 Puntaza: 4*4 cm. punta cónica 90°, longitud prismatica 20 cm. 				

Golpes






**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034572.01	S/R	P18
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACION	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo: 08-10-2014				
Hoja Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Gota Terreno(m)	-0,21
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N. Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	2,73	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:					
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5		
Varillaje Ø mm	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
longitud prismática 20 cm.					

Golpes






Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034573.01	S/R	P19
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN:	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA.	Fecha ensayo:	07-10-2014		
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	-0,2
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freatico(m)	No medido
Rechazo (m)	2,93	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones	Maza(Kg.): 63,4 Altura caida (m): 0,5 Varillaje Ø mm: 32 Peso (Kg/m): 6,2 Puntaza: 4*4 cm. punta cónica 90°, longitud prismatica 20 cm.				
	<i>El Jefe del Proyecto</i> 				

Golpes





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General


PÁGINA 45 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034574.01	S/R	P20
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo 08-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	-0,04
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	3,1	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo Borros	
Observaciones:	Maza(Kg.): 63,4 Altura caída (m): 0,5 Varillaje Ø mm: 32 Peso (Kg/m): 6,2 Puntaza: 4*4 cm. punta cónica 90º, longitud prismática 20 cm. 				

Golpes






**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034575.01	S/R	P21
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACIÓN	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA. Fecha ensayo: 08-10-2014				
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,03
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freatico(m)	No medido
Rechazo (m)	4,1	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones	Maza(Kg.) 63,4 Altura caida (m) 0,5 Varillaje Ø mm. 32 Peso (Kg/m) 6,2 Puntaza 4*4 cm. punta cónica 90°, longitud prismatica 20 cm. 				

Golpes






Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

ENSAYO DE PENETRACIÓN DINAMICA

EXPEDIENTE	IN-0275-ST	N/R	034576.01	S/R	P22
PETICIONARIO	D.G. de Política Educativa y Escolar				
DENOMINACION	REHABILITACIÓN DEL I.E.S. SANTA TERESA.	Fecha ensayo:	08-10-2014		
Hoja-Cuadrante	372,1	Paraje	CEIP STA. TERESA	Equipo	TECOINSA
Longitud	356,206	Localidad	VALLADOLID	Cota Terreno(m)	0,01
Latitud	4613,517	Provincia	VALLADOLID	N.Freático(m)	No medido
Rechazo (m)	3,93	Golpes Rechazo =	100	Tipo de ensayo: Borros	
Observaciones:	<div style="text-align: right; margin-right: 10px;">  </div>				
Maza(Kg.)	63,4	Altura caída (m)	0,5	<div style="text-align: right; margin-right: 10px;">  </div>	
Varillaje Ø mm.	32	Peso (Kg/m)	6,2		
Puntaza	4*4 cm.	punta cónica	90°,		
	longitud prismática 20 cm.				

Golpes



RESULTADOS DE ENSAYOS



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 48 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra:

34624

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.


Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 0.42 a 0.95 m.

0.42



A

0.62

B

0.95

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input type="checkbox"/> SPT
<input type="checkbox"/> ROTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/> HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/> BUENO
<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR
<input type="checkbox"/> MALO

DESCRIPCIÓN

A.- RELLENOS DE ARENAS LIMOSAS CON MATERIA ORGÁNICA Y RESTOS DE MATERIALES CERÁMICOS.

B.- ARENAS LIMOSAS CON CARBONATOS Y ALGO DE MATERIA ORGÁNICA COLOR MARRÓN

CONSISTENCIA

<input checked="" type="checkbox"/> BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/> MEDIA
<input type="checkbox"/> FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input type="checkbox"/> HOMOGÉNEA
<input checked="" type="checkbox"/> HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/> NODULOSA
<input type="checkbox"/> ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/> HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/> CARBONATOS
<input type="checkbox"/> SULFATOS
<input type="checkbox"/> M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	ZONA B
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	ZONA B
	HUMEDAD NAT.	
	DENSIDAD SECA	
	COMP. SIMPLE	
	TRIAXIAL	
	CORTE DIRECTO	
	EDOMÉTRICO	
	VANE TEST	
	CARBONATOS	
	SULFATOS	
	M. ORGÁNICA	
	AZUL DE METILENO	
	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 4/11/2014



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 49 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte. IN-0275-ST

Nº Muestras:


34624

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.
Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
Procedencia de la muestra : S-1 de 0.62 a 0.95 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	100.0
50	100.0
40	100.0
25	100.0
20	100.0
12.5	100.0
10	100.0
5	99.2
2	98.4
0.63	95.1
0.4	88.2
0.16	58.0
0.08	40.2

D60	
D50	
D30	
D10	
U	



Límite líquido, UNE 103.103.94	18.9
Límite Plástico, UNE 103.104.93	13.1
Índice de plasticidad	5.8
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	6.3
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	SM-SC
AASHTO	A-4
ÍNDICE DE GRUPO	1

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 10/11/14



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 50 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra:

34625

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO:

S-1 PROFUNDIDAD: de 1.08 a 1.40 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS LIMOSAS CON CARBONATOS Y ALGO DE MATERIA ORGÁNICA COLOR MARRÓN

CONSISTENCIA

<input checked="" type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRÍA		
LÍMITES		
HUMEDAD NAT.		
DENSIDAD SECA		
COMP. SIMPLE		
TRIAXIAL		
CORTE DIRECTO		
EDOMÉTRICO		
VANE TEST		
CARBONATOS		
SULFATOS		
M. ORGÁNICA		
AZUL DE METILENO		
Ph		

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 4/11/2014



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 51 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra:

34626

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 **PROFUNDIDAD:** de 2.10 a 2.70 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN


<input type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENA CON GRAVA, ALGO LIMOSA, DE COLOR MARRÓN CLARO.



CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDIA
<input type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.	
<input type="checkbox"/>	DENSIDAD SECA	
<input type="checkbox"/>	COMP. SIMPLE	
<input type="checkbox"/>	TRIAXIAL	
<input type="checkbox"/>	CORTE DIRECTO	
<input type="checkbox"/>	EDOMÉTRICO	
<input type="checkbox"/>	VANE TEST	
<input type="checkbox"/>	CARBONATOS	
<input type="checkbox"/>	SULFATOS	
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA	
<input type="checkbox"/>	AZUL DE METILENO	
<input type="checkbox"/>	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha: 04/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 52 de 126
FECHA 20-02-2015
Junta de Castilla y León
SECRETARÍA
DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

Expte.

IN-0275-ST

Nº Muestra:


34626

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.
 Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
 Procedencia de la muestra : S-1 de 2.10 a 2.70 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	100.0
50	100.0
40	100.0
25	97.2
20	91.5
12.5	75.5
10	69.4
5	53.7
2	39.2
0.63	32.6
0.4	28.0
0.16	9.0
0.08	7.1

D60	65.0
D50	4.0
D30	0.5
D10	0.2
U	361.1



Límite líquido, UNE 103.103.94	NP
Límite Plástico, UNE 103.104.93	NP
Índice de plasticidad	NP
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	2.8
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	SP-SM
AASHTO	A-1-a
ÍNDICE DE GRUPO	0

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha

04/11/14



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 53 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34627

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 4.82 a 5.20 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
	ROTACIÓN
	PERCUSIÓN
	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS CON MATRIZ DE MARGAS ARCILLOSAS VERDOSAS.



CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
	HETEROGÉNEA
	NODULOSA
	ESTRATIFICADA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
	SULFATOS
	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES

<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.	
<input checked="" type="checkbox"/>	DENSIDAD SECA	
<input checked="" type="checkbox"/>	COMP. SIMPLE	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRIAXIAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	CORTE DIRECTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	EDOMÉTRICO	
<input checked="" type="checkbox"/>	VANE TEST	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	SULFATOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA	
<input checked="" type="checkbox"/>	AZUL DE METILENO	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ph	

OBSERVACIONES:

Fecha: 04/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 54 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.	IN-0275-ST	Nº Muestra:	34627
Peticionario :	C. de Educación. S. de construcciones.		
Obra :	REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)		
Procedencia de la muestra :	S-1 de 4.82 a 5.20 m.		
INFORME DE SUELOS			
TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA		
80	100,0		
50	100,0		
40	100,0		
25	100,0		
20	100,0		
12,5	100,0		
10	100,0		
5	99,0		
2	96,6		
0,63	85,9		
0,4	77,4		
0,16	51,6		
0,08	34,1		
D60			
D50			
D30			
D10			
U			
<p>ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, UNE 103.101.95</p> <p>The graph plots % Pasa (Y-axis, 0 to 100) against tamices UNE 7.050 (X-axis, logarithmic scale from 100 to 0,01). The curve shows a sharp decline in particle size distribution, starting at 100% at 80 micrometers and dropping to approximately 34% at 0,08 micrometers.</p>			
Límite Líquido, UNE 103.103.94	29,7	Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	15,70
Límite Plástico, UNE 103.104.93	16,4	Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0,00
Índice de plasticidad	13,3	Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	
Equivalente de arena, UNE 103.109.95		CLASIFICACIÓN	
I. Azul de metileno NLT.171/90		CASAGRANDE	SC
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³		AASHTO	A-2-6
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	12,8	ÍNDICE DE GRUPO	1
Dens. relativa, UNE 103.302.94		<i>Jefe Dto.</i>	
OBSERVACIONES:			
Fecha	11/11/14		



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 55 de 126
FECHA 20-02-2015

Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra:

34628

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 5.65 a 6.05 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
	ROTACIÓN
	PERCUSIÓN
	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input checked="" type="checkbox"/>	BUENO
X	REGULAR
	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS CON MATRIZ DE MARGAS ARCILLOSAS VERDOSAS DE CONSISTENCIA FIRME.

CONSISTENCIA

<input checked="" type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
	MEDIA
X	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
	HETEROGÉNEA
	NODULOSA
	ESTRATIFICADA
	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
	SULFATOS
	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRÍA	
LÍMITES	
X HUMEDAD NAT.	
X DENSIDAD SECA	GEOMÉTRICA
COMP. SIMPLE	
X TRIAXIAL	U. U. 0.5 Y 1.5 Kg/cm ²
CORTE DIRECTO	
EDOMÉTRICO	
VANE TEST	
CARBONATOS	
SULFATOS	
M. ORGÁNICA	
AZUL DE METILENO	
Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 04/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 56 de 126
FECHA 20-02-2015



EXPEDIENTE: IN-0275-ST	DENOMINACION: IES SANTA TERESA (VA)	S/R	N/R	34628
PETICIONARIO:				
ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL				TIPO : UU
HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA				
TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA		REMOLDEADA	
Procedencia:	Sondeo: S-1		Profundidad: de a m.	
Probeta N°	1	2	3	
P. lateral (kp/cm ²)	0.5	1.5		
P. en cola (kp/cm ²)	0.0	0.0		
Célula carga/Canal de lectura	500	500		
Constante de la célula				
PREPARACION SUELO				
Masa suelo, mi (g)				
Masa suelo seco en estufa, mf (g)				
Humedad inicial del suelo, hn (%)				
Densidad requerida, D (g/cm ³)				
Humedad requerida, h (%)				
Volumen del molde, V (cm ³)				
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100				
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)				
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)				
PROBETAS				
Masa antes de ensayo, Mi (g)	173.52	180.55		
Masa despues de ensayo, Mf (g)	173.52	180.55		
Masa seca en estufa despues de ensayo, Ms (g)	149.91	155.62		
Humedad inicial, hi (%)	15.75	16.02		
Humedad final, hf (%)	15.75	16.02		
Diámetro inicial d, (mm)	35.6	35.9		
Altura inicial, Ho (mm)	81.0	83.7		
Sección inicial, So (cm ²)	9.95	10.12		
Volumen inicial, Vo (cm ³)	80.63	84.72		
Densidad seca, D (g/cm ³)	1.86	1.84		
OBSERVACIONES:				
FECHA: 6/11/2014	El Jefe del Proyecto		Vº Bº El Jefe del Centro	



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 57 de 126
FECHA 20-02-2015



ENSAYO TRIAXIAL RAPIDO


Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34628

PROBETA N°.	I	II				
P.Lateral	0.500	1.500				
Tensión Rotura	8.207	5.912				

CURVAS DE ROTURA



% DE DEFORMACION





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 58 de 126
FECHA 20-02-2015


Trabajo: IN-0275-ST Denominación:

Muestra: 34628

	I	II	III	IV	V	VI
P. LATERAL (kp/cm ²)	0.5	1.5				
% HUMEDAD INICIAL	15.8	16.0				
% HUMEDAD FINAL	15.8	16.0				
DENSIDAD SECA	1.86	1.84				
% DEF. A LA ROTURA	7.17	5.50				
TENSION EN ROTURA	8.21	5.91				
V. ENSAYO % / min	1.0000	1.0002				

OBSERVACIONES:

P. de muestra:	Inalterada
SIN CONSOLIDACION PREVIA Y ROTURA SIN DRENAJE TUV	
Tipo de ensayo:	
Diametro:	1.5"





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 59 de 126
FECHA 20-02-2015




Trabajo: IN-0275-ST Denominación:

Muestra: 34628

	I	II	III	IV	V	VI
P. LATERAL (kp/cm ²)	0.5	1.5				
% HUMEDAD INICIAL	16.8	16.0				
% HUMEDAD FINAL	15.8	16.0				
DENSIDAD SECA	1.86	1.84				
% DEF. A LA ROTURA	7.17	5.50				
TENSION EN ROTURA	8.21	5.91				
V. ENSAYO % / min	1.0000	1.0002				

OBSERVACIONES:

P. total: P. efect: _____





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34629

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.
 Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
 Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 7.00 a 7.40 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input checked="" type="checkbox"/>	BUENO
<input type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARCILLAS MARGOSAS MARRÓN VERDOSAS.



CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

	GRANULOMETRÍA		
	LÍMITES		
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.		
<input checked="" type="checkbox"/>	DENSIDAD SECA	GEOMÉTRICA	
	COMP. SIMPLE		
<input checked="" type="checkbox"/>	TRIAXIAL	UU	
	CORTE DIRECTO		
	EDOMÉTRICO		
	VANE TEST		
	CARBONATOS		
	SULFATOS		
	M. ORGÁNICA		
	AZUL DE METILENO		
	Ph		

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 04/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

EXPEDIENTE: IN-0275-ST	DENOMINACIÓN: IES SANTA TERESA (VA)	S/R:	N/R: 34629
------------------------	-------------------------------------	------	------------

PETICIONARIO:

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL **TIPO : UU**
HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA	REMOLDEADA		
Procedencia:	Sondeo: S-1	Profundidad: de 7.00 a 7.40 m.		
Probeta N°		1	2	3
P. lateral (kp/cm ²)	0.5	1.5	3.0	
P. en cola (kp/cm ²)	0.0	0.0	0.0	
Célula carga/Canal de lectura	500	500	500	
Constante de la célula				
PREPARACION SUELO				
Masa suelo, mi (g)				
Masa suelo seco en estufa, mf (g)				
Humedad inicial del suelo, hn (%)				
Densidad requerida, D (g/cm ³)				
Humedad requerida, h (%)				
Volumen del molde, V (cm ³)				
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100				
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)				
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)				
PROBETAS				
Masa antes de ensayo, Mi (g)	159.79	170.43	170.43	
Masa despues de ensayo, Mf (g)	159.79	170.43	170.43	
Masa seca en estufa despues de ensayo, Ms (g)	131.55	142.19	142.19	
Humedad inicial, hi (%)	21.47	19.86	19.86	
Humedad final, hf (%)	21.47	19.86	19.86	
Diámetro inicial d, (mm)	35.8	35.9	35.9	
Altura inicial, Ho (mm)	76.9	80.0	80.0	
Sección inicial, So (cm ²)	10.04	10.12	10.12	
Volumen inicial, Vo (cm ³)	77.22	80.98	80.98	
Densidad seca, D (g/cm ³)	1.70	1.76	1.76	
OBSERVACIONES:				
FECHA: 5/11/2014	El Jefe del Depto.		Vº Bº El Jefe del Centro	
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 62 de 126
FECHA 20-02-2015




ENSAYO TRIAXIAL RAPIDO


Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34629

PROBETA N°.	I	II	III			
P.Lateral	0.500	1.500	3.000			
Tensión Rotura	8.895	9.555	11.937			

CURVAS DE ROTURA



% DE DEFORMACION





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 63 de 126
FECHA 20-02-2015




Trabajo: IN-0275-ST Denominación:

Muestra: 34629

	I	II	III	IV	V	VI
P. LATERAL (kp/cm ²)	0.5	1.5	3.0			
% HUMEDAD INICIAL	21.5	19.9	21.7			
% HUMEDAD FINAL	21.5	19.9	21.7			
DENSIDAD SECA	1.70	1.76	1.68			
% DEF. A LA ROTURA	3.67	2.62	5.09			
TENSION EN ROTURA	8.90	9.55	11.94			
V. ENSAYO % / min	1.0004	1.0491	1.0002			

OBSERVACIONES:





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 64 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34630

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 8,40 a 8,80 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN


<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input checked="" type="checkbox"/>	BUENO
<input type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS LIMOSAS MARRÓN - VERDOSAS.



CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.	
<input checked="" type="checkbox"/>	DENSIDAD SECA	PARAFINADA.
<input type="checkbox"/>	COMP. SIMPLE	
<input type="checkbox"/>	TRIAXIAL	
<input type="checkbox"/>	CORTE DIRECTO	
<input type="checkbox"/>	EDOMÉTRICO	
<input type="checkbox"/>	VANE TEST	
<input type="checkbox"/>	CARBONATOS	
<input type="checkbox"/>	SULFATOS	
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA	
<input type="checkbox"/>	AZUL DE METILENO	
<input type="checkbox"/>	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 04/11/2014



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 65 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.	IN-0275-ST	Nº Muestra:	34630
Peticionario :	C. de Educación. S. de construcciones.		
Obra :	REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)		
Procedencia de la muestra :	S-1 de 8,40 a 8,80 m.		
INFORME DE SUELOS			
TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA		
80	100,0		
50	100,0		
40	100,0		
25	100,0		
20	100,0		
12,5	100,0		
10	100,0		
5	100,0		
2	99,8		
0,63	91,4		
0,4	78,5		
0,16	43,3		
0,08	16,5		
D60			
D50			
D30			
D10			
U			
<p>ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, UNE 103.101.95</p> <p>% PASA</p> <p>tamices. UNE 7.050</p>			
Límite líquido, UNE 103.103.94	NP		
Límite Plástico, UNE 103.104.93	NP		
Índice de plasticidad	NP		
Equivalente de arena, UNE 103.109.95			
I. Azul de metileno NLT.171/90			
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	1,82		
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	16,2		
Dens. relativa, UNE 103.302.94			
OBSERVACIONES:			
Fecha	04/11/14		



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34631

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-1 PROFUNDIDAD: de 9.80 a 10.05 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS ARCILLOSAS MARRÓN VERDOSAS.



CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES

GRANULOMETRÍA	
LÍMITES	
HUMEDAD NAT.	
DENSIDAD SECA	
COMP. SIMPLE	
TRIAXIAL	
CORTE DIRECTO	
EDOMÉTRICO	
VANE TEST	
CARBONATOS	
SULFATOS	
M. ORGÁNICA	
AZUL DE METILENO	
Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 4/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 67 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34672

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 0.95 a 1.45 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN


<input type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input checked="" type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input type="checkbox"/>	REGULAR
<input checked="" type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENA ARCILLOSA CON ALGO DE GRAVA.



CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDIA
<input type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.	
	DENSIDAD SECA	
	COMP. SIMPLE	
	TRIAXIAL	
	CORTE DIRECTO	
	EDOMÉTRICO	
	VANE TEST	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	SULFATOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA	
	AZUL DE METILENO	
	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dpto.

Fecha 20/11/2014



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 68 de 126
FECHA 20/02/2015



Expte. IN-0275-ST

Nº Muestras


34672

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.
Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
Procedencia de la muestra : S-2 de 0.95 a 1.45 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	100.0
50	100.0
40	97.1
25	95.9
20	92.6
12.5	87.6
10	85.1
5	77.8
2	69.8
0.63	60.6
0.4	50.0
0.16	30.7
0.08	21.2

D60	9.0
D50	6.0
D30	1.3
D10	0.1
U	90.0



Límite líquido, UNE 103.103.94	21.3
Límite Plástico, UNE 103.104.93	10.2
Índice de plasticidad	11.1
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	4.2
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	14.00
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	0.39

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	SC
AASHTO	A-2-6
ÍNDICE DE GRUPO	0

OBSERVACIONES:

Jefe Dto/
[Signature]

Fecha 16/12/14



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34673

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 1.68 a 1.90 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input type="checkbox"/>	REGULAR
<input checked="" type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENA ARCILLOSA CON ALGO DE GRAVA DE COLOR MARRÓN Y CON ALGUNA RAIZ.

CONSISTENCIA

<input checked="" type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDIA
<input type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRÍA		
LÍMITES		
HUMEDAD NAT.		
DENSIDAD SECA		
COMP. SIMPLE		
TRIAXIAL		
CORTE DIRECTO		
EDOMÉTRICO		
VANE TEST		
CARBONATOS		
SULFATOS		
M. ORGÁNICA		
AZUL DE METILENO		
Ph		

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha: 20/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra:

34674

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 1.95 a 3.45 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input type="checkbox"/>	SPT
<input checked="" type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

GRAVAS CON MATRIZ ARENO-LIMOSA DE COLOR BLANQUECINO

CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NUDULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
X	GRANULOMETRÍA	
X	LÍMITES	
	HUMEDAD NAT.	
	DENSIDAD SECA	
	COMP. SIMPLE	
	TRIAXIAL	
	CORTE DIRECTO	
	EDOMÉTRICO	
	VANE TEST	
X	CARBONATOS	
X	SULFATOS	
	M. ORGÁNICA	
	AZUL DE METILENO	
	Ph	

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

Jefe Dto.

Fecha 20/11/2014



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 71 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte. IN-0275-ST

Nº Muestras:


34674

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.
Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
Procedencia de la muestra : S-2 de 1.95 a 3.45 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	100.0
50	100.0
40	97.3
25	88.1
20	80.5
12.5	69.4
10	63.3
5	46.5
2	33.0
0.63	23.1
0.4	18.2
0.16	12.2
0.08	9.4

D60	9.0
D50	6.0
D30	1.3
D10	0.1
U	90.0



Límite líquido, UNE 103.103.94	15.7
Límite Plástico, UNE 103.104.93	13.3
Índice de plasticidad	2.4
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	24.39
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	GW-GM
AASHTO	A-1-a
ÍNDICE DE GRUPO	0

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 16/12/14



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 72 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra:

34675

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 3.60 a 3.90 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input checked="" type="checkbox"/>	BUENO
<input type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS ARCILLOSAS CON CARBONATOS DE COLOR GRIS-VERDOSO

CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRÍA	
LÍMITES	
<input checked="" type="checkbox"/> HUMEDAD NAT.	
<input checked="" type="checkbox"/> DENSIDAD SECA	
COMP. SIMPLE	
<input checked="" type="checkbox"/> TRIAXIAL	U. U. (1.5 Kg/cm ²)
CORTE DIRECTO	
EDOMÉTRICO	
VANE TEST	
<input checked="" type="checkbox"/> CARBONATOS	
<input checked="" type="checkbox"/> SULFATOS	
M. ORGÁNICA	
AZUL DE METILENO	
Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 20/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 73 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte. IN-0275-ST


Nº Muestra: 34675

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.
Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
Procedencia de la muestra : S-2 de 3.60 a 3.90 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	
50	
40	
25	
20	
12.5	
10	
5	
2	
0.63	
0.4	
0.16	
0.08	

D60	
D50	
D30	
D10	
U	



Límite líquido, UNE 103.103.94	
Límite Plástico, UNE 103.104.93	
Índice de plasticidad	
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	1.71
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	16.9
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	19.08
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	
AASHTO	
ÍNDICE DE GRUPO	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 16/12/14



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

EXPEDIENTE: IN-0275-ST DENOMINACIÓN IES SANTA TERESA (VA)	S/R	N/R	34675
---	-----	-----	-------

PETICIONARIO: C. de Educación. S. de Construcciones.

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL **TIPO : UU**
HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA	REMOLDEADA		
Procedencia:	Sondeo: S-2	Profundidad: de 3.60 a 3.90 m.		
Probeta N°		1	2	3
P. lateral (kp/cm ²)	1.5			
P. en cola (kp/cm ²)	0.0			
Célula carga/Canal de lectura	500			
Constante de la célula				
PREPARACION SUELO				
Masa suelo, mi (g)				
Masa suelo seco en estufa, mf (g)				
Humedad inicial del suelo, hn (%)				
Densidad requerida, D (g/cm ³)				
Humedad requerida, h (%)				
Volumen del molde, V (cm ³)				
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100				
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)				
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)				
PROBETAS				
Masa antes de ensayo, Mi (g)	160.10			
Masa despues de ensayo, Mf (g)	160.10			
Masa seca en estufa despues de ensayo, Ms (g)	136.91			
Humedad inicial, hi (%)	16.94			
Humedad final, hf (%)	16.94			
Diámetro inicial d, (mm)	35.1			
Altura inicial, Ho (mm)	82.6			
Sección inicial, So (cm ²)	9.68			
Volumen inicial, Vo (cm ³)	79.93			
Densidad seca, D (g/cm ³)	1.71			
OBSERVACIONES:				
FECHA:	24/11/2014	El Jefe del Proyecto	Vº Bº El Jefe del Centro	



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 75 de 126
FECHA 20-02-2015




ENSAYO TRIAXIAL RAPIDO


Trabajo: IN-275-ST Denominación: Muestra: 34675

PROBETA Nº.	I				
P.Lateral	1.500				
Tensión Rotura	6.294				

CURVAS DE ROTURA



% DE DEFORMACION





**Junta de
Castilla y León**


Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 76 de 126
FECHA 20-02-2015



Trabajo:	IN-275-ST	Denominación:	Muestra:	34675
P. LATERAL (kPa/cm²)	1.5	Tipo de muestra:	<i>Inalterada</i>	
% HUMEDAD INICIAL	16.9	Tipo de ensayo:	<i>SIN CONSOLIDACION PREVIA Y ROTURA SIN DRENAJE TUV</i>	
% HUMEDAD FINAL	16.9	Diametro:	<i>1.5"</i>	
DENSIDAD SECA	1.71			
% DEF. A LA ROTURA	11.92			
TENSION EN ROTURA	6.29			
V. ENSAYO % / min	1.0001			

OBSERVACIONES:





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra:

34676

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 4.63 a 5.00 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS ARCILLOSAS CON CARBONATOS DE COLOR GRIS-VERDOSO

CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
X	GRANULOMETRÍA	
X	LÍMITES	
X	HUMEDAD NAT.	
X	DENSIDAD SECA	
	COMP. SIMPLE	
X	TRIAXIAL U. U. (1.5 Kg/cm ²)	
	CORTE DIRECTO	
	EDOMÉTRICO	
	VANE TEST	
X	CARBONATOS	
X	SULFATOS	
	M. ORGÁNICA	
	AZUL DE METILENO	
	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 20/11/2014



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

Expte. IN-0275-ST


Nº Muestra: 34676

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.
Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
Procedencia de la muestra : S-2 de 4.63 a 5.00 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	100.0
50	100.0
40	100.0
25	100.0
20	100.0
12.5	98.1
10	96.4
5	96.4
2	95.2
0.63	83.5
0.4	67.3
0.16	27.7
0.08	16.3

D60	
D50	
D30	
D10	
U	



Límite líquido, UNE 103.103.94	37.0
Límite Plástico, UNE 103.104.93	21.5
Índice de plasticidad	15.5
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	14.2
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	10.81
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	SC
AASHTO	A-2-6
ÍNDICE DE GRUPO	0

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 16/12/14



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

EXPEDIENTE: IN-0275-ST DENOMINACIÓN IES SANTA TERESA (VA)	S/R	N/R 34676
---	-----	-----------

PETICIONARIO: C. de Educación. S. de Construcciones.

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL **TIPO : UU**
HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA


TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA	REMOLDEADA	
Procedencia:	Sondeo: S-2	Profundidad: de 4.63 a 5.00 m.	
Probeta N°	1	2	3
P. lateral (kp/cm ²)	1.5		
P. en cola (kp/cm ²)	0.0		
Célula carga/Canal de lectura	500		
Constante de la célula			
PREPARACION SUELO			
Masa suelo, mi (g)			
Masa suelo seco en estufa, mf (g)			
Humedad inicial del suelo, hn (%)			
Densidad requerida, D (g/cm ³)			
Humedad requerida, h (%)			
Volumen del molde, V (cm ³)			
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100			
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)			
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)			
PROBETAS			
Masa antes de ensayo, Mi (g)	155.52		
Masa despues de ensayo, Mf (g)	155.52		
Masa seca en estufa despues de ensayo, Ms (g)	133.66		
Humedad inicial, hi (%)	16.36		
Humedad final, hf (%)	16.36		
Diámetro inicial d, (mm)	35.8		
Altura inicial, Ho (mm)	75.2		
Sección inicial, So (cm²)	10.07		
Volumen inicial, Vo (cm³)	75.72		
Densidad seca, D (g/cm³)	1.77		
OBSERVACIONES:			
FECHA:	24/11/2014	El Jefe del Depto.	Vº Bº El Jefe del Centro.



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 80 de 126
FECHA 20-02-2015




ENSAYO TRIAXIAL RAPIDO


Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34676

PROBETA N°.	1					
P.Lateral	1.500					
Tensión Rotura	9.245					

CURVAS DE ROTURA



% DE DEFORMACION





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 81 de 126
FECHA 20-02-2015




Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34676

	I	II	III	IV	V	VI
P. LATERAL (kp/cm ²)	1.5					
% HUMEDAD INICIAL	16.4					
% HUMEDAD FINAL	16.4					
DENSIDAD SECA	1.77					
% DEF. A LA ROTURA	4.83					
TENSION EN ROTURA	9.25					
V. ENSAYO % / min	1.0001					

	Type de muestra:	Inalterada
Tipo de ensayo:	SIN CONSOLIDACION PREVIA Y ROTURA SIN DRENAJE TIU	
Diametro:	1.5"	

OBSERVACIONES:

P. total: ----- P. efect: -----



Tension Tangencial kp/cm²



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 82 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra:

34677

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 5,90 a 6,30 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARCILLAS ARENOSAS

CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.	
<input checked="" type="checkbox"/>	DENSIDAD SECA	
<input type="checkbox"/>	COMP. SIMPLE	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRIAXIAL	C. U.
<input type="checkbox"/>	CORTE DIRECTO	
<input type="checkbox"/>	EDOMÉTRICO	
<input type="checkbox"/>	VANE TEST	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	SULFATOS	
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA	
<input type="checkbox"/>	AZUL DE METILENO	
<input type="checkbox"/>	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dpto.



Fecha: 20/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 83 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte. IN-0275-ST


Nº Muestra: 34677

Peticionario : C. de Educación. S. de Construcciones.
Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
Procedencia de la muestra : S-2 de 5,90 a 6,30 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	100.0
50	100.0
40	100.0
25	100.0
20	100.0
12.5	100.0
10	100.0
5	100.0
2	100.0
0.63	97.8
0.4	94.9
0.16	75.1
0.08	54.2

D60	
D50	
D30	
D10	
U	



Límite líquido, UNE 103.103.94	32.3
Límite Plástico, UNE 103.104.93	16.4
Índice de plasticidad	15.9
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	1.95
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	14.5
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	13.24
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	CL
AASHTO	A-6
ÍNDICE DE GRUPO	6

OBSERVACIONES:

Jefe Depto.


Fecha 16/12/14



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 84 de 126
FECHA 20-02-2015



EXPEDIENTE: IN-0275-ST DENOMINACIÓN IES SANTA TERESA (VA)	S/R	N/R 34677
---	-----	-----------

PETICIONARIO: C. de Educación. S. de Construcciones.

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL **TIPO : CU**
HOJA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA	REMOLDEADA		
Procedencia:	Sondeo: S-2	Profundidad: de 5,90 a 6,30 m.		
Probeta N°		1	2	3
P. lateral (kp/cm ²)		6,5	7,5	9,0
P. en cola (kp/cm ²)		6,0	6,0	6,0
Célula carga/Canal de lectura	500	500	500	
Constante de la célula				
PREPARACIÓN SUELO				
Masa suelo, mi (g)				
Masa suelo seco en estufa, mf (g)				
Humedad inicial del suelo, hn (%)				
Densidad requerida, D (g/cm ³)				
Humedad requerida, h (%)				
Volumen del molde, V (cm ³)				
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100				
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)				
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)				
PROBETAS				
Masa antes de ensayo, Mi (g)	166,69	158,84	150,44	
Masa después de ensayo, Mf (g)	170,74	162,36	152,56	
Masa seca en estufa después de ensayo, Ms (g)	145,65	140,36	132,31	
Humedad inicial, hi (%)	14,45	13,16	13,71	
Humedad final, hf (%)	17,23	15,67	15,31	
Diámetro inicial d, (mm)	35,04	35,03	35,05	
Altura inicial, Ho (mm)	77,41	72,52	71,25	
Sección inicial, So (cm ²)	9,64	9,64	9,65	
Volumen inicial, Vo (cm ³)	74,65	69,89	68,75	
Densidad seca, D (g/cm ³)	1,95	2,01	1,92	
OBSERVACIONES:				
FECHA: 03/12/2014	El Jefe del Dpto.		Vº Bº El Jefe del Centro	



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 85 de 126
FECHA 20-02-2015




ENSAYO TRIAXIAL CONSOLIDADO

Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34677


PROBETA N°.	I	II	III	
P.Lateral	6.500	7.500	9.000	
Tensión Rotura	8.324	9.875	14.397	
P. Interst. Rotura	3.566	3.834	3.728	

P. colá 6.00

CURVAS DE ROTURA



CURVAS DE P.INTERSTICIAL





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 86 de 126
FECHA 20-02-2015
Sello de la Secretaría General
ESTADO DE CASTILLA Y LEÓN

Trabajo: IN-0275-ST **Denominación:** _____

Muestra: 34677


	I	II	III	IV	V	VI	Tipo de muestra:	Inalterada
P. LATERAL (kp/cm ²)	6.5	7.5	9.0					
% HUMEDAD INICIAL	14.4	13.2	13.7					
% HUMEDAD FINAL	17.2	15.7	15.3					
DENSIDAD SECA	1.95	2.01	1.92					
% DEF. A LA ROTURA	19.92	19.95	18.33					
TENSION EN ROTURA	8.32	9.88	14.40					
V. ENSAYO % / min	0.0833	0.0833	0.0833					

P. de ensayo: CON CONSOLIDACIÓN PREVIA Y ROTURA SIN DRENAJE TCU

Diametro: 1.5"

Saturación con contrapresión de 6 kg/cm². Las presiones totales están dibujadas una vez descontada la presión neutra de 6 kg/cm²

OBSERVACIONES: _____





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 87 de 126
FECHA 20-02-2015



Trabajo: IN-0275-ST Denominación: **Muestra: 34677**

	I	II	III	IV	V	VI	Tipo de muestra:	Inalterada
P. LATERAL (Kg/cm ²)	6.5	7.5	9.0					
% HUMEDAD INICIAL	14.4	13.2	13.7					
% HUMEDAD FINAL	17.2	15.7	15.3					
DENSIDAD SECA	1.95	2.01	1.92					
% DEF. A LA ROTURA	19.92	19.95	18.33					
TENSION EN ROTURA	8.32	9.88	14.40					
V. ENSAYO % / min	0.0833	0.0833	0.0833					


P. PREVIA Y ROTURA SIN DRENAGE TCU

Tipo de ensayo:

Diametro: 1.5"

Saturación con contrapresión de 6 kg/cm². Las presiones totales están dibujadas una vez descontada la presión neutra de 6 kg/cm²

OBSERVACIONES:





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 88 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra:

34678

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 7.10 a 7.50 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS ARCILLOSAS CON CARBONATOS DE COLOR MARRÓN

CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

GRANULOMETRÍA		
LÍMITES		
<input checked="" type="checkbox"/> HUMEDAD NAT.		
<input checked="" type="checkbox"/> DENSIDAD SECA	GEOMÉTRICA	
COMP. SIMPLE		
<input checked="" type="checkbox"/> TRIAXIAL	C. U.	
CORTE DIRECTO		
EDOMÉTRICO		
VANE TEST		
CARBONATOS		
SULFATOS		
M. ORGÁNICA		
AZUL DE METILENO		
Ph		

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 20/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 89 de 126
FECHA 20-02-2015



EXPEDIENTE: IN-0275-ST	DENOMINACIÓN: IES SANTA TERESA (VA)	S/R	N/R	34678
PETICIONARIO: C. de Educación. S. de Construcciones.				
ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL			TIPO : CU	
HOJA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA				
TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA		REMOLDEADA	
Procedencia:	Sondeo: S-2		Profundidad: de 7.10 a 7.50 m.	
Probeta N°	1	2	3	
P. lateral (kp/cm ²)	9.0	7.5	6.5	
P. en cola (kp/cm ²)	6.0	6.0	6.0	
Célula carga/Canal de lectura	500	500	500	
Constante de la célula				
PREPARACIÓN SUELO				
Masa suelo, mi (g)				
Masa suelo seco en estufa, mf (g)				
Humedad inicial del suelo, hn (%)				
Densidad requerida, D (g/cm ³)				
Humedad requerida, h (%)				
Volumen del molde, V (cm ³)				
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100				
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)				
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)				
PROBETAS				
Masa antes de ensayo, Mi (g)	178.77	170.53	166.02	
Masa después de ensayo, Mf (g)	180.76	172.66	172.24	
Masa seca en estufa después de ensayo, Ms (g)	153.95	148.80	146.98	
Humedad inicial, hi (%)	16.12	14.60	12.96	
Humedad final, hf (%)	17.42	16.03	17.19	
Diámetro inicial d, (mm)	35.75	35.80	35.86	
Altura inicial, Ho (mm)	82.27	79.20	78.36	
Sección inicial, So (cm ²)	10.04	10.07	10.10	
Volumen inicial, Vo (cm ³)	82.58	79.72	79.14	
Densidad seca, D (g/cm ³)	1.86	1.87	1.86	
OBSERVACIONES:				
FECHA: 9/12/2014	El Jefe del Depto.		Vº Bº El Jefe del Centro	
 				



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 90 de 126
FECHA 20-02-2015




ENSAYO TRIAXIAL CONSOLIDADO

Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34678


PROBETA N°.	I	II	III		
P.Lateral	9.000	7.500	6.500		
Tensión Rotura	7.263	12.200	19.131		
P. Interst. Rotura	5.746	3.275	0.594		

P. cola 6.00

CURVAS DE ROTURA



CURVAS DE P.INTERSTICIAL





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 91 de 126
FECHA 20-02-2015



Trabajo: IN-0275-ST Denominación:

Muestra: 34678


	I	II	III	IV	V	VI
P. LATERAL (Kp/cm ²)	9.0	7.5	6.5			
% HUMEDAD INICIAL	16.1	14.6	13.0			
% HUMEDAD FINAL	17.4	16.0	17.2			
DENSIDAD SECA	1.86	1.87	1.86			
% DEF. A LA ROTURA	18.75	19.88	19.33			
TENSION EN ROTURA	7.26	12.20	19.13			
V. ENSAYO % / min.	0.0833	0.0833	0.0833			

P. lateral: _____ CON CONSOLIDACION PREVIA Y ROTURA SIN DRENAJE TCU

Diametro: 1.5"

Saturación con contrapresión de 6 kg/cm². Las presiones totales están dibujadas una vez descontada la presión neutra de 6 kg/cm²

OBSERVACIONES:





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 92 de 126
FECHA 20-02-2015



Trabajo: IN-0275-ST Denominación: **Muestra: 34678**

	I	II	III	IV	V	VI
P. LATERAL (kN/cm ²)	9.0	7.5	6.5			
% HUMEDAD INICIAL	16.1	14.6	13.0			
% HUMEDAD FINAL	17.4	16.0	17.2			
DENSIDAD SECA	1.86	1.87	1.86			
% DEF. A LA ROTURA	18.75	19.88	19.33			
TENSION EN ROTURA	7.26	12.20	19.13			
V. ENSAYO % / min	0.0833	0.0833	0.0833			


TIPOS DE MUESTRAS: Inalterada

TIPO DE ensayo: CON CONSOLIDACIÓN PREVIA Y ROTURA SIN DRENAJE TCU

Diametro: 1.5"

Saturación con contrapresión de 6 kg/cm². Las presiones totales están dibujadas una vez descontada la presión neutra de 6 kg/cm²

OBSERVACIONES:





Junta de
Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

Expte.: IN-0275-ST	Nº Muestra:	34679	S/Ref.:
Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.		Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.	
Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)			
Procedencia de la muestra :		SONDEO CRCC	
APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)			
SONDEO:	S-2 PROFUNDIDAD:		de 8.50 a 8.95 m.
TIPO DE EXTRACCIÓN		ESTADO DE LA MUESTRA	
<input checked="" type="checkbox"/> SPT	<input type="checkbox"/> BUENO		
<input type="checkbox"/> ROTACIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> REGULAR		
<input type="checkbox"/> PERCUSIÓN	<input type="checkbox"/> MALO		
<input type="checkbox"/> HINCA			
DESCRIPCIÓN			
ARENAS ARCILLOSAS CON CARBONATOS DE COLOR MARRÓN.			
CONSISTENCIA		ESTRUCTURA	
<input type="checkbox"/> BLANDA / FLOJA	<input checked="" type="checkbox"/> HOMOGÉNEA	COMPOSICIÓN	
<input type="checkbox"/> MEDIA	<input type="checkbox"/> HETEROGÉNEA	<input type="checkbox"/> CARBONATOS	
<input checked="" type="checkbox"/> FIRME/DENSA	<input type="checkbox"/> NODULOSA	<input type="checkbox"/> SULFATOS	
	<input type="checkbox"/> ESTRATIFICADA	<input type="checkbox"/> M. ORGÁNICA	
	<input type="checkbox"/> HOJOSA	PENETR. BOLSILLO (kPa)	
ENSAYOS SOLICITADOS			
CARACTERÍSTICAS		OBSERVACIONES	
<input type="checkbox"/> GRANULOMETRÍA			
<input type="checkbox"/> LÍMITES			
<input checked="" type="checkbox"/> HUMEDAD NAT.			
<input checked="" type="checkbox"/> DENSIDAD SECA			
<input type="checkbox"/> COMP. SIMPLE			
<input checked="" type="checkbox"/> TRIAXIAL	U. U. (0.5, 1.5, 3.0 Kg/cm ²)		
<input type="checkbox"/> CORTE DIRECTO			
<input type="checkbox"/> EDOMÉTRICO			
<input type="checkbox"/> VANE TEST			
<input type="checkbox"/> CARBONATOS			
<input type="checkbox"/> SULFATOS			
<input type="checkbox"/> M. ORGÁNICA			
<input type="checkbox"/> AZUL DE METILENO			
<input type="checkbox"/> Ph			
OBSERVACIONES:			
		Jefe Dirección	
Fecha:	20/11/2014		



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 94 de 126
FECHA 20-02-2015



EXPEDIENTE: IN-0275-ST DENOMINACIÓN IES SANTA TERESA (VA)	S/R	N/R	34679
---	-----	-----	-------

PETICIONARIO: C. de Educación. S. de Construcciones.

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL TIPO : UU
HOJA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA	REMOLDEADA		
Procedencia:	Sondeo: S-2	Profundidad: de 8.50 a 8.95 m.		
Probeta N°		1	2	3
P. lateral (kp/cm ²)	3	1.5	0.5	
P. en cola (kp/cm ²)	0.0	0.0	0.0	
Célula carga/Canal de lectura	500	500	500	
Constante de la célula				
PREPARACIÓN SUELO				
Masa suelo, mi (g)				
Masa suelo seco en estufa, mf (g)				
Humedad inicial del suelo, hn (%)				
Densidad requerida, D (g/cm ³)				
Humedad requerida, h (%)				
Volumen del molde, V (cm ³)				
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100				
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)				
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)				
PROBETAS				
Masa antes de ensayo, Mi (g)	170.17	180.63	171.38	
Masa después de ensayo, Mf (g)	170.17	180.63	171.38	
Masa seca en estufa después de ensayo, Ms (g)	148.14	156.23	149.01	
Humedad inicial, hi (%)	14.87	15.62	15.01	
Humedad final, hf (%)	14.87	15.62	15.01	
Diámetro inicial d, (mm)	35.4	35.7	35.0	
Altura inicial, Ho (mm)	80.9	84.1	81.4	
Sección inicial, So (cm ²)	9.82	10.01	9.62	
Volumen inicial, Vo (cm ³)	79.40	84.18	78.34	
Densidad seca, D (g/cm ³)	1.87	1.86	1.90	
OBSERVACIONES:				
FECHA:	26/11/2014	El Jefe del Dpto.	Vº Bº El Jefe del Centro	
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 95 de 126
FECHA 20-02-2015





ENSAZO TRIAXIAL RAPIDO

Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34679

PROBETA N°.	I	II	III		
P.Lateral	3.000	1.500	0.500		
Tensión Rotura	12.645	9.251	6.361		

CURVAS DE ROTURA





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 96 de 126
FECHA 20-02-2015.




Trabajo: IN-0275-ST Denominación: **Muestra: 34679**

	I	II	III	IV	V	VI	Tipo de muestra:
P. LATERAL (Kp/cm ²)	3.0	1.5	0.5				
% HUMEDAD INICIAL	14.9	15.6	15.0				
% HUMEDAD FINAL	14.9	15.6	15.0				
DENSIDAD SECA	1.87	1.86	1.90				
% DEF. A LA ROTURA	16.42	8.99	3.67				
TENSION EN ROTURA	12.66	9.25	6.36				
V. ENSAYO % / min	1.0002	1.0002	1.0003				

OBSERVACIONES:

P. total: P. efect: -----





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34680

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-2 PROFUNDIDAD: de 9.85 a 10.25 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN


- SPT
- ROTACIÓN
- PERCUSIÓN
- HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | BUENO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | REGULAR |
| <input type="checkbox"/> | MALO |

DESCRIPCIÓN

ARENAS ARCILLOSAS CON CARBONATOS DE COLOR MARRÓN.



CONSISTENCIA

- BLANDA / FLOJA
- MEDIA
- FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

- | | |
|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | HOMOGÉNEA |
| <input type="checkbox"/> | HETEROGÉNEA |
| <input type="checkbox"/> | NODULOSA |
| <input type="checkbox"/> | ESTRATIFICADA |
| <input type="checkbox"/> | HOJOSA |

COMPOSICIÓN

- CARBONATOS
- SULFATOS
- M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES

<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.	
<input checked="" type="checkbox"/>	DENSIDAD SECA	
<input type="checkbox"/>	COMP. SIMPLE	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRIAXIAL U. U. (0.5, 1.5, 3.0 Kg/cm ²)	
<input type="checkbox"/>	CORTE DIRECTO	
<input type="checkbox"/>	EDOMÉTRICO	
<input type="checkbox"/>	VANE TEST	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	SULFATOS	
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA	
<input type="checkbox"/>	AZUL DE METILENO	
<input type="checkbox"/>	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.



Fecha 20/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 98 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.	IN-0275-ST	Nº Muestras	34680																												
Peticionario :	C. de Educación. S. de construcciones.																														
Obra :	REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)																														
Procedencia de la muestra :	S-2 de 9.85 a 10.25 m.																														
INFORME DE SUELOS																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAMIZ (UNE 7.050)</th> <th>% PASA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>50</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>40</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>25</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>20</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>12.5</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>10</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>5</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>2</td><td>99.2</td></tr> <tr><td>0.63</td><td>75.5</td></tr> <tr><td>0.4</td><td>45.9</td></tr> <tr><td>0.16</td><td>21.5</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>15.8</td></tr> </tbody> </table>		TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA	80	100.0	50	100.0	40	100.0	25	100.0	20	100.0	12.5	100.0	10	100.0	5	100.0	2	99.2	0.63	75.5	0.4	45.9	0.16	21.5	0.08	15.8		
TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA																														
80	100.0																														
50	100.0																														
40	100.0																														
25	100.0																														
20	100.0																														
12.5	100.0																														
10	100.0																														
5	100.0																														
2	99.2																														
0.63	75.5																														
0.4	45.9																														
0.16	21.5																														
0.08	15.8																														
<table border="1"> <tr><td>D60</td><td></td></tr> <tr><td>D50</td><td></td></tr> <tr><td>D30</td><td></td></tr> <tr><td>D10</td><td></td></tr> <tr><td>U</td><td></td></tr> </table>		D60		D50		D30		D10		U																					
D60																															
D50																															
D30																															
D10																															
U																															
<table border="1"> <tr><td>Límite líquido, UNE 103.103.94</td><td>40.7</td></tr> <tr><td>Límite Plástico, UNE 103.104.93</td><td>16.7</td></tr> <tr><td>Índice de plasticidad</td><td>24.0</td></tr> <tr><td>Equivalente de arena, UNE 103.109.95</td><td></td></tr> <tr><td>I. Azul de metileno NLT.171/90</td><td></td></tr> <tr><td>Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm³</td><td></td></tr> <tr><td>Humedad natural, UNE 103.300.93, %</td><td></td></tr> <tr><td>Dens. relativa, UNE 103.302.94</td><td></td></tr> </table>		Límite líquido, UNE 103.103.94	40.7	Límite Plástico, UNE 103.104.93	16.7	Índice de plasticidad	24.0	Equivalente de arena, UNE 103.109.95		I. Azul de metileno NLT.171/90		Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³		Humedad natural, UNE 103.300.93, %		Dens. relativa, UNE 103.302.94		<table border="1"> <tr><td>Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO₃Ca</td><td>2.36</td></tr> <tr><td>Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO₃</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %</td><td></td></tr> </table>		Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	2.36	Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00	Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %							
Límite líquido, UNE 103.103.94	40.7																														
Límite Plástico, UNE 103.104.93	16.7																														
Índice de plasticidad	24.0																														
Equivalente de arena, UNE 103.109.95																															
I. Azul de metileno NLT.171/90																															
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³																															
Humedad natural, UNE 103.300.93, %																															
Dens. relativa, UNE 103.302.94																															
Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	2.36																														
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00																														
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %																															
		CLASIFICACIÓN <table border="1"> <tr><td>CASAGRANDE</td><td>SC</td></tr> <tr><td>AASHTO</td><td>A-2-7</td></tr> <tr><td>ÍNDICE DE GRUPO</td><td>0</td></tr> </table>		CASAGRANDE	SC	AASHTO	A-2-7	ÍNDICE DE GRUPO	0																						
CASAGRANDE	SC																														
AASHTO	A-2-7																														
ÍNDICE DE GRUPO	0																														
OBSERVACIONES:				<i>Jefe Dpto.</i> <i>[Signature]</i>																											
Fecha	16/12/14																														



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



EXPEDIENTE: IN-0275-ST DENOMINACIÓN IES SANTA TERESA (VA)	S/R	N/R	34680
---	-----	-----	-------

PETICIONARIO: C. de Educación. S. de Construcciones.

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL

HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA	REMOLDEADA		
Procedencia:	Sondeo: S-2	Profundidad: de 9.85 a 10.25 m.		
Probeta N°		1	2	3
P. lateral (kp/cm ²)	0.5	1.5	3.0	
P. en cola (kp/cm ²)	0.0	0.0	0.0	
Célula carga/Canal de lectura	500	500	500	
Constante de la célula				
PREPARACION SUELO				
Masa suelo, mi (g)				
Masa suelo seco en estufa, mf (g)				
Humedad inicial del suelo, hn (%)				
Densidad requerida, D (g/cm ³)				
Humedad requerida, h (%)				
Volumen del molde, V (cm ³)				
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100				
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)				
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)				
PROBETAS				
Masa antes de ensayo, Mi (g)	177.83	174.04	168.33	
Masa despues de ensayo, Mf (g)	177.83	174.04	168.33	
Masa seca en estufa despues de ensayo, Ms (g)	151.96	148.44	143.80	
Humedad inicial, hi (%)	17.02	17.25	17.06	
Humedad final, hf (%)	17.02	17.25	17.06	
Diámetro inicial d, (mm)	36.1	35.2	35.5	
Altura inicial, Ho (mm)	84.2	84.0	82.8	
Sección inicial, So (cm ²)	10.21	9.73	9.90	
Volumen inicial, Vo (cm ³)	85.94	81.74	81.96	
Densidad seca, D (g/cm ³)	1.77	1.82	1.75	
OBSERVACIONES:				
FECHA: 27/11/2014	El Jefe del Dpto.	Vº Bº El Jefe del Centro		



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 100 de 126
FECHA 20-02-2015





ENSAYO TRIAXIAL RAPIDO

Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34680

PROBETA N°.	I	II	III		
P.Lateral	0.500	1.500	3.000		
Tensión Rotura	3.892	6.726	11.742		

CURVAS DE ROTURA





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 101 de 126
FECHA 20-02-2015




Trabajo: IN-0275-ST Denominación:

Muestra: 34680

	IV	V	VI	III	II	I
P. LATERAL (Kp/cm ²)	0.5	1.5	3.0			
% HUMEDAD INICIAL	17.0	17.2	17.1			
% HUMEDAD FINAL	17.0	17.2	17.1			
DENSIDAD SECA	1.77	1.82	1.75			
% DEF. A LA ROTURA	12.25	14.75	11.92			
TENSION EN ROTURA	3.89	6.73	11.74			
V. ENSAYO % / min	1.0001	1.0002	1.0002			

OBSERVACIONES:

P. total: P. efect: -----



Tension Tangencial Kp/cm²



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra:

34681

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 0.96 a 1.45 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | SPT |
| <input type="checkbox"/> | ROTACIÓN |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PERCUSIÓN |
| <input type="checkbox"/> | HINCA |

ESTADO DE LA MUESTRA

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | BUENO |
| <input type="checkbox"/> | REGULAR |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MALO |

DESCRIPCIÓN

ARENAS LIMOSAS OCRES DE CONSISTENCIA MEDIA CON CARBONATOS Y ALGUNA RAIZ

CONSISTENCIA

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | BLANDA / FLOJA |
| <input checked="" type="checkbox"/> | MEDIA |
| <input type="checkbox"/> | FIRME/DENSA |

ESTRUCTURA

- | | |
|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | HOMOGÉNEA |
| <input type="checkbox"/> | HETEROGÉNEA |
| <input type="checkbox"/> | NODULOSA |
| <input type="checkbox"/> | ESTRATIFICADA |
| <input type="checkbox"/> | HOJOSA |

COMPOSICIÓN

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | CARBONATOS |
| <input type="checkbox"/> | SULFATOS |
| <input type="checkbox"/> | M. ORGÁNICA |

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES

X	GRANULOMETRÍA	
X	LÍMITES	
X	HUMEDAD NAT.	
	DENSIDAD SECA	
	COMP. SIMPLE	
	TRIAXIAL	
	CORTE DIRECTO	
	EDOMÉTRICO	
	VANE TEST	
X	CARBONATOS	
X	SULFATOS	
X	M. ORGÁNICA	
	AZUL DE METILENO	
	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.


Fecha 20/11/2014



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 103 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.	IN-0275-ST	Nº Muestras	34681																												
Peticionario :	C. de Educación. S. de construcciones.																														
Obra :	REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)																														
Procedencia de la muestra :	S-3 de 0.96 a 1.45 m.																														
INFORME DE SUELOS																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAMIZ (UNE 7.050)</th> <th>% PASA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>50</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>40</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>25</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>20</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>12.5</td><td>99.9</td></tr> <tr><td>10</td><td>99.5</td></tr> <tr><td>5</td><td>98.3</td></tr> <tr><td>2</td><td>96.5</td></tr> <tr><td>0.63</td><td>92.2</td></tr> <tr><td>0.4</td><td>85.3</td></tr> <tr><td>0.16</td><td>60.9</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>42.2</td></tr> </tbody> </table>		TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA	80	100.0	50	100.0	40	100.0	25	100.0	20	100.0	12.5	99.9	10	99.5	5	98.3	2	96.5	0.63	92.2	0.4	85.3	0.16	60.9	0.08	42.2		
TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA																														
80	100.0																														
50	100.0																														
40	100.0																														
25	100.0																														
20	100.0																														
12.5	99.9																														
10	99.5																														
5	98.3																														
2	96.5																														
0.63	92.2																														
0.4	85.3																														
0.16	60.9																														
0.08	42.2																														
<table border="1"> <tbody> <tr><td>D60</td><td>12.5</td></tr> <tr><td>D50</td><td>7.0</td></tr> <tr><td>D30</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>D10</td><td>0.08</td></tr> <tr><td>U</td><td>156.3</td></tr> </tbody> </table>		D60	12.5	D50	7.0	D30	1.0	D10	0.08	U	156.3																				
D60	12.5																														
D50	7.0																														
D30	1.0																														
D10	0.08																														
U	156.3																														
<table border="1"> <tbody> <tr><td>Límite líquido, UNE 103.103.94</td><td>17.3</td></tr> <tr><td>Límite Plástico, UNE 103.104.93</td><td>14.8</td></tr> <tr><td>Índice de plasticidad</td><td>2.5</td></tr> <tr><td>Equivalente de arena, UNE 103.109.95</td><td></td></tr> <tr><td>I. Azul de metileno NLT.171/90</td><td></td></tr> <tr><td>Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm³</td><td></td></tr> <tr><td>Humedad natural, UNE 103.300.93, %</td><td>4.1</td></tr> <tr><td>Dens. relativa, UNE 103.302.94</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Límite líquido, UNE 103.103.94	17.3	Límite Plástico, UNE 103.104.93	14.8	Índice de plasticidad	2.5	Equivalente de arena, UNE 103.109.95		I. Azul de metileno NLT.171/90		Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³		Humedad natural, UNE 103.300.93, %	4.1	Dens. relativa, UNE 103.302.94		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO₃Ca</td><td>21.88</td></tr> <tr><td>Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO₃</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %</td><td>0.22</td></tr> </tbody> </table>		Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	21.88	Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00	Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	0.22						
Límite líquido, UNE 103.103.94	17.3																														
Límite Plástico, UNE 103.104.93	14.8																														
Índice de plasticidad	2.5																														
Equivalente de arena, UNE 103.109.95																															
I. Azul de metileno NLT.171/90																															
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³																															
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	4.1																														
Dens. relativa, UNE 103.302.94																															
Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	21.88																														
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00																														
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	0.22																														
<table border="1"> <thead> <tr><th colspan="2">CLASIFICACIÓN</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>CASAGRANDE</td><td>SM</td></tr> <tr><td>AASHTO</td><td>A-4</td></tr> <tr><td>ÍNDICE DE GRUPO</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>				CLASIFICACIÓN		CASAGRANDE	SM	AASHTO	A-4	ÍNDICE DE GRUPO	1																				
CLASIFICACIÓN																															
CASAGRANDE	SM																														
AASHTO	A-4																														
ÍNDICE DE GRUPO	1																														
OBSERVACIONES:																															
Fecha	16/12/14																														



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34682

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 1,50 a 3,80 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN


<input type="checkbox"/>	SPT
<input checked="" type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input type="checkbox"/>	REGULAR
<input checked="" type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

GRAVAS CON MATRIZ ARENO-LIMOSA CON CARBONATOS, DE CONSISTENCIA MEDIA.



CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEDIA
<input type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
X	GRANULOMETRÍA	
X	LÍMITES	
	HUMEDAD NAT.	
	DENSIDAD SECA	
	COMP. SIMPLE	
	TRIAXIAL	
	CORTE DIRECTO	
	EDOMÉTRICO	
	VANE TEST	
X	CARBONATOS	
X	SULFATOS	
	M. ORGÁNICA	
	AZUL DE METILENO	
	Ph	

OBSERVACIONES: MUESTRA ALTERADA TOMADA DE LA CAJA DE TESTIGOS.

Jefe Dpto.

Fecha 20/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 105 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.	IN-0275-ST	Nº Muestras:	34682																																																								
Peticionario :	C. de Educación. S. de construcciones.																																																										
Obra :	REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)																																																										
Procedencia de la muestra :	S-3 de 1,50 a 3,80 m.																																																										
INFORME DE SUELOS																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TAMIZ (UNE 7.050)</th> <th>% PASA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>50</td><td>95.8</td></tr> <tr><td>40</td><td>95.8</td></tr> <tr><td>25</td><td>85.5</td></tr> <tr><td>20</td><td>81.2</td></tr> <tr><td>12.5</td><td>67.1</td></tr> <tr><td>10</td><td>60.4</td></tr> <tr><td>5</td><td>44.6</td></tr> <tr><td>2</td><td>31.9</td></tr> <tr><td>0.63</td><td>24.1</td></tr> <tr><td>0.4</td><td>20.4</td></tr> <tr><td>0.16</td><td>12.7</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>9.5</td></tr> </tbody> </table>		TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA	80	100.0	50	95.8	40	95.8	25	85.5	20	81.2	12.5	67.1	10	60.4	5	44.6	2	31.9	0.63	24.1	0.4	20.4	0.16	12.7	0.08	9.5	<p>ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, UNE 103.101.95</p> <p>The graph plots % Pasa (Y-axis, 0 to 100) against tamices UNE 7.050 (X-axis, logarithmic scale from 100 to 0.01). The curve shows a steep decline in particle size distribution, characteristic of a coarse granular soil.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>tamices. UNE 7.050</th> <th>% Pasa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>50</td><td>95.8</td></tr> <tr><td>40</td><td>95.8</td></tr> <tr><td>25</td><td>85.5</td></tr> <tr><td>20</td><td>81.2</td></tr> <tr><td>12.5</td><td>67.1</td></tr> <tr><td>10</td><td>60.4</td></tr> <tr><td>5</td><td>44.6</td></tr> <tr><td>2</td><td>31.9</td></tr> <tr><td>0.63</td><td>24.1</td></tr> <tr><td>0.4</td><td>20.4</td></tr> <tr><td>0.16</td><td>12.7</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>9.5</td></tr> </tbody> </table>		tamices. UNE 7.050	% Pasa	100	100.0	50	95.8	40	95.8	25	85.5	20	81.2	12.5	67.1	10	60.4	5	44.6	2	31.9	0.63	24.1	0.4	20.4	0.16	12.7	0.08	9.5
TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA																																																										
80	100.0																																																										
50	95.8																																																										
40	95.8																																																										
25	85.5																																																										
20	81.2																																																										
12.5	67.1																																																										
10	60.4																																																										
5	44.6																																																										
2	31.9																																																										
0.63	24.1																																																										
0.4	20.4																																																										
0.16	12.7																																																										
0.08	9.5																																																										
tamices. UNE 7.050	% Pasa																																																										
100	100.0																																																										
50	95.8																																																										
40	95.8																																																										
25	85.5																																																										
20	81.2																																																										
12.5	67.1																																																										
10	60.4																																																										
5	44.6																																																										
2	31.9																																																										
0.63	24.1																																																										
0.4	20.4																																																										
0.16	12.7																																																										
0.08	9.5																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D60</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>D50</td><td>6.0</td></tr> <tr><td>D30</td><td>1.5</td></tr> <tr><td>D10</td><td>0.1</td></tr> <tr><td>U</td><td>111.1</td></tr> </tbody> </table>				D60	10.0	D50	6.0	D30	1.5	D10	0.1	U	111.1																																														
D60	10.0																																																										
D50	6.0																																																										
D30	1.5																																																										
D10	0.1																																																										
U	111.1																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Límite líquido, UNE 103.103.94</td><td>NP</td></tr> <tr><td>Límite Plástico, UNE 103.104.93</td><td>NP</td></tr> <tr><td>Índice de plasticidad</td><td>NP</td></tr> <tr><td>Equivalente de arena, UNE 103.109.95</td><td></td></tr> <tr><td>I. Azul de metileno NLT.171/90</td><td></td></tr> <tr><td>Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm³</td><td></td></tr> <tr><td>Humedad natural, UNE 103.300.93, %</td><td></td></tr> <tr><td>Dens. relativa, UNE 103.302.94</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Límite líquido, UNE 103.103.94	NP	Límite Plástico, UNE 103.104.93	NP	Índice de plasticidad	NP	Equivalente de arena, UNE 103.109.95		I. Azul de metileno NLT.171/90		Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³		Humedad natural, UNE 103.300.93, %		Dens. relativa, UNE 103.302.94		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO₃Ca</td><td>25.21</td></tr> <tr><td>Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO₃</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	25.21	Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00	Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %																													
Límite líquido, UNE 103.103.94	NP																																																										
Límite Plástico, UNE 103.104.93	NP																																																										
Índice de plasticidad	NP																																																										
Equivalente de arena, UNE 103.109.95																																																											
I. Azul de metileno NLT.171/90																																																											
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³																																																											
Humedad natural, UNE 103.300.93, %																																																											
Dens. relativa, UNE 103.302.94																																																											
Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	25.21																																																										
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00																																																										
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CLASIFICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>CASAGRANDE</td><td>GW-GM</td></tr> <tr><td>AASHTO</td><td>A-1-a</td></tr> <tr><td>ÍNDICE DE GRUPO</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		CLASIFICACIÓN		CASAGRANDE	GW-GM	AASHTO	A-1-a	ÍNDICE DE GRUPO	0																																																
CLASIFICACIÓN																																																											
CASAGRANDE	GW-GM																																																										
AASHTO	A-1-a																																																										
ÍNDICE DE GRUPO	0																																																										
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>Jefe Dirección</p> <p><i>[Signature]</i></p>																																																											
Fecha	16/12/14																																																										



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34683

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 4.61 a 5.00 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input checked="" type="checkbox"/>	BUENO
<input type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS ARCILLOSAS CON CARBONATOS DE COLOR GRIS VERDOSO.

CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.	
<input checked="" type="checkbox"/>	DENSIDAD SECA	GEOMÉTRICA
<input type="checkbox"/>	COMP. SIMPLE	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRIAXIAL	UU- 0.5 y 1.5 Kg.
<input type="checkbox"/>	CORTE DIRECTO	
<input type="checkbox"/>	EDOMÉTRICO	
<input type="checkbox"/>	VANE TEST	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	SULFATOS	
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA	
<input type="checkbox"/>	AZUL DE METILENO	
<input type="checkbox"/>	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.


Fecha 20/11/2014



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



Expte. IN-0275-ST


Nº Muestras. 34683

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.
 Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
 Procedencia de la muestra : S-3 de 4.61 a 5.00 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	100.0
50	100.0
40	100.0
25	100.0
20	100.0
12.5	100.0
10	100.0
5	100.0
2	99.4
0.63	86.5
0.4	72.2
0.16	45.5
0.08	33.4

D60	
D50	
D30	
D10	
U	



Límite líquido, UNE 103.103.94	50.7
Límite Plástico, UNE 103.104.93	21.1
Índice de plasticidad	29.6
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	17.4
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	SC
AASHTO	A-2-7
ÍNDICE DE GRUPO	4

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 16/12/14



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 108 de 126
FECHA 20-02-2015



EXPEDIENTE: IN-0275-ST DENOMINACION IES SANTA TERESA (VA)	S/R	N/R	34683
---	-----	-----	-------

PETICIONARIO: C. de Educación. S. de Construcciones.

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL **TIPO : UU**
HOJA 1: CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA	REMOLDEADA	
Procedencia:	Sondeo: S-3	Profundidad: de 4.61 a 5.00 m.	
Probeta N°		1	2
P. lateral (kp/cm ²)	0.5	1.5	
P. en cola (kp/cm ²)	0.0	0.0	
Célula carga/Canal de lectura	500	500	
Constante de la célula			
PREPARACION SUELO			
Masa suelo, mi (g)			
Masa suelo seco en estufa, mf (g)			
Humedad inicial del suelo, hn (%)			
Densidad requerida, D (g/cm ³)			
Humedad requerida, h (%)			
Volumen del molde, V (cm ³)			
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100			
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)			
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)			
PROBETAS			
Masa antes de ensayo, Mi (g)	169.31	169.31	
Masa despues de ensayo, Mf (g)	169.31	169.31	
Masa seca en estufa despues de ensayo, Ms (g)	144.90	143.67	
Humedad inicial, hi (%)	16.85	17.85	
Humedad final, hf (%)	16.85	17.85	
Diámetro inicial d, (mm)	35.4	35.4	
Altura inicial, Ho (mm)	83.5	83.5	
Sección inicial, So (cm²)	9.86	9.86	
Volumen inicial, Vo (cm³)	82.32	82.32	
Densidad seca, D (g/cm³)	1.76	1.75	
OBSERVACIONES:			
FECHA: 28/11/2014	El Jefe del Depto:		
	Vº Bº El Jefe del Centro:		



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 109 de 126
FECHA 20-02-2015





ENSAZO TRIAXIAL RAPIDO

Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34683

PROBETA N°.	I	II			
P.Lateral	0.500	1.500			
Tensión Rotura	4.921	5.596			

CURVAS DE ROTURA





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 110 de 126
FECHA 20-02-2015




Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34683

	I	II	III	IV	V	VI	
P. LATERAL (Kp/cm ²)	0.5	1.5					
% HUMEDAD INICIAL	16.9	17.6					
% HUMEDAD FINAL	16.9	17.6					
DENSIDAD SECA	1.76	1.79					
% DEF. A LA ROTURA	8.50	13.84					
TENSION EN ROTURA	4.92	5.60					
V. ENSAYO % / min	1.0001	1.0002					

OBSERVACIONES:

P. total: ----- P. efect: -----





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 111 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34684

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 5,70 a 6,10 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
	ROTACIÓN
	PERCUSIÓN
	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGULAR
	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS LIMOSAS CON INDICIOS DECARBONATOS DE COLOR MARRÓN-VERDOSO.



CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input checked="" type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
	HETEROGÉNEA
	NODULOSA
	ESTRATIFICADA
	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS
	SULFATOS
	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.	
<input checked="" type="checkbox"/>	DENSIDAD SECA	GEOMÉTRICA
	COMP. SIMPLE	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRIAXIAL	CU
	CORTE DIRECTO	
	EDOMÉTRICO	
	VANE TEST	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	SULFATOS	
	M. ORGÁNICA	
	AZUL DE METILENO	
	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dpto.

GJM

Fecha 20/11/2014



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 112 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte. IN-0275-ST

Nº Muestras:


34684

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.
Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
Procedencia de la muestra : S-3 de 5,70 a 6,10 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	100,0
50	100,0
40	100,0
25	100,0
20	100,0
12,5	100,0
10	100,0
5	100,0
2	99,6
0,63	88,8
0,4	78,5
0,16	24,3
0,08	16,9

D60	
D50	
D30	
D10	
U	



Límite líquido, UNE 103.103.94	NP
Límite Plástico, UNE 103.104.93	NP
Índice de plasticidad	NP
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	1,82
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	17,1
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	1,26
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0,00
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	SM
AASHTO	A-2-4
ÍNDICE DE GRUPO	0

OBSERVACIONES:

Jefe Dpt.

Fecha 16/12/14



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 113 de 126
FECHA 20-02-2015



EXPEDIENTE: IN-0275-ST	DENOMINACIÓN IES SANTA TERESA (VA)	S/R	N/R	34684
------------------------	------------------------------------	-----	-----	-------

PETICIONARIO: C. de Educación. S. de Construcciones.

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL TIPO : CU
HOJA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA	REMOLDEADA		
Procedencia:	Sondeo: S-3	Profundidad: de 5,70 a 6,10 m.		
Probeta Nº		1	2	3
P. lateral (kp/cm ²)		6,5	7,5	9,0
P. en cola (kp/cm ²)		6,0	6,0	6,0
Célula carga/Canal de lectura	500	500	500	
Constante de la célula				
PREPARACIÓN SUELO				
Masa suelo, m _i (g)				
Masa suelo seco en estufa, m _f (g)				
Humedad inicial del suelo, h _n (%)				
Densidad requerida, D (g/cm ³)				
Humedad requerida, h (%)				
Volumen del molde, V (cm ³)				
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100				
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)				
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)				
PROBETAS				
Masa antes de ensayo, M _i (g)	159,31	140,27	152,82	
Masa después de ensayo, M _f (g)	162,32	142,45	155,01	
Masa seca en estufa después de ensayo, M _s (g)	136,01	117,34	128,21	
Humedad inicial, h _i (%)	17,13	19,53	19,19	
Humedad final, h _f (%)	19,35	21,39	20,90	
Diámetro inicial d, (mm)	35,59	33,88	35,35	
Altura inicial, H ₀ (mm)	74,93	74,36	76,26	
Sección inicial, S ₀ (cm ²)	9,95	9,02	9,81	
Volumen inicial, V ₀ (cm ³)	74,54	67,04	74,85	
Densidad seca, D (g/cm ³)	1,82	1,75	1,71	
OBSERVACIONES:				
FECHA: 08/01/2015	El Jefe del Dpto:		Vº Bº El Jefe del Centro:	



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 114 de 126
FECHA 20-02-2015




ENSAYO TRIAXIAL CONSOLIDADO

Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34684


PROBETA N°.	I	II	III		
P.Lateral	6.500	7.500	9.000		
Tensión Rotura	5.442	18.878	15.975		
P. Interst. Rotura	4.372	1.783	3.687		

P. cola 6.00

CURVAS DE ROTURA



CURVAS DE P.INTERSTICIAL





**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



Trabajo: IN-0275-ST Denominación:


Muestra: 34684

	I	II	III	IV	V	VI
P. LATERAL (kp/cm ²)	6.5	7.5	9.0			
% HUMEDAD INICIAL	17.1	19.5	19.2			
% HUMEDAD FINAL	19.3	21.4	20.9			
DENSIDAD SECA	1.82	1.75	1.71			
% DEF. A LA ROTURA	19.92	19.92	19.92			
TENSION EN ROTURA	5.44	18.88	15.98			
V. ENSAYO % / min	0.0833	0.0833	0.0833			

OBSERVACIONES:

Saturación con contrapresión de 6 kg/cm². Las presiones totales están dibujadas una vez descontada la presión neutra de 6 kg/cm²

P. total: P. efect:





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 116 de 126
FECHA 20-02-2015

Trabajo: IN-0275-ST Denominación:


Muestra: 34684

	I	II	III	IV	V	VI	Tipo de muestra:	Inalterada
P. LATERAL. (kp/cm ²)	6.5	7.5	9.0					
% HUMEDAD INICIAL	17.1	19.5	19.2					
% HUMEDAD FINAL	19.3	21.4	20.9					
DENSIDAD SECA	1.82	1.75	1.71					
% DEF. A LA ROTURA	19.92	19.92	19.92					
TENSION EN ROTURA	5.44	18.88	15.98					
V. ENSAYO % / min	0.0833	0.0833	0.0833					

OBSERVACIONES:

Saturación con contrapresión de 6 kg/cm². Las presiones totales están dibujadas una vez descontada la presión neutra de 6 kg/cm²

P. total: _____ P. efect: _____





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 117 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34685

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3 PROFUNDIDAD: de 6.80 a 7.20 m.

6.80m

6.90m

A

B

7.20m

TIPO DE EXTRACCIÓN

<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input type="checkbox"/>	BUENO
<input type="checkbox"/>	REGULAR
<input checked="" type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

A - ARENAS DE GRANO GRUESO.

B - ARENAS CON INDICIOS DE CARBONATOS, COLOR MARRÓN VERDOSO.

CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NUDULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	B
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	B
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.	B
	DENSIDAD SECA	
	COMP. SIMPLE	
	TRIAXIAL	
	CORTE DIRECTO	
	EDOMÉTRICO	
	VANE TEST	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS	B
<input checked="" type="checkbox"/>	SULFATOS	B
	M. ORGÁNICA	
	AZUL DE METILENO	
	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 20/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 118 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte. IN-0275-ST

Nº Muestra:


34685

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.
Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
Procedencia de la muestra : S-3 de 6.80 a 7.20 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	100.0
50	100.0
40	100.0
25	100.0
20	100.0
12.5	100.0
10	100.0
5	100.0
2	92.3
0.63	43.6
0.4	23.8
0.16	6.7
0.08	3.6

D60	0.9
D50	0.7
D30	0.5
D10	0.2
U	4.5



Límite líquido, UNE 103.103.94	NP
Límite Plástico, UNE 103.104.93	NP
Índice de plasticidad	NP
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	8.1
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	2.00
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	SW
AASHTO	A-1-b
ÍNDICE DE GRUPO	0

OBSERVACIONES:

Jefe Dpto.

Fecha 16/12/14



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 119 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.: IN-0275-ST

Nº Muestra: 34686

S/Ref.:

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones.

Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)

Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC

APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)

SONDEO: S-3

PROFUNDIDAD: de 8.65 a 9.05 m.

TIPO DE EXTRACCIÓN


<input checked="" type="checkbox"/>	SPT
<input type="checkbox"/>	ROTACIÓN
<input type="checkbox"/>	PERCUSIÓN
<input type="checkbox"/>	HINCA

ESTADO DE LA MUESTRA

<input checked="" type="checkbox"/>	BUENO
<input type="checkbox"/>	REGULAR
<input type="checkbox"/>	MALO

DESCRIPCIÓN

ARENAS ARCILLOSAS CON NÓDULOS CALCÁREOS, MARRONES, DENSAS.



CONSISTENCIA

<input type="checkbox"/>	BLANDA / FLOJA
<input type="checkbox"/>	MEDIA
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRME/DENSA

ESTRUCTURA

<input type="checkbox"/>	HOMOGÉNEA
<input checked="" type="checkbox"/>	HETEROGÉNEA
<input type="checkbox"/>	NODULOSA
<input type="checkbox"/>	ESTRATIFICADA
<input type="checkbox"/>	HOJOSA

COMPOSICIÓN

<input type="checkbox"/>	CARBONATOS
<input type="checkbox"/>	SULFATOS
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA

PENETR. BOLSILLO (kPa)

ENSAYOS SOLICITADOS

	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	GRANULOMETRÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	LÍMITES	
<input checked="" type="checkbox"/>	HUMEDAD NAT.	
<input checked="" type="checkbox"/>	DENSIDAD SECA	
<input type="checkbox"/>	COMP. SIMPLE	
<input checked="" type="checkbox"/>	TRIAXIAL	C. U.
<input type="checkbox"/>	CORTE DIRECTO	
<input type="checkbox"/>	EDOMÉTRICO	
<input type="checkbox"/>	VANE TEST	
<input checked="" type="checkbox"/>	CARBONATOS	
<input checked="" type="checkbox"/>	SULFATOS	
<input type="checkbox"/>	M. ORGÁNICA	
<input type="checkbox"/>	AZUL DE METILENO	
<input type="checkbox"/>	Ph	

OBSERVACIONES:

Jefe Dto.

Fecha 20/11/2014



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 120 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte.	IN-0275-ST	Nº Muestra:	34686																																						
Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA) Procedencia de la muestra : S-3 de 8.65 a 9.05 m.																																									
<h3>INFORME DE SUELOS</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TAMIZ (UNE 7.050)</th> <th>% PASA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>80</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>50</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>40</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>25</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>20</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>12.5</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>10</td><td>100.0</td></tr> <tr><td>5</td><td>99.9</td></tr> <tr><td>2</td><td>99.4</td></tr> <tr><td>0.63</td><td>91.3</td></tr> <tr><td>0.4</td><td>78.9</td></tr> <tr><td>0.16</td><td>45.0</td></tr> <tr><td>0.08</td><td>27.3</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D60</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>D50</td><td></td></tr> <tr><td>D30</td><td></td></tr> <tr><td>D10</td><td></td></tr> <tr><td>U</td><td></td></tr> </tbody> </table>				TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA	80	100.0	50	100.0	40	100.0	25	100.0	20	100.0	12.5	100.0	10	100.0	5	99.9	2	99.4	0.63	91.3	0.4	78.9	0.16	45.0	0.08	27.3	D60		D50		D30		D10		U	
TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA																																								
80	100.0																																								
50	100.0																																								
40	100.0																																								
25	100.0																																								
20	100.0																																								
12.5	100.0																																								
10	100.0																																								
5	99.9																																								
2	99.4																																								
0.63	91.3																																								
0.4	78.9																																								
0.16	45.0																																								
0.08	27.3																																								
D60																																									
D50																																									
D30																																									
D10																																									
U																																									
<p style="text-align: center;">ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO, UNE 103.101.95</p> <p>The graph plots the percentage of passing material (% Pasa) against sieve sizes (tamices UNE 7.050) on a logarithmic scale. The x-axis has major ticks at 100, 10, 1, 0.1, and 0.01. The y-axis ranges from 0 to 100 in increments of 10. A curve starts at (100, 100) and decreases towards (0.01, 0), passing through points approximately at (10, 90), (1, 45), and (0.1, 30).</p>																																									
<table border="1"> <tr><td>Límite líquido, UNE 103.103.94</td><td>25.4</td></tr> <tr><td>Límite Plástico, UNE 103.104.93</td><td>17.9</td></tr> <tr><td>Índice de plasticidad</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>Equivalente de arena, UNE 103.109.95</td><td></td></tr> <tr><td>I. Azul de metileno NLT.171/90</td><td></td></tr> <tr><td>Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm³</td><td></td></tr> <tr><td>Humedad natural, UNE 103.300.93, %</td><td></td></tr> <tr><td>Dens. relativa, UNE 103.302.94</td><td></td></tr> </table>		Límite líquido, UNE 103.103.94	25.4	Límite Plástico, UNE 103.104.93	17.9	Índice de plasticidad	7.5	Equivalente de arena, UNE 103.109.95		I. Azul de metileno NLT.171/90		Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³		Humedad natural, UNE 103.300.93, %		Dens. relativa, UNE 103.302.94		<table border="1"> <tr><td>Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO₃Ca</td><td>2.12</td></tr> <tr><td>Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO₃</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %</td><td></td></tr> </table>		Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	2.12	Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00	Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %																	
Límite líquido, UNE 103.103.94	25.4																																								
Límite Plástico, UNE 103.104.93	17.9																																								
Índice de plasticidad	7.5																																								
Equivalente de arena, UNE 103.109.95																																									
I. Azul de metileno NLT.171/90																																									
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³																																									
Humedad natural, UNE 103.300.93, %																																									
Dens. relativa, UNE 103.302.94																																									
Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	2.12																																								
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	0.00																																								
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %																																									
<table border="1"> <tr><td colspan="2">CLASIFICACIÓN</td></tr> <tr><td>CASAGRANDE</td><td>SC</td></tr> <tr><td>AASHTO</td><td>A-2-4</td></tr> <tr><td>ÍNDICE DE GRUPO</td><td>0</td></tr> </table>				CLASIFICACIÓN		CASAGRANDE	SC	AASHTO	A-2-4	ÍNDICE DE GRUPO	0																														
CLASIFICACIÓN																																									
CASAGRANDE	SC																																								
AASHTO	A-2-4																																								
ÍNDICE DE GRUPO	0																																								
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>Jefe Dto:</p> <p><i>[Signature]</i></p>																																									
Fecha	16/12/14																																								



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 121 de 126
FECHA 20-02-2015



EXPEDIENTE: IN-0275-ST	DENOMINACIÓN IES SANTA TERESA (VA)	S/R	N/R	34686
------------------------	------------------------------------	-----	-----	-------

PETICIONARIO: C. de Educación. S. de Construcciones.

ENSAYO DE COMPRESIÓN TRIAXIAL TIPO : CU
HOJA 1: CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA	X INALTERADA	REMOLDEADA		
Procedencia:	Sondeo: S-3	Profundidad: de 8.65 a 9.05 m.		
Probeta Nº		1	2	3
P. lateral (kp/cm ²)	6.5	7.5	9.0	
P. en cola (kp/cm ²)	6.0	6.0	6.0	
Célula carga/Canal de lectura	500	500	500	
Constante de la célula				
PREPARACIÓN SUELO				
Masa suelo, mi (g)				
Masa suelo seco en estufa, mf (g)				
Humedad inicial del suelo, hn (%)				
Densidad requerida, D (g/cm ³)				
Humedad requerida, h (%)				
Volumen del molde, V (cm ³)				
Masa suelo teórico inicial a remoldear, (g) M=V.D(100+h)/100				
Masa de suelo a remoldear en exceso, M' (g)				
Agua añadida para M', (cc) a=M'.(h-hn)/(100+hn)				
PROBETAS				
Masa antes de ensayo, Mi (g)	167.71	176.66	167.40	
Masa después de ensayo, Mf (g)	171.65	178.90	169.49	
Masa seca en estufa después de ensayo, Ms (g)	145.64	151.83	147.15	
Humedad inicial, hi (%)	15.15	16.35	13.76	
Humedad final, hf (%)	17.86	17.83	15.19	
Diámetro inicial d, (mm)	35.80	35.60	35.80	
Altura inicial, Ho (mm)	79.35	83.53	77.40	
Sección inicial, So (cm ²)	10.07	9.95	10.07	
Volumen inicial, Vo (cm ³)	79.87	83.14	77.91	
Densidad seca, D (g/cm ³)	1.82	1.83	1.89	
OBSERVACIONES:				
FECHA:	9/12/2014	El Jefe del Proba.	Vº Bº El Jefe del Centro.	



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 122 de 126
FECHA 20-02-2015




ENSAYO TRIAXIAL CONSOLIDADO

Trabajo: IN-0275-ST Denominación: Muestra: 34686


PROBETA N°.	I	II	III		
P.Lateral	6.500	7.500	9.000		
Tensión Rotura	12.745	11.248	24.281		
P. Interst. Rotura	2.219	4.295	1.126		

P. colá 6.00

CURVAS DE ROTURA



CURVAS DE P.INTERSTICIAL





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 123 de 26
FECHA 20-02-2015



Trabajo: IN-0275-ST Denominación:

Muestra: 34686


	I	II	III	IV	V	VI	Tipo de muestra:
P. LATERAL (kp/cm ²)	6.5	7.5	9.0				Inalterada
% HUMEDAD INICIAL	15.2	16.4	13.8				
% HUMEDAD FINAL	17.9	17.8	15.2				
DENSIDAD SECA	1.82	1.83	1.89				
% DEF. A LA ROTURA	19.92	19.92	18.67				
TENSION EN ROTURA	12.74	11.25	24.28				
V. ENSAYO % / min	0.0833	0.0833	0.0833				

Tensiones Normales kp/cm²

Tipo de ensayo: CON CONSOLIDACIÓN PREVIA Y ROTURA SIN DRENAJE TCU
Diametro: 1.5"

Saturación con contrapresión de 6 kg/cm². Las presiones totales están dibujadas una vez descontada la presión neutra de 6 kg/cm²

OBSERVACIONES:





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 124 de 126
FECHA 20-02-2015



Trabajo: IN-0275-ST Denominación:

Muestra: 34686

	I	II	III	IV	V	VI
P. LATERAL (Kp/cm ²)	6.5	7.5	9.0			
% HUMEDAD INICIAL	15.2	16.4	13.8			
% HUMEDAD FINAL	17.9	17.8	15.2			
DENSIDAD SECA	1.82	1.83	1.89			
% DEF. A LA ROTURA	19.92	19.92	18.67			
TENSION EN ROTURA	12.74	11.25	24.28			
V. ENSAYO % / min	0.0833	0.0833	0.0833			


Tipo de muestra: Inalterada

Tipo de ensayo: CON CONSOLIDACION PREVIA Y ROTURA SIN DRENAJE TCU

Diametro: 1.5"

Saturación con contrapresión de 6 kg/cm². Las presiones totales están dibujadas una vez descontada la presión neutra de 6 kg/cm²

OBSERVACIONES:





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



Expte.: IN-0275-ST	Nº Muestra:	34687	S/Ref.:
Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones. Adjudicatario: C. de Educación. S. de construcciones. Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA) Procedencia de la muestra : SONDEO CRCC			
APERTURA Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS (MECYL 0.100.98)			
SONDEO:	S-3 PROFUNDIDAD: de 10.00 a 10.40 m.		
TIPO DE EXTRACCIÓN	ESTADO DE LA MUESTRA		
<input checked="" type="checkbox"/> SPT <input type="checkbox"/> ROTACIÓN <input type="checkbox"/> PERCUSIÓN <input type="checkbox"/> HINCA	<input type="checkbox"/> BUENO <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> MALO		
DESCRIPCIÓN			
ARENAS ARCILLOSAS CON NÓDULOS CALCAREOS MARRONES DENSOS.			
CONSISTENCIA	ESTRUCTURA	COMPOSICIÓN	
<input type="checkbox"/> BLANDA / FLOJA <input type="checkbox"/> MEDIA <input checked="" type="checkbox"/> FIRME/DENSA	<input checked="" type="checkbox"/> HOMOGÉNEA <input type="checkbox"/> HETEROGÉNEA <input type="checkbox"/> NODULOSA <input type="checkbox"/> ESTRATIFICADA <input type="checkbox"/> HOJOSA	<input checked="" type="checkbox"/> CARBONATOS <input type="checkbox"/> SULFATOS <input type="checkbox"/> M. ORGÁNICA	PENETR. BOLSILLO (kPa)
ENSAYOS SOLICITADOS			
CARACTERÍSTICAS		OBSERVACIONES	
<input checked="" type="checkbox"/> GRANULOMETRÍA	<input type="checkbox"/> LÍMITES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> LÍMITES	<input type="checkbox"/> HUMEDAD NAT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> HUMEDAD NAT.	<input type="checkbox"/> DENSIDAD SECA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> DENSIDAD SECA	<input type="checkbox"/> COMP. SIMPLE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> COMP. SIMPLE	<input type="checkbox"/> TRIAXIAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> TRIAXIAL	<input type="checkbox"/> CORTE DIRECTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CORTE DIRECTO	<input type="checkbox"/> EDOMÉTRICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> EDOMÉTRICO	<input type="checkbox"/> VANE TEST	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> VANE TEST	<input type="checkbox"/> CARBONATOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CARBONATOS	<input type="checkbox"/> SULFATOS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SULFATOS	<input type="checkbox"/> M. ORGÁNICA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> M. ORGÁNICA	<input type="checkbox"/> AZUL DE METILENO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> AZUL DE METILENO	<input type="checkbox"/> Ph	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
Fecha: 20/11/2014			



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PÁGINA 126 de 126
FECHA 20-02-2015



Expte. IN-0275-ST


Nº Muestra: 34687

Peticionario : C. de Educación. S. de construcciones.
Obra : REHABILITACIÓN IES SANTA TERESA (VA)
Procedencia de la muestra : S-3 de 10.00 a 10.40 m.

INFORME DE SUELOS

TAMIZ (UNE 7.050)	% PASA
80	100.0
50	100.0
40	100.0
25	100.0
20	100.0
12.5	100.0
10	100.0
5	100.0
2	99.0
0.63	78.9
0.4	52.3
0.16	28.6
0.08	20.7

D60	
D50	
D30	
D10	
U	



Límite líquido, UNE 103.103.94	41.6
Límite Plástico, UNE 103.104.93	20.6
Índice de plasticidad	21.0
Equivalente de arena, UNE 103.109.95	
I. Azul de metileno NLT.171/90	
Dens. seca, UNE 103.301.94, g/cm ³	
Humedad natural, UNE 103.300.93, %	15.8
Dens. relativa, UNE 103.302.94	

Carbonatos, UNE 103.200.93, % CO ₃ Ca	
Sulfatos, UNE 103.201.96, %SO ₃	
Mat. Orgánica, UNE 103.204.93, %	

CLASIFICACIÓN	
CASAGRANDE	SC
AASHTO	A-2-7
ÍNDICE DE GRUPO	1

OBSERVACIONES:

Jefe Dpto.

Fecha 25/11/14

3.-

**INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS
DE AGRESIVIDAD DE LAS AGUAS CENTRO
DE CONTROL DE CALIDAD DE
VALLADOLID**



Junta de Castilla y León

Delegación Territorial
Servicio Territorial de Fomento
Valladolid

Laboratorio de Control de Calidad

Ensayo nº IN-0275-ST

Hoja n 1 de 2

muestra nº 12965

Datos del Peticionario:

Nombre: Dirección General de Política Educativa y Escolar

Domicilio: Avda. Reyes Católicos portal 2 Bis

Ciudad: VALLADOLID

Material a ensayar:

Agua S-1 NF 3.80 tomada el día 9-10-2014

Muestra aportada por el Servicio de Tecnología con fecha 17 de octubre de 2014

Obra: Rehabilitación del I.E.S Santa Teresa (Valladolid).

Ensayos solicitados:

VALOR DEL pH	UNE 83.952
IÓN AMONIO	UNE 83.954
IÓN MAGNESIO	UNE 83.955
IÓN SULFATO	UNE 83.956
RESIDUO SECO	UNE 83.957
IÓN CLORURO	UNE 7.178:60

Este ensayo consta de: 2 hojas.

Este parte contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos a que han sido sometidas las muestras tomadas en obra, por lo que el Centro de Control de Calidad responde únicamente de las características correspondientes a las muestras por él ensayadas y no al producto en general, y las conclusiones que aquí se formulan no exceden, en ningún caso, al alcance y significado que permiten establecer dichos ensayos.

De este parte no se facilitará información a terceros, salvo autorización expresa del peticionario, considerando estos trabajos de carácter particular y confidencial.

No se autoriza la publicación de este documento sin el consentimiento por escrito de La Junta de Castilla y León, debiendo reflejarse en ella todos los resultados obtenidos en el ensayo.

Este parte puede elevarse a certificado, a solicitud del interesado.





Delegación Territorial
Servicio Territorial de Fomento
Valladolid

Laboratorio de Control de Calidad

Expediente: IN-0275-ST
nº de muestra: 12965
Peticionario: Servicio de Tecnología
Procedencia: I.E.S. Sta. Teresa (Valladolid) S-1

ANALISIS DE AGUA. DETERMINACIÓN DE LA AGRESIVIDAD QUÍMICA.

EHE-08, Tabla 8.2.3.b

Fecha de la toma: 9 de octubre de 2014
Fecha de ensayo: 15 de octubre de 2014

PARAMETRO	UNIDAD	RESULTADO	TIPO DE EXPOSICIÓN		
			Qa	Qb	Qc
VALOR DE pH	UNE 83.952	Udes. pH	7,5	6,5-5,5	5,5-4,5
CO ₂ AGRESIVO	UNE-EN 13.577	mg CO ₂ /l	-	15-40	40-100
IÓN AMONIO	UNE 83.954	mg NH ₄ ⁺ /l	4,76	15-30	30-60
IÓN MAGNESIO	UNE 83.955	mg Mg ²⁺ /l	50	300-1.000	1.000-3.000
IÓN SULFATO	UNE 83.956	mg SO ⁴⁻ /l	1156	200-600	600-3.000
RESIDUO SECO	UNE 83.957	mg/l	2069	75-150	50-75
IÓN CLORURO (Cl ⁻)	UNE 7178:60	g/l	< 0,1	≤ 1 g/l (H.P.);	≤ 3 g/l (H.A./ H.M.)

OBSERVACIONES:

No se ha realizado el análisis de CO₂ agresivo dado que la toma de muestra no cumple con las condiciones del método referido.

En Valladolid a 21 de octubre de 2014

El Jefe de Laboratorio

Fdo: Pilar Marinero Diez



Fdo.: Encargado de Laboratorio

Fdo: José Jeronimo Martinez Rodriguez



Junta de Castilla y León

Delegación Territorial
Servicio Territorial de Fomento
Valladolid

Laboratorio de Control de Calidad

Ensayo nº IN-0275-ST

Hoja nº 1 de 2

muestra nº 12966

Datos del Peticionario:

Nombre: Dirección General de Política Educativa y Escolar

Domicilio: Avda. Reyes Católicos portal 2 Bis

Ciudad: VALLADOLID

Material a ensayar:

Aqua S-2 NF 3.83 tomada el día 16-10-2014

Muestra aportada por el Servicio de Tecnología con fecha 17 de octubre de 2014

Obra: Rehabilitación del I.E.S Santa Teresa (Valladolid).

Ensayos solicitados:

VALOR DEL pH	UNE 83.952
IÓN AMONIO	UNE 83.954
IÓN MAGNESIO	UNE 83.955
IÓN SULFATO	UNE 83.956
RESIDUO SECO	UNE 83.957
IÓN CLORURO	UNE 7.178:60


Este ensayo consta de: 2 hojas.

Este parte contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos a que han sido sometidas las muestras tomadas en obra, por lo que el Centro de Control de Calidad responde únicamente de las características correspondientes a las muestras por el ensayadas y no al producto en general, y las conclusiones que aquí se formulan no exceden, en ningún caso, al alcance y significado que definen establecer dichos ensayos.

De este parte no se facilitará información a terceros, salvo autorización expresa del peticionario, considerando estos trabajos de carácter particular y confidencial.

No se autoriza la publicación de este documento sin el consentimiento por escrito de La Junta de Castilla y León, debiendo reflejarse en ella todos los resultados obtenidos en el ensayo.

Este parte puede elevarse a certificado, a solicitud del interesado.





Delegación Territorial
Servicio Territorial de Fomento
Valladolid

Laboratorio de Control de Calidad

Expediente: IN-0275-ST
nº de muestra: 12966
Petionario: Servicio de Tecnología
Procedencia: I.E.S. Sta. Teresa (Valladolid) S-2

ANALISIS DE AGUA. DETERMINACIÓN DE LA AGRESIVIDAD QUÍMICA

EHE-08, Tabla 8.2.3.b

Fecha de la toma: 16 de octubre de 2014
Fecha de ensayo: 17 de octubre de 2014

PARÁMETRO	UNIDADES	RESULTADO	TIPO DE EXPOSICIÓN		
			Qa	Qb	Qc
VALOR DE pH	UNE 83.952	Udes. pH	7,8	6,5-5,5	5,5-4,5
CO ₂ AGRESIVO	UNE-EN 13.577	mg CO ₂ /l	-	15-40	40-100
IÓN AMONIO	UNE 83.954	mg NH ₄ ⁺ /l	0,24	15-30	30-60
IÓN MAGNESIO	UNE 83.955	mg Mg ²⁺ /l	94	300-1.000	1.000-3.000
IÓN SULFATO	UNE 83.956	mg SO ⁴⁼ /l	522	200-600	600-3.000
RESIDUO SECO	UNE 83.957	mg/l	1484	75-150	50-75
IÓN CLORURO (Cl ⁻)	UNE 7178:60	g/l	< 0,1	≤ 1 g/l (H.P.);	≤ 3 g/l (H.A./ H.M.)

OBSERVACIONES:

No se ha realizado el análisis de CO₂ agresivo dado que la toma de muestra no cumple con las condiciones del método referido.

El Jefe de Laboratorio

Fdo: Pilar Marinero Diez

En Valladolid a 21 de octubre de 2014

Fdo.: Encargado de Laboratorio

Fdo: José Jeronimo Martinez Rodriguez



Junta de Castilla y León

Delegación Territorial
Servicio Territorial de Fomento
Valladolid

Laboratorio de Control de Calidad

Ensayo nº IN-0275-ST

Hoja n 1 de 2

muestra nº 12967

Datos del Peticionario:

Nombre: Dirección General de Política Educativa y Escolar

Domicilio: Avda. Reyes Católicos portal 2 Bis

Ciudad: VALLADOLID

Material a ensayar:

Agua S-3 NF 3.90 tomada el día 16-10-2014

Muestra aportada por el Servicio de Tecnología con fecha 17 de octubre de 2014

Obra: Rehabilitación del I.E.S Santa Teresa (Valladolid).

Ensayos solicitados:

VALOR DEL pH	UNE 83.952
IÓN AMONIO	UNE 83.954
IÓN MAGNESIO	UNE 83.955
IÓN SULFATO	UNE 83.956
RESIDUO SECO	UNE 83.957
IÓN CLORURO	UNE 7.178:60

Este ensayo consta de: 2 hojas.

Este parte contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos a que han sido sometidas las muestras tomadas en obra, por lo que el Centro de Control de Calidad responde únicamente de las características correspondientes a las muestras por el ensayadas y no al producto en general, y las conclusiones que aquí se formulan no exceden, en ningún caso, al alcance y significado que permite establecer dichos ensayos.

De este parte no se facilitará información a terceros, salvo autorización expresa del peticionario, considerando estos trabajos de carácter particular y confidencial.

No se autoriza la publicación de este documento sin el consentimiento por escrito de La Junta de Castilla y León, debiendo reflejarse en ella todos los resultados obtenidos en el ensayo.

Este parte puede elevarse a certificado, a solicitud del interesado.



Delegación Territorial
Servicio Territorial de Fomento
Valladolid

Laboratorio de Control de Calidad

Expediente: IN-0275-ST
nº de muestra: 12967
Peticionario: Servicio de Tecnología
Procedencia: I.E.S. Sta. Teresa (Valladolid) S-3

ANÁLISIS DE AGUA. DETERMINACIÓN DE LA AGRESIVIDAD QUÍMICA

EHE-08, Tabla 8.2.3.b

Fecha de la toma: 16 de octubre de 2014
Fecha de ensayo: 17 de octubre de 2014

PARÁMETRO	UNIDADES	RESULTADO	TIPO DE EXPOSICIÓN		
			Qa	Qb	Qc
VALOR DE pH	UNE 83.952	Udes. pH	8,0	6,5-5,5	5,5-4,5
CO ₂ AGRESIVO	UNE-EN 13.577	mg CO ₂ /l	-	15-40	40-100
IÓN AMONIO	UNE 83.954	mg NH ₄ ⁺ /l	4,25	15-30	30-60
IÓN MAGNESIO	UNE 83.955	mg Mg ²⁺ /l	44	300-1.000	1.000-3.000
IÓN SULFATO	UNE 83.956	mg SO ⁴⁼ /l	224	200-600	600-3.000
RESIDUO SECO	UNE 83.957	mg/l	753	75-150	50-75
IÓN CLORURO (Cl ⁻)	UNE 7178:60	g/l	< 0,1	≤ 1 g/l (H.P.);	≤ 3 g/l (H.A./ H.M.)


OBSERVACIONES:

No se ha realizado el análisis de CO₂ agresivo dado que la toma de muestra no cumple con las condiciones del método referido.

En Valladolid a 21 de octubre de 2014

El Jefe de Laboratorio

Fdo: Pilar Marinero Diez



Fdo.: Encargado de Laboratorio

Fdo: José Jerónimo Martínez Rodríguez



Ensayo nº IN-0275-ST

Hoja n 1 de 2

muestra nº 12970

Datos del Petкционario:

Nombre: Dirección General de Política Educativa y Escolar

Domicilio: Avda. Reyes Católicos portal 2 Bis

Ciudad: VALLADOLID

Material a ensayar:

Agua S-3 NF 6.50

Muestra aportada por el Servicio de Tecnología con fecha 20 de octubre de 2014

Obra: Rehabilitación del I.E.S Santa Teresa (Valladolid).

Ensayos solicitados:

VALOR DEL pH	UNE 83.952
IÓN AMONIO	UNE 83.954
IÓN MAGNESIO	UNE 83.955
IÓN SULFATO	UNE 83.956
RESIDUO SECO	UNE 83.957
IÓN CLORURO	UNE 7.178:60

Este ensayo consta de: 2 hojas.

Este parte contiene la exposición de los resultados obtenidos en los ensayos a que han sido sometidas las muestras tomadas en obra, por lo que el Centro de Control de Calidad responde únicamente de las características correspondientes a las muestras por él ensayadas y no al producto en general, y las conclusiones que aquí se formulán no exceden, en ningún caso, al alcance y significado que permiten establecer dichos ensayos.

De este parte no se facilitará información a terceros, salvo autorización expresa del peticionario, considerando estos trabajos de carácter particular y confidencial.

No se autoriza la publicación de este documento sin el consentimiento por escrito de La Junta de Castilla y León, debiendo reflejarse en ella todos los resultados obtenidos en el ensayo.

Este parte puede elevarse a certificado, a solicitud del interesado.





Delegación Territorial
Servicio Territorial de Fomento
Valladolid

Laboratorio de Control de Calidad

Expediente: IN-0275-ST
nº de muestra: 12970
Peticionario: Servicio de Tecnología
Procedencia: I.E.S. Sta. Teresa (Valladolid) S-3 NF: 6,50

ANÁLISIS DE AGUA. DETERMINACIÓN DE LA AGRESIVIDAD QUÍMICA.

EHE-08, Tabla 8.2.3.b

Fecha de la toma: 16 de octubre de 2014
Fecha de ensayo: 20 de octubre de 2014

PARÁMETRO	UNE	UNIDADES	RESULTADO	TIPO DE EXPOSICIÓN		
				Qa	Qb	Qc
VALOR DE pH	83.952	Udes. pH	7,8	6,5-5,5	5,5-4,5	<4,5
CO ₂ AGRESIVO	EN-13.577	mg CO ₂ /l	-	15-40	40-100	>100
IÓN AMONIO	83.954	mg NH ₄ ⁺ /l	1,37	15-30	30-60	>60
IÓN MAGNESIO	83.955	mg Mg ²⁺ /l	97	300-1.000	1.000-3.000	>3.000
IÓN SULFATO	83.956	mg SO ⁴⁼ /l	423	200-600	600-3.000	>3.000
RESIDUO SECO	83.957	mg/l	1154	75-150	50-75	<50
IÓN CLORURO (Cl ⁻)	7178:60	g/l	< 0,1	≤ 1 g/l (H.P.); ≤ 3 g/l (H.A./ H.M.)		

OBSERVACIONES:

No se ha realizado el análisis de CO₂ agresivo dado que la toma de muestra no cumple con las condiciones del método referido.

El Jefe de Laboratorio

Fdo: Pilar Marinero Diez

En Valladolid a 23 de octubre de 2014

SEAL OF THE
SERVICIO TERRITORIAL DE FOMENTO
DE CASTILLA Y LEÓN
VALLADOLID

Fdo.: Encargado de Laboratorio

Fdo: José Jerónimo Martínez Rodríguez

4.-

FOTOGRAFÍAS



**Junta de
Castilla y León**

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

PROSPECCIONES



SONDEO MECÁNICO S-3. VISTA “A”



PENETRACIÓN DINÁMICA. VISTA “B”



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



SONDEO MECÁNICO S-2 BIS.



SONDEO MECÁNICO S-2. VISTA "C"



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



SONDEO MECÁNICO S-1. VISTA “D”




PENETRACIÓN DINÁMICA. VISTA “D”



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General



P.0 - BASE DE NIVELACIÓN



Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

CAJAS





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General





Junta de Castilla y León

Consejería de Fomento y Medio Ambiente
Secretaría General

